

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : PANDANSARI - KARANGKLESEM



LOKASI :                **STA                0+000**

KONDISI PERKERASAN :                Baik  
LEBAR PERKERASAN :                4                M  
CATATAN :                Aspal



LOKASI :                **STA                0+100**

KONDISI PERKERASAN :                Baik  
LEBAR PERKERASAN :                3,5                M  
CATATAN :                Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS                 | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|---------------------------|------------------------|----------------|---------|
| 1        | PANDANSARI - KARANGKLESEM |                        | KRESNA & NANDO | 1       |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : PANDANSARI - KARANGKLESEM



LOKASI :                **STA                0+200**

KONDISI PERKERASAN :                Baik  
LEBAR PERKERASAN :                3,5                M  
CATATAN :                Aspal



LOKASI :                **STA                0+300**

KONDISI PERKERASAN :                Baik  
LEBAR PERKERASAN :                3,5                M  
CATATAN :                Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS                 | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|---------------------------|------------------------|----------------|---------|
| 1        | PANDANSARI - KARANGKLESEM |                        | KRESNA & NANDO | 2       |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : PANDANSARI - KARANGKLESEM



LOKASI :                **STA                0+400**

KONDISI PERKERASAN :                Baik  
LEBAR PERKERASAN :                3,5                M  
CATATAN :                Aspal



LOKASI :                **STA                0+500**

KONDISI PERKERASAN :                Baik  
LEBAR PERKERASAN :                3,5                M  
CATATAN :                Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS                 | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|---------------------------|------------------------|----------------|---------|
| 1        | PANDANSARI - KARANGKLESEM |                        | KRESNA & NANDO | 3       |


## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : PANDANSARI - KARANGKLESEM



LOKASI :                **STA                0+600**

KONDISI PERKERASAN :                Baik  
LEBAR PERKERASAN :                3,5                M  
CATATAN :                Aspal



LOKASI :                **STA                0+700**

KONDISI PERKERASAN :                Baik  
LEBAR PERKERASAN :                3,5                M  
CATATAN :                Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS                 | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|---------------------------|------------------------|----------------|---------|
| 1        | PANDANSARI - KARANGKLESEM |                        | KRESNA & NANDO | 4       |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : PANDANSARI - KARANGKLESEM



LOKASI : STA 0+800

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M  
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 0+900

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M  
CATATAN : Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS                 | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|---------------------------|------------------------|----------------|---------|
| 1        | PANDANSARI - KARANGKLESEM |                        | KRESNA & NANDO | 5       |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : PANDANSARI - KARANGKLESEM



LOKASI : STA 1+000

KONDISI PERKERASAN : Sedang  
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M  
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+100

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M  
CATATAN : Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS                 | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|---------------------------|------------------------|----------------|---------|
| 1        | PANDANSARI - KARANGKLESEM |                        | KRESNA & NANDO | 6       |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : PANDANSARI - KARANGKLESEM



LOKASI :                **STA                1+200**

KONDISI PERKERASAN :                Baik  
LEBAR PERKERASAN :                3,5                M  
CATATAN :                Aspal



LOKASI :                **STA                1+300**

KONDISI PERKERASAN :                Baik  
LEBAR PERKERASAN :                3,5                M  
CATATAN :                Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS                 | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|---------------------------|------------------------|----------------|---------|
| 1        | PANDANSARI - KARANGKLESEM |                        | KRESNA & NANDO | 7       |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : PANDANSARI - KARANGKLESEM



LOKASI :                **STA                1+400**

KONDISI PERKERASAN :                Baik  
LEBAR PERKERASAN :                3,5                M  
CATATAN :                Aspal



LOKASI :                **STA                1+500**

KONDISI PERKERASAN :                Baik  
LEBAR PERKERASAN :                3,5                M  
CATATAN :                Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS                 | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|---------------------------|------------------------|----------------|---------|
| 1        | PANDANSARI - KARANGKLESEM |                        | KRESNA & NANDO | 8       |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : PANDANSARI - KARANGKLESEM



LOKASI : STA 1+600

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M  
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+700

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M  
CATATAN : Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS                 | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|---------------------------|------------------------|----------------|---------|
| 1        | PANDANSARI - KARANGKLESEM |                        | KRESNA & NANDO | 9       |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : PANDANSARI - KARANGKLESEM



LOKASI : STA 1+800

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M  
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+900

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M  
CATATAN : Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS                 | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|---------------------------|------------------------|----------------|---------|
| 1        | PANDANSARI - KARANGKLESEM |                        | KRESNA & NANDO | 10      |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : PANDANSARI - KARANGKLESEM



LOKASI : STA 2+000

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M  
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 2+100

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M  
CATATAN : Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS                 | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|---------------------------|------------------------|----------------|---------|
| 1        | PANDANSARI - KARANGKLESEM |                        | KRESNA & NANDO | 11      |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : PANDANSARI - KARANGKLESEM



LOKASI : STA 2+200

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M  
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 2+300

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M  
CATATAN : Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS                 | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|---------------------------|------------------------|----------------|---------|
| 1        | PANDANSARI - KARANGKLESEM |                        | KRESNA & NANDO | 12      |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : PANDANSARI - KARANGKLESEM



LOKASI :                **STA                2+400**

KONDISI PERKERASAN :                Baik  
LEBAR PERKERASAN :                3,5                M  
CATATAN :                Aspal



LOKASI :                **STA                2+500**

KONDISI PERKERASAN :                Baik  
LEBAR PERKERASAN :                3,5                M  
CATATAN :                Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS                 | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|---------------------------|------------------------|----------------|---------|
| 1        | PANDANSARI - KARANGKLESEM |                        | KRESNA & NANDO | 13      |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : PANDANSARI - KARANGKLESEM



LOKASI :                **STA                2+600**

KONDISI PERKERASAN :                Baik  
LEBAR PERKERASAN :                3,5                M  
CATATAN :                Aspal



LOKASI :                **STA                2+700**

KONDISI PERKERASAN :                Baik  
LEBAR PERKERASAN :                3,5                M  
CATATAN :                Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS                 | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|---------------------------|------------------------|----------------|---------|
| 1        | PANDANSARI - KARANGKLESEM |                        | KRESNA & NANDO | 14      |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : PANDANSARI - KARANGKLESEM



LOKASI :                **STA                2+800**

KONDISI PERKERASAN :                Baik

LEBAR PERKERASAN :                4                M

CATATAN :                Aspal

LOKASI :                **STA**

KONDISI PERKERASAN :               

LEBAR PERKERASAN :                M

CATATAN :               

| NO. RUAS | NAMA RUAS                 | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|---------------------------|------------------------|----------------|---------|
| 1        | PANDANSARI - KARANGKLESEM |                        | KRESNA & NANDO | 15      |