

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : CILONGOK - BATUANTEN



LOKASI :                **STA                0+000**

KONDISI PERKERASAN :        Baik  
LEBAR PERKERASAN :        5                M  
CATATAN :                Aspal

LOKASI :                **STA                0+100**

KONDISI PERKERASAN :        Baik  
LEBAR PERKERASAN :        4,5                M  
CATATAN :                Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS            | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|----------------------|------------------------|----------------|---------|
| 101      | CILONGOK - BATUANTEN |                        | KRESNA & GERA  | 1       |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : CILONGOK - BATUANTEN



LOKASI :                **STA                0+200**

KONDISI PERKERASAN :        Baik  
LEBAR PERKERASAN :        4,5                M  
CATATAN :                Aspal

LOKASI :                **STA                0+300**

KONDISI PERKERASAN :        Baik  
LEBAR PERKERASAN :        4,5                M  
CATATAN :                Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS            | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|----------------------|------------------------|----------------|---------|
| 101      | CILONGOK - BATUANTEN |                        | KRESNA & GERA  | 2       |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : CILONGOK - BATUANTEN



LOKASI :                **STA                0+400**

KONDISI PERKERASAN :        Baik  
LEBAR PERKERASAN :        4,5                M  
CATATAN :                Aspal

LOKASI :                **STA                0+500**

KONDISI PERKERASAN :        Baik  
LEBAR PERKERASAN :        4,5                M  
CATATAN :                Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS            | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|----------------------|------------------------|----------------|---------|
| 101      | CILONGOK - BATUANTEN |                        | KRESNA & GERA  | 3       |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : CILONGOK - BATUANTEN



LOKASI :                **STA                0+600**

KONDISI PERKERASAN :        Sedang  
LEBAR PERKERASAN :        2,8                M  
CATATAN :                Aspal

LOKASI :                **STA                0+700**

KONDISI PERKERASAN :        Sedang  
LEBAR PERKERASAN :        2,8                M  
CATATAN :                Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS            | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|----------------------|------------------------|----------------|---------|
| 101      | CILONGOK - BATUANTEN |                        | KRESNA & GERA  | 4       |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : CILONGOK - BATUANTEN



LOKASI :                **STA                0+800**

KONDISI PERKERASAN :                Sedang  
LEBAR PERKERASAN :                2,8                M  
CATATAN :                Aspal

LOKASI :                **STA                0+900**

KONDISI PERKERASAN :                Sedang  
LEBAR PERKERASAN :                2,8                M  
CATATAN :                Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS            | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|----------------------|------------------------|----------------|---------|
| 101      | CILONGOK - BATUANTEN |                        | KRESNA & GERA  | 5       |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : CILONGOK - BATUANTEN



LOKASI :                **STA                1+000**

KONDISI PERKERASAN :                Sedang  
LEBAR PERKERASAN :                2,8                M  
CATATAN :                Aspal

LOKASI :                **STA                1+100**

KONDISI PERKERASAN :                Baik  
LEBAR PERKERASAN :                2,8                M  
CATATAN :                Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS            | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|----------------------|------------------------|----------------|---------|
| 101      | CILONGOK - BATUANTEN |                        | KRESNA & GERA  | 6       |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : CILONGOK - BATUANTEN



LOKASI : STA 1+200

KONDISI PERKERASAN : Sedang  
LEBAR PERKERASAN : 2,8 M  
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+300

KONDISI PERKERASAN : Sedang  
LEBAR PERKERASAN : 3 M  
CATATAN : Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS            | DPU KABUPAEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|----------------------|-----------------------|----------------|---------|
| 101      | CILONGOK - BATUANTEN |                       | KRESNA & GERA  | 7       |


## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : CILONGOK - BATUANTEN



LOKASI : STA 1+400

KONDISI PERKERASAN : Sedang  
LEBAR PERKERASAN : 3 M  
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+500

KONDISI PERKERASAN : Sedang  
LEBAR PERKERASAN : 3 M  
CATATAN : Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS            | DPU KABUPAEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|----------------------|-----------------------|----------------|---------|
| 101      | CILONGOK - BATUANTEN |                       | KRESNA & GERA  | 8       |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : CILONGOK - BATUANTEN



16 Sep 2022 14.08.59

-7°25'5"S 109°7'40"E

Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas 53162

Indonesia

#NO RUAS 101 #STA 1+600

#SDI #Bina Marga Kab. Banyumas

LOKASI : STA 1+600

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal



16 Sep 2022 14.09.56

-7°25'5"S 109°7'40"E

Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas 53162

Indonesia

#NO RUAS 101 #STA 1+700

#SDI #Bina Marga Kab. Banyumas

LOKASI : STA 1+700

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS            | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|----------------------|------------------------|----------------|---------|
| 101      | CILONGOK - BATUANTEN |                        | KRESNA & GERA  | 9       |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : CILONGOK - BATUANTEN



16 Sep 2022 14.10.59

-7°25'5"S 109°7'40"E

Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas 53162

Indonesia

#NO RUAS 101 #STA 1+800

#SDI #Bina Marga Kab. Banyumas

LOKASI : STA 1+800

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal



16 Sep 2022 14.12.33

-7°25'5"S 109°7'40"E

Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas 53162

Indonesia

#NO RUAS 101 #STA 1+900

#SDI #Bina Marga Kab. Banyumas

LOKASI : STA 1+900

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS            | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|----------------------|------------------------|----------------|---------|
| 101      | CILONGOK - BATUANTEN |                        | KRESNA & GERA  | 10      |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : CILONGOK - BATUANTEN



16 Sep 2022 14.13.54

-7°25'5"S 109°7'40"E

Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas 53162

Indonesia

#NO RUAS 101 #STA 2+000

#SDI #Bina Marga Kab. Banyumas

LOKASI : STA 2+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal



16 Sep 2022 14.14.56

-7°25'5"S 109°7'40"E

Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas 53162

Indonesia

#NO RUAS 101 #STA 2+100

#SDI #Bina Marga Kab. Banyumas

LOKASI : STA 2+100

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS            | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|----------------------|------------------------|----------------|---------|
| 101      | CILONGOK - BATUANTEN |                        | KRESNA & GERA  | 11      |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : CILONGOK - BATUANTEN



16 Sep 2022 14.16.10

-7°25'5"S 109°7'40"E

Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas 53162

Indonesia

#NO RUAS 101 #STA 2+200

#SDI #Bina Marga Kab. Banyumas

LOKASI : STA 2+200

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal



16 Sep 2022 14.17.22

-7°25'31"S 109°7'43"E

Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas 53162

Indonesia

#NO RUAS 101 #STA 2+300

#SDI #Bina Marga Kab. Banyumas

LOKASI : STA 2+300

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS            | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|----------------------|------------------------|----------------|---------|
| 101      | CILONGOK - BATUANTEN |                        | KRESNA & GERA  | 12      |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : CILONGOK - BATUANTEN



LOKASI : STA 2+400

KONDISI PERKERASAN : Sedang  
LEBAR PERKERASAN : 3 M  
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 2+500

KONDISI PERKERASAN : Sedang  
LEBAR PERKERASAN : 2,5 M  
CATATAN : Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS            | DPU KABUPAEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|----------------------|-----------------------|----------------|---------|
| 101      | CILONGOK - BATUANTEN |                       | KRESNA & GERA  | 13      |


## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : CILONGOK - BATUANTEN



LOKASI : STA 2+543

KONDISI PERKERASAN : Sedang  
LEBAR PERKERASAN : 3,3 M  
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA

KONDISI PERKERASAN :  
LEBAR PERKERASAN : M  
CATATAN :

| NO. RUAS | NAMA RUAS            | DPU KABUPAEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|----------------------|-----------------------|----------------|---------|
| 101      | CILONGOK - BATUANTEN |                       | KRESNA & GERA  | 14      |