

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : DERMAJI(SIRONGGE) - CIHONJE(PASAR)



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak ringan

LEBAR PERKERASAN : 3.3 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak ringan

LEBAR PERKERASAN : 3.3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
111	DERMAJI(SIRONGGE) - CIHONJE(PASAR)		GERA & NANDA	1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : DERMAJI(SIRONGGE) - CIHONJE(PASAR)



LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : Rusak ringan

LEBAR PERKERASAN : 3.3 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 0+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak ringan

LEBAR PERKERASAN : 3.3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
111	DERMAJI(SIRONGGE) - CIHONJE(PASAR)		GERA & NANDA	2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : DERMAJI(SIRONGGE) - CIHONJE(PASAR)



LOKASI : STA 0+400

KONDISI PERKERASAN : Rusak ringan

LEBAR PERKERASAN : 3.3 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 0+500

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3.3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
111	DERMAJI(SIRONGGE) - CIHONJE(PASAR)		GERA & NANDA	3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : DERMAJI(SIRONGGE) - CIHONJE(PASAR)



LOKASI : STA 0+600

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3.3 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 0+700

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3.3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
111	DERMAJI(SIRONGGE) - CIHONJE(PASAR)		GERA & NANDA	4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : DERMAJI(SIRONGGE) - CIHONJE(PASAR)



LOKASI : STA 0+800

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3.3 M
CATATAN : Aspal




LOKASI : STA 0+900

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3.3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
111	DERMAJI(SIRONGGE) - CIHONJE(PASAR)		GERA & NANDA	5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : DERMAJI(SIRONGGE) - CIHONJE(PASAR)



LOKASI : STA 1+000

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3.3 M
CATATAN : Beton



LOKASI : STA 1+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3.3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
111	DERMAJI(SIRONGGE) - CIHONJE(PASAR)		GERA & NANDA	6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : DERMAJI(SIRONGGE) - CIHONJE(PASAR)



LOKASI : **STA 1+200**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3.3 M
CATATAN : Aspal




LOKASI : **STA 1+300**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPAEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
111	DERMAJI(SIRONGGE) - CIHONJE(PASAR)		GERA & NANDA	7


FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : DERMAJI(SIRONGGE) - CIHONJE(PASAR)



LOKASI : **STA 1+400**

KONDISI PERKERASAN : Rusak berat
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : **STA 1+500**

KONDISI PERKERASAN : Rusak berat
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPAEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
111	DERMAJI(SIRONGGE) - CIHONJE(PASAR)		GERA & NANDA	8


FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : DERMAJI(SIRONGGE) - CIHONJE(PASAR)



LOKASI : STA 1+550

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3.3 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+600

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3.3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
111	DERMAJI(SIRONGGE) - CIHONJE(PASAR)		GERA & NANDA	9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : DERMAJI(SIRONGGE) - CIHONJE(PASAR)



LOKASI : STA 1+700

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3.3 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+800

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3.3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
111	DERMAJI(SIRONGGE) - CIHONJE(PASAR)		GERA & NANDA	10

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : DERMAJI(SIRONGGE) - CIHONJE(PASAR)



LOKASI : STA 1+900

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3.3 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 2+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3.3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
111	DERMAJI(SIRONGGE) - CIHONJE(PASAR)		GERA & NANDA	11

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : DERMAJI(SIRONGGE) - CIHONJE(PASAR)



LOKASI : STA 2+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3.3 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 2+200

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3.3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
111	DERMAJI(SIRONGGE) - CIHONJE(PASAR)		GERA & NANDA	12

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : DERMAJI(SIRONGGE) - CIHONJE(PASAR)



LOKASI : **STA 2+300**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3.3 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : **STA 2+400**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3.3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
111	DERMAJI(SIRONGGE) - CIHONJE(PASAR)		GERA & NANDA	13

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : DERMAJI(SIRONGGE) - CIHONJE(PASAR)



LOKASI : **STA 2+500**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3.3 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : **STA 2+600**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3.3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
111	DERMAJI(SIRONGGE) - CIHONJE(PASAR)		GERA & NANDA	14

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : DERMAJI(SIRONGGE) - CIHONJE(PASAR)



LOKASI : **STA 2+700**

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3.3 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : **STA 2+800**

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3.3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
111	DERMAJI(SIRONGGE) - CIHONJE(PASAR)		GERA & NANDA	15

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : DERMAJI(SIRONGGE) - CIHONJE(PASAR)



LOKASI : **STA 2+900**

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3.3 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : **STA 3+000**

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3.3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
111	DERMAJI(SIRONGGE) - CIHONJE(PASAR)		GERA & NANDA	16

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : DERMAJI(SIRONGGE) - CIHONJE(PASAR)



LOKASI : **STA 3+100**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3.3 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : **STA 3+200**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3.3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
111	DERMAJI(SIRONGGE) - CIHONJE(PASAR)		GERA & NANDA	17

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : DERMAJI(SIRONGGE) - CIHONJE(PASAR)



LOKASI : **STA 3+300**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3.3 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : **STA 3+400**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3.3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
111	DERMAJI(SIRONGGE) - CIHONJE(PASAR)		GERA & NANDA	18

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022


RUAS JALAN : DERMAJI(SIRONGGE) - CIHONJE(PASAR)



3 Okt 2022 12.02.58
-7°24'26"S 108°58'41"E
#NO RUAS 111 #STA 3+500
#SDI #Bina Marga Kab. Banyumas

LOKASI : STA 3+500

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3.3 M
CATATAN : Aspal



3 Okt 2022 12.03.49
-7°24'10"S 108°58'24"E
Kecamatan Gumelar, Kabupaten Banyumas 53165
Indonesia
#NO RUAS 111 #STA 3+600
#SDI #Bina Marga Kab. Banyumas


LOKASI : STA 3+600

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3.3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
111	DERMAJI(SIRONGGE) - CIHONJE(PASAR)		GERA & NANDA	19

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : DERMAJI(SIRONGGE) - CIHONJE(PASAR)



3 Okt 2022 12.04.44
-7°24'10"S 108°58'24"E
Kecamatan Gumelar, Kabupaten Banyumas 53165
Indonesia
#NO RUAS 111 #STA 3+700
#SDI #Bina Marga Kab. Banyumas

LOKASI : STA 3+700

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3.3 M
CATATAN : Aspal



3 Okt 2022 12.06.01
-7°24'10"S 108°58'24"E
Kecamatan Gumelar, Kabupaten Banyumas 53165
Indonesia
#NO RUAS 111 #STA 3+800
#SDI #Bina Marga Kab. Banyumas

LOKASI : STA 3+800

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3.3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
111	DERMAJI(SIRONGGE) - CIHONJE(PASAR)		GERA & NANDA	20


FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : DERMAJI(SIRONGGE) - CIHONJE(PASAR)



LOKASI : **STA 3+900**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3.3 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : **STA 4+000**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3.3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
111	DERMAJI(SIRONGGE) - CIHONJE(PASAR)		GERA & NANDA	21