

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Karangkemojing - Derak



LOKASI : **STA 0+000**

KONDISI PERKERASAN : RUSAK BERAT

LEBAR PERKERASAN : 2.3 M

CATATAN : ASPAL

LOKASI : **STA 0+100**

KONDISI PERKERASAN : RUSAK BERAT

LEBAR PERKERASAN : 2.3 M

CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
112	Karangkemojing - Derak		YANU & INDRA	1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Karangkemojing - Derak



LOKASI : **STA 0+200**

KONDISI PERKERASAN : RUSAK RINGAN

LEBAR PERKERASAN : 2.3 M

CATATAN : ASPAL

LOKASI : **STA 0+300**

KONDISI PERKERASAN : RUSAK BERAT

LEBAR PERKERASAN : 2.3 M

CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
112	Karangkemojing - Derak		YANU & INDRA	2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Karangkemojing - Derak



LOKASI : **STA 0+400**

KONDISI PERKERASAN : RUSAK BERAT
LEBAR PERKERASAN : 2.3 M
CATATAN : ASPAL

LOKASI : **STA 0+500**

KONDISI PERKERASAN : SEDAN
LEBAR PERKERASAN : 2.3 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
112	Karangkemojing - Derak		YANU & INDRA	3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Karangkemojing - Derak



LOKASI : **STA 0+600**

KONDISI PERKERASAN : SEDANG
LEBAR PERKERASAN : 2.3 M
CATATAN : ASPAL

LOKASI : **STA 0+700**

KONDISI PERKERASAN : BAIK
LEBAR PERKERASAN : 2.3 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
112	Karangkemojing - Derak		YANU & INDRA	4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Karangkemojing - Derak



LOKASI : **STA 0+800**

KONDISI PERKERASAN : RUSAK RINGAN
LEBAR PERKERASAN : 2.3 M
CATATAN : ASPAL

LOKASI : **STA 0+900**

KONDISI PERKERASAN : RUSAK RINGAN
LEBAR PERKERASAN : 2.3 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
112	Karangkemojing - Derak		YANU & INDRA	5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Karangkemojing - Derak



LOKASI : **STA 0+940**

KONDISI PERKERASAN : BAIK
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : ASPAL

LOKASI : **STA 1+000**

KONDISI PERKERASAN : BAIK
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
112	Karangkemojing - Derak		YANU & INDRA	6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Karangkemojing - Derak



LOKASI : **STA 1+100**

KONDISI PERKERASAN : **BAIK**

LEBAR PERKERASAN : **3.5 M**

CATATAN : **ASPAL**



LOKASI : **STA 1+200**

KONDISI PERKERASAN : **BAIK**

LEBAR PERKERASAN : **3.5 M**

CATATAN : **ASPAL**

NO. RUAS 112	NAMA RUAS Karangkemojing - Derak	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY YANU & INDRA	HALAMAN 7
------------------------	--	------------------------	---	---------------------

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Karangkemojing - Derak



LOKASI : **STA 1+300**

KONDISI PERKERASAN : **BAIK**

LEBAR PERKERASAN : **3.5 M**

CATATAN : **ASPAL**



LOKASI : **STA 1+400**

KONDISI PERKERASAN : **BAIK**

LEBAR PERKERASAN : **3.5 M**

CATATAN : **ASPAL**

NO. RUAS 112	NAMA RUAS Karangkemojing - Derak	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY YANU & INDRA	HALAMAN 8
------------------------	--	------------------------	---	---------------------

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Karangkemojing - Derak



LOKASI : **STA 1+500**

KONDISI PERKERASAN : BAIK

LEBAR PERKERASAN : 3.5 M

CATATAN : ASPAL



LOKASI : **STA 1+600**

KONDISI PERKERASAN : BAIK

LEBAR PERKERASAN : 3.5 M

CATATAN : ASPAL ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
112	Karangkemojing - Derak		YANU & INDRA	9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Karangkemojing - Derak



LOKASI : **STA 1+700**

KONDISI PERKERASAN : BAIK

LEBAR PERKERASAN : 3.5 M

CATATAN : ASPAL



LOKASI : **STA 1+800**

KONDISI PERKERASAN : BAIK

LEBAR PERKERASAN : 3.5 M

CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
112	Karangkemojing - Derak		YANU & INDRA	10

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Karangkemojing - Derak



LOKASI : **STA 1+850**

KONDISI PERKERASAN : **RUSAK BERAT**

LEBAR PERKERASAN : **3 M**

CATATAN : **ASPAL**



LOKASI : **STA 1+900**

KONDISI PERKERASAN : **RUSAK BERAT**

LEBAR PERKERASAN : **3 M**

CATATAN : **ASPAL**

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
112	Karangkemojing - Derak		YANU & INDRA	11

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Karangkemojing - Derak



LOKASI : **STA 2+000**

KONDISI PERKERASAN : **RUSAK BERAT**

LEBAR PERKERASAN : **3 M**

CATATAN : **ASPAL**



LOKASI : **STA 2+100**

KONDISI PERKERASAN : **RUSAK BERAT**

LEBAR PERKERASAN : **3 M**

CATATAN : **ASPAL**

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
112	Karangkemojing - Derak		YANU & INDRA	12

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Karangkemojing - Derak



LOKASI : **STA 2+200**

KONDISI PERKERASAN : **RUSAK BERAT**

LEBAR PERKERASAN : **3 M**

CATATAN : **ASPAL**



LOKASI : **STA 2+300**

KONDISI PERKERASAN : **RUSAK BERAT**

LEBAR PERKERASAN : **3 M**

CATATAN : **ASPAL**

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
112	Karangkemojing - Derak		YANU & INDRA	13

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Karangkemojing - Derak



LOKASI : **STA 2+400**

KONDISI PERKERASAN : **SEDANG**

LEBAR PERKERASAN : **2.7 M**

CATATAN : **ASPAL**



LOKASI : **STA 2+500**

KONDISI PERKERASAN : **SEDANG**

LEBAR PERKERASAN : **2.7 M**

CATATAN : **ASPAL**

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
112	Karangkemojing - Derak		YANU & INDRA	14

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Karangkemojing - Derak



LOKASI : STA 2+600

KONDISI PERKERASAN : BAIK

LEBAR PERKERASAN : 2.7 M

CATATAN : ASPAL



LOKASI : STA 2+700

KONDISI PERKERASAN : SEDANG

LEBAR PERKERASAN : 2.7 M

CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
112	Karangkemojing - Derak		YANU & INDRA	15

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Karangkemojing - Derak



LOKASI : STA 2+800

KONDISI PERKERASAN : SEDANG

LEBAR PERKERASAN : 2.3 M

CATATAN : BETON



LOKASI : STA 2+840

KONDISI PERKERASAN : RUSAK RINGAN

LEBAR PERKERASAN : 2.5 M

CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
112	Karangkemojing - Derak		YANU & INDRA	16


FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Karangkemojing - Derak



LOKASI : STA 2+900

KONDISI PERKERASAN : SEDANG
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : ASPAL



LOKASI : STA 3+000

KONDISI PERKERASAN : SEDANG
LEBAR PERKERASAN : 2.8 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
112	Karangkemojing - Derak		YANU & INDRA	17

#

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Karangkemojing - Derak



LOKASI : STA 3+100

KONDISI PERKERASAN : SEDANG
LEBAR PERKERASAN : 2.8 M
CATATAN : ASPAL



LOKASI : STA 3+200

KONDISI PERKERASAN : SEDANG
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
112	Karangkemojing - Derak		YANU & INDRA	18

#

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Karangkemojing - Derak



LOKASI : STA 3+300

KONDISI PERKERASAN : SEDANG
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : ASPAL



LOKASI : STA 3+400

KONDISI PERKERASAN : SEDANG
LEBAR PERKERASAN : 2.8 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
112	Karangkemojing - Derak		YANU & INDRA	19

#

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Karangkemojing - Derak



LOKASI : STA 3+500

KONDISI PERKERASAN : RUSAK RINGAN
LEBAR PERKERASAN : 2.8 M
CATATAN : ASPAL



LOKASI : STA 3+600

KONDISI PERKERASAN : SEDANG
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
112	Karangkemojing - Derak		YANU & INDRA	20

#

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Karangkemojing - Derak



LOKASI : STA 3+700

KONDISI PERKERASAN : SEDANG

LEBAR PERKERASAN : 2.5 M

CATATAN : ASPAL



LOKASI : STA 3+800

KONDISI PERKERASAN : SEDANG

LEBAR PERKERASAN : 2.5 M

CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
112	Karangkemojing - Derak		YANU & INDRA	21

#

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Karangkemojing - Derak



LOKASI : STA 3+900

KONDISI PERKERASAN : SEDANG

LEBAR PERKERASAN : 2.7 M

CATATAN : ASPAL



LOKASI : STA 4+000

KONDISI PERKERASAN : SEDANG

LEBAR PERKERASAN : 2.7 M

CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
112	Karangkemojing - Derak		YANU & INDRA	22

#

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Karangkemojing - Derak



LOKASI : STA 4+100

KONDISI PERKERASAN : RUSAK RINGAN

LEBAR PERKERASAN : 2.7 M

CATATAN : ASPAL



LOKASI : STA 4+200

KONDISI PERKERASAN : BAIK

LEBAR PERKERASAN : 2.7 M

CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
112	Karangkemojing - Derak		YANU & INDRA	23

#

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Karangkemojing - Derak



LOKASI : STA 4+250

KONDISI PERKERASAN : RUSAK BERAT

LEBAR PERKERASAN : 2.5 M

CATATAN : KERIKIL



LOKASI : STA 4+300

KONDISI PERKERASAN : RUSAK BERAT

LEBAR PERKERASAN : 2.5 M

CATATAN : KERIKIL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
112	Karangkemojing - Derak		YANU & INDRA	24

#

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Karangkemojing - Derak



LOKASI : STA 4+400

KONDISI PERKERASAN : RUSAK BERAT

LEBAR PERKERASAN : 2.5 M

CATATAN : KERIKIL



LOKASI : STA 4+500

KONDISI PERKERASAN : RUSAK BERAT

LEBAR PERKERASAN : 2 M

CATATAN : KERIKIL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
112	Karangkemojing - Derak		YANU & INDRA	25

#

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Karangkemojing - Derak



LOKASI : STA 4+600

KONDISI PERKERASAN : RUSAK BERAT

LEBAR PERKERASAN : 2 M

CATATAN : KERIKIL



LOKASI : STA 4+700

KONDISI PERKERASAN : RUSAK BERAT

LEBAR PERKERASAN : 2 M

CATATAN : KERIKIL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
112	Karangkemojing - Derak		YANU & INDRA	26

#

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Karangkemojing - Derak



LOKASI : STA 4+800

KONDISI PERKERASAN : RUSAK BERAT

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : KERIKIL



LOKASI : STA 4+900

KONDISI PERKERASAN : BAIK

LEBAR PERKERASAN : 2.3 M

CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
112	Karangkemojing - Derak		YANU & INDRA	27

#

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Karangkemojing - Derak



LOKASI : STA 5+000

KONDISI PERKERASAN : BAIK

LEBAR PERKERASAN : 2.3 M

CATATAN : ASPAL



LOKASI : STA 5+100

KONDISI PERKERASAN : BAIK

LEBAR PERKERASAN : 2.3 M

CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
112	Karangkemojing - Derak		YANU & INDRA	28

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Karangkemojing - Derak



LOKASI : STA 5+200

KONDISI PERKERASAN : RUSAK RINGAN

LEBAR PERKERASAN : 2.3 M

CATATAN : ASPAL



LOKASI : STA 5+300

KONDISI PERKERASAN : RUSAK RINGAN

LEBAR PERKERASAN : 2.3 M

CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
112	Karangkemojing - Derak		YANU & INDRA	29

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Karangkemojing - Derak



LOKASI : STA 5+400

KONDISI PERKERASAN : SEDANG

LEBAR PERKERASAN : 2.3 M

CATATAN : ASPAL



LOKASI : STA 5+500

KONDISI PERKERASAN : BAIK

LEBAR PERKERASAN : 2.3 M


CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
112	Karangkemojing - Derak		YANU & INDRA	30

#

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Karangkemojing - Derak



LOKASI : STA 5+600

KONDISI PERKERASAN : BAIK

LEBAR PERKERASAN : 2.3 M

CATATAN : ASPAL



LOKASI : STA 5+700

KONDISI PERKERASAN : BAIK

LEBAR PERKERASAN : 2.3 M

CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
112	Karangkemojing - Derak		YANU & INDRA	31

#

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Karangkemojing - Derak



LOKASI : STA 5+800

KONDISI PERKERASAN : RUSAK RINGAN

LEBAR PERKERASAN : 2.3 M

CATATAN : ASPAL



LOKASI : STA 5+900

KONDISI PERKERASAN : RUSAK RINGAN

LEBAR PERKERASAN : 2.3 M

CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
112	Karangkemojing - Derak		YANU & INDRA	32

#

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Karangkemojing - Derak



LOKASI : STA 6+000

KONDISI PERKERASAN : RUSAK RINGAN

LEBAR PERKERASAN : 2.3 M

CATATAN : ASPAL



LOKASI : STA 6+100

KONDISI PERKERASAN : RUSAK RINGAN

LEBAR PERKERASAN : 2.3 M


CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
112	Karangkemojing - Derak		YANU & INDRA	33

#

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Karangkemojing - Derak



LOKASI : STA 6+200

KONDISI PERKERASAN : RUSAK RINGAN

LEBAR PERKERASAN : 2.3 M

CATATAN : ASPAL



LOKASI : STA 6+300

KONDISI PERKERASAN : RUSAK RINGAN

LEBAR PERKERASAN : 2.3 M

CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
112	Karangkemojing - Derak		YANU & INDRA	34

#

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Karangkemojing - Derak



LOKASI : STA 6+400

KONDISI PERKERASAN : RUSAK RINGAN
LEBAR PERKERASAN : 2.3 M
CATATAN : ASPAL



LOKASI : STA 6+500

KONDISI PERKERASAN : BAIK
LEBAR PERKERASAN : 2.3 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
112	Karangkemojing - Derak		YANU & INDRA	35

#

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Karangkemojing - Derak



LOKASI : STA 6+600

KONDISI PERKERASAN : BAIK
LEBAR PERKERASAN : 2.3 M
CATATAN : ASPAL



LOKASI : STA 6+700

KONDISI PERKERASAN : BAIK
LEBAR PERKERASAN : 2.3 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
112	Karangkemojing - Derak		YANU & INDRA	36

#

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Karangkemojing - Derak



LOKASI : STA 6+800

KONDISI PERKERASAN : BAIK

LEBAR PERKERASAN : 2.3 M

CATATAN : ASPAL



LOKASI : STA 6+900

KONDISI PERKERASAN : BAIK

LEBAR PERKERASAN : 2.3 M

CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
112	Karangkemojing - Derak		YANU & INDRA	37

#

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Karangkemojing - Derak



LOKASI : STA 7+000

KONDISI PERKERASAN : SEDANG

LEBAR PERKERASAN : 2.3 M

CATATAN : ASPAL



LOKASI : STA 7+100

KONDISI PERKERASAN : SEDANG

LEBAR PERKERASAN : 2.3 M

CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
112	Karangkemojing - Derak		YANU & INDRA	38

#

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Karangkemojing - Derak



LOKASI : STA 7+200

KONDISI PERKERASAN : SEDANG
LEBAR PERKERASAN : 2.3 M
CATATAN : ASPAL



LOKASI : STA 7+300

KONDISI PERKERASAN : SEDANG
LEBAR PERKERASAN : 2.3 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
112	Karangkemojing - Derak		YANU & INDRA	39

#


FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Karangkemojing - Derak



LOKASI : STA 7+400

KONDISI PERKERASAN : SEDANG
LEBAR PERKERASAN : 2.3 M
CATATAN : ASPAL



LOKASI : STA 7+500

KONDISI PERKERASAN : SEDANG
LEBAR PERKERASAN : 2.3 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
112	Karangkemojing - Derak		YANU & INDRA	40

#

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Karangkemojing - Derak



LOKASI : STA 7+600

KONDISI PERKERASAN : RUSAK RINGAN

LEBAR PERKERASAN : 2.3 M

CATATAN : ASPAL



LOKASI : STA 7+700

KONDISI PERKERASAN : BAIK

LEBAR PERKERASAN : 2.3 M

CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
112	Karangkemojing - Derak		YANU & INDRA	41

#

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Karangkemojing - Derak



LOKASI : STA 7+800

KONDISI PERKERASAN : BAIK

LEBAR PERKERASAN : 2.3 M

CATATAN : ASPAL



LOKASI : STA 7+900

KONDISI PERKERASAN : BAIK

LEBAR PERKERASAN : 2.6 M

CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
112	Karangkemojing - Derak		YANU & INDRA	42

#

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Karangkemojing - Derak



LOKASI : STA 8+000

KONDISI PERKERASAN : SEDANG

LEBAR PERKERASAN : 2.6 M

CATATAN : ASPAL



LOKASI : STA 8+100

KONDISI PERKERASAN : SEDANG

LEBAR PERKERASAN : 2.6 M

CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
112	Karangkemojing - Derak		YANU & INDRA	43

#

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Karangkemojing - Derak



LOKASI : STA 8+200

KONDISI PERKERASAN : SEDANG

LEBAR PERKERASAN : 2.6 M

CATATAN : ASPAL



LOKASI : STA 8+300

KONDISI PERKERASAN : SEDANG

LEBAR PERKERASAN : 2.6 M

CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
112	Karangkemojing - Derak		YANU & INDRA	44

#

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Karangkemojing - Derak



LOKASI : STA 8+400

KONDISI PERKERASAN : SEDANG
LEBAR PERKERASAN : 2.7 M
CATATAN : ASPAL



LOKASI : STA 8+500

KONDISI PERKERASAN : SEDANG
LEBAR PERKERASAN : 2.7 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
112	Karangkemojing - Derak		YANU & INDRA	45

#

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Karangkemojing - Derak



LOKASI : STA 8+600

KONDISI PERKERASAN : SEDANG
LEBAR PERKERASAN : 2.6 M
CATATAN : ASPAL



LOKASI : STA 8+700

KONDISI PERKERASAN : SEDANG
LEBAR PERKERASAN : 2.6 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
112	Karangkemojing - Derak		YANU & INDRA	46

#

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Karangkemojing - Derak



LOKASI : STA 8+800

KONDISI PERKERASAN : BAIK

LEBAR PERKERASAN : 2.6 M

CATATAN : ASPAL



LOKASI : STA 8+900

KONDISI PERKERASAN : SEDANG

LEBAR PERKERASAN : 2.6 M

CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
112	Karangkemojing - Derak		YANU & INDRA	47

#

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Karangkemojing - Derak



LOKASI : STA 9+000

KONDISI PERKERASAN : BAIK

LEBAR PERKERASAN : 2.6 M

CATATAN : ASPAL



LOKASI : STA 9+100

KONDISI PERKERASAN : SEDANG

LEBAR PERKERASAN : 2.6 M

CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
112	Karangkemojing - Derak		YANU & INDRA	48

#

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Karangkemojing - Derak



LOKASI : STA 9+200

KONDISI PERKERASAN : SEDANG
LEBAR PERKERASAN : 2.6 M
CATATAN : ASPAL



LOKASI : STA 9+300

KONDISI PERKERASAN : RUSAK RINGAN
LEBAR PERKERASAN : 2.6 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
112	Karangkemojing - Derak		YANU & INDRA	49

#

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Karangkemojing - Derak



LOKASI : STA 9+400

KONDISI PERKERASAN : RUSAK RINGAN
LEBAR PERKERASAN : 2.6 M
CATATAN : ASPAL



LOKASI : STA 9+500

KONDISI PERKERASAN : RUSAK RINGAN
LEBAR PERKERASAN : 2.6 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
112	Karangkemojing - Derak		YANU & INDRA	50

#

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Karangkemojing - Derak



LOKASI : STA 9+600

KONDISI PERKERASAN : SEDANG
LEBAR PERKERASAN : 2.6 M
CATATAN : ASPAL



LOKASI : STA 9+700

KONDISI PERKERASAN : SEDANG
LEBAR PERKERASAN : 2.6 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
112	Karangkemojing - Derak		YANU & INDRA	51

#

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Karangkemojing - Derak



LOKASI : STA 9+800

KONDISI PERKERASAN : RUSAK RINGAN
LEBAR PERKERASAN : 2.6 M
CATATAN : ASPAL



LOKASI : STA 9+900

KONDISI PERKERASAN : SEDANG
LEBAR PERKERASAN : 2.6 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
112	Karangkemojing - Derak		YANU & INDRA	52

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Karangkemojing - Derak



LOKASI : STA 10+000

KONDISI PERKERASAN : SEDANG
LEBAR PERKERASAN : 2.6 M
CATATAN : ASPAL




LOKASI : STA 10+050

KONDISI PERKERASAN : RUSAK RINGAN
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
112	Karangkemojing - Derak		YANU & INDRA	53

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Karangkemojing - Derak



LOKASI : STA 10+100

KONDISI PERKERASAN : BAIK
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : ASPAL



LOKASI : STA 10+200

KONDISI PERKERASAN : BAIK
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
112	Karangkemojing - Derak		YANU & INDRA	54

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Karangkemojing - Derak



LOKASI : STA 10+300

KONDISI PERKERASAN : BAIK

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : ASPAL



LOKASI : STA 10+400

KONDISI PERKERASAN : BAIK

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
112	Karangkemojing - Derak		YANU & INDRA	55

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Karangkemojing - Derak



LOKASI : STA 10+500

KONDISI PERKERASAN : BAIK

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : ASPAL



LOKASI : STA 10+600

KONDISI PERKERASAN :

LEBAR PERKERASAN :

CATATAN :

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
112	Karangkemojing - Derak		YANU & INDRA	56