

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : SAMUDERA - KEDUNGOLENG



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
114	SAMUDERA - KEDUNGOLENG		GERA & NANDA	1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : SAMUDERA - KEDUNGOLENG



LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : Rusak berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
114	SAMUDERA - KEDUNGOLENG		GERA & NANDA	2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : SAMUDERA - KEDUNGOLENG



LOKASI : **STA** **400**

KONDISI PERKERASAN : Rusak berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : **STA** **500**

KONDISI PERKERASAN : Rusak berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
114	SAMUDERA - KEDUNGOLENG		GERA & NANDA	3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : SAMUDERA - KEDUNGOLENG



LOKASI : **STA** **0+600**

KONDISI PERKERASAN : Rusak berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : **STA** **0+700**

KONDISI PERKERASAN : Rusak berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
114	SAMUDERA - KEDUNGOLENG		GERA & NANDA	4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : SAMUDERA - KEDUNGOLENG



LOKASI : **STA 0+800**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+900**

KONDISI PERKERASAN : Rusak berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
114	SAMUDERA - KEDUNGOLENG		GERA & NANDA	5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : SAMUDERA - KEDUNGOLENG



LOKASI : **STA 1+000**

KONDISI PERKERASAN : Rusak berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : **STA 1+100**

KONDISI PERKERASAN : Rusak berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
114	SAMUDERA - KEDUNGOLENG		GERA & NANDA	6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : SAMUDERA - KEDUNGOLENG



23 Okt 2022 11.26.08
-7°21'37"S 108°59'27"E
#NO RUAS 114 #STA 1+200
#SDI #Bina Marga Kab. Banyumas



23 Okt 2022 11.28.09
-7°21'37"S 108°59'27"E
#NO RUAS 114 #STA 1+300
#SDI #Bina Marga Kab. Banyumas

LOKASI : **STA 1+200**

KONDISI PERKERASAN : Rusak berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : **STA 1+300**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
114	SAMUDERA - KEDUNGOLENG		GERA & NANDA	7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : SAMUDERA - KEDUNGOLENG



23 Okt 2022 11.29.01
-7°21'5"S 108°59'52"E
#NO RUAS 114 #STA 1+400
#SDI #Bina Marga Kab. Banyumas



23 Okt 2022 11.29.41
-7°21'5"S 108°59'53"E
Kecamatan Gumelar, Kabupaten Banyumas 53165
Indonesia
#NO RUAS 114 #STA 1+500
#SDI #Bina Marga Kab. Banyumas

LOKASI : **STA 1+400**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : **STA 1+500**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
114	SAMUDERA - KEDUNGOLENG		GERA & NANDA	8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : SAMUDERA - KEDUNGOLENG



LOKASI : STA 1+600

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal


LOKASI : STA 1+700

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
114	SAMUDERA - KEDUNGOLENG		GERA & NANDA	9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : SAMUDERA - KEDUNGOLENG



LOKASI : STA 1+800

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 1+900

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
114	SAMUDERA - KEDUNGOLENG		GERA & NANDA	10

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : SAMUDERA - KEDUNGOLENG



23 Okt 2022 11.34.45
#NO RUAS 114 #STA 2+000
#SDI #Bina Marga Kab. Banyumas

LOKASI : STA 2+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal



23 Okt 2022 11.35.44
#NO RUAS 114 #STA 2+000
#SDI #Bina Marga Kab. Banyumas

LOKASI : STA 2+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS 114	NAMA RUAS SAMUDERA - KEDUNGOLENG	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY GERA & NANDA	HALAMAN 11
-----------------	-------------------------------------	------------------------	--------------------------------	---------------

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : SAMUDERA - KEDUNGOLENG



23 Okt 2022 11.36.50
#NO RUAS 114 #STA 2+200
#SDI #Bina Marga Kab. Banyumas

LOKASI : STA 2+200

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal



23 Okt 2022 11.37.31
#NO RUAS 114 #STA 2+300
#SDI #Bina Marga Kab. Banyumas

LOKASI : STA 2+300

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS 114	NAMA RUAS SAMUDERA - KEDUNGOLENG	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY GERA & NANDA	HALAMAN 12
-----------------	-------------------------------------	------------------------	--------------------------------	---------------

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : SAMUDERA - KEDUNGOLENG



23 Okt 2022 11:38:17
#NO RUAS 114 #STA 2+400
#SDI #Bina Marga Kab. Banyumas



23 Okt 2022 11:38:57
#NO RUAS 114 #STA 2+500
#SDI #Bina Marga Kab. Banyumas

LOKASI : STA 2+400

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 2+500

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS 114	NAMA RUAS SAMUDERA - KEDUNGOLENG	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY GERA & NANDA	HALAMAN 13
-----------------	-------------------------------------	------------------------	--------------------------------	---------------

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : SAMUDERA - KEDUNGOLENG



23 Okt 2022 11:39:46
#NO RUAS 114 #STA 2+600
#SDI #Bina Marga Kab. Banyumas



23 Okt 2022 11:40:30
#NO RUAS 114 #STA 2+700
#SDI #Bina Marga Kab. Banyumas

LOKASI : STA 2+600

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 2+700

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS 114	NAMA RUAS SAMUDERA - KEDUNGOLENG	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY GERA & NANDA	HALAMAN 14
-----------------	-------------------------------------	------------------------	--------------------------------	---------------

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : SAMUDERA - KEDUNGOLENG



LOKASI : STA 2+800

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 2+900

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPAEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
114	SAMUDERA - KEDUNGOLENG		GERA & NANDA	15

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : SAMUDERA - KEDUNGOLENG



LOKASI : STA 3+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 3+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPAEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
114	SAMUDERA - KEDUNGOLENG		GERA & NANDA	16

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : SAMUDERA - KEDUNGOLENG



LOKASI : STA 3+100

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 3+200

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
114	SAMUDERA - KEDUNGOLENG		GERA & NANDA	17

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : SAMUDERA - KEDUNGOLENG



LOKASI : STA 3+300

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 3+400

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
114	SAMUDERA - KEDUNGOLENG		GERA & NANDA	18

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : SAMUDERA - KEDUNGOLENG



LOKASI : STA 3+500

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 3+600

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
114	SAMUDERA - KEDUNGOLENG		GERA & NANDA	19

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : SAMUDERA - KEDUNGOLENG



LOKASI : STA 3+700

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal




LOKASI : STA 3+800

KONDISI PERKERASAN : Rusak berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Kerikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
114	SAMUDERA - KEDUNGOLENG		GERA & NANDA	20

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : SAMUDERA - KEDUNGOLENG



23 Okt 2022 12.06.08
#NO RUAS 114 #STA 3+900
#SDI #Bina Marga Kab. Banyumas

LOKASI : **STA 3+900**

KONDISI PERKERASAN : Rusak berat

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Kerikil



23 Okt 2022 12.07.20
#NO RUAS 114 #STA 4+000
#SDI #Bina Marga Kab. Banyumas

LOKASI : **STA 4+000**

KONDISI PERKERASAN : Rusak berat

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Kerikil

NO. RUAS 114	NAMA RUAS SAMUDERA - KEDUNGOLENG	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY GERA & NANDA	HALAMAN 21
-----------------	-------------------------------------	------------------------	--------------------------------	---------------