


FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Tunjung-Kedungweringin



LOKASI : **STA 0+000**

KONDISI PERKERASAN : BAIK

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : ASPAL

LOKASI : **STA 0+100**

KONDISI PERKERASAN : BAIK


LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
120	Tunjung-Kedungweringin		YANU & INDRA	1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Tunjung-Kedungweringin



LOKASI : **STA 0+200**

KONDISI PERKERASAN : BAIK

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : ASPAL

LOKASI : **STA 0+300**

KONDISI PERKERASAN : BAIK

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
120	Tunjung-Kedungweringin		YANU & INDRA	2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Tunjung-Kedungweringin



LOKASI : **STA 0+400**

KONDISI PERKERASAN : SEDANG
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : ASPAL

LOKASI : **STA 0+500**

KONDISI PERKERASAN : SEDANG
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
120	Tunjung-Kedungweringin		YANU & INDRA	3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Tunjung-Kedungweringin



LOKASI : **STA 0+600**

KONDISI PERKERASAN : SEDANG
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : ASPAL



LOKASI : **STA 0+700**

KONDISI PERKERASAN : RUSAK RINGAN
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
120	Tunjung-Kedungweringin		YANU & INDRA	4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Tunjung-Kedungweringin



LOKASI : **STA 0+800**

KONDISI PERKERASAN : BAIK
LEBAR PERKERASAN : 4.1 M
CATATAN : ASPAL

LOKASI : **STA 0+900**

KONDISI PERKERASAN : BAIK
LEBAR PERKERASAN : 4.1 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
120	Tunjung-Kedungweringin		YANU & INDRA	5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Tunjung-Kedungweringin



LOKASI : **STA 1+000**

KONDISI PERKERASAN : BAIK
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : ASPAL


LOKASI : **STA 1+100**

KONDISI PERKERASAN : SEDANG
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
120	Tunjung-Kedungweringin		YANU & INDRA	6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Tunjung-Kedungweringin



LOKASI : STA 1+200

KONDISI PERKERASAN : SEDANG
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : ASPAL



LOKASI : STA 1+300

KONDISI PERKERASAN : SEDANG
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
120	Tunjung-Kedungweringin		YANU & INDRA	7


FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Tunjung-Kedungweringin



LOKASI : STA 1+400

KONDISI PERKERASAN : BAIK
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : ASPAL



LOKASI : STA 1+500

KONDISI PERKERASAN : BAIK
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
120	Tunjung-Kedungweringin		YANU & INDRA	8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Tunjung-Kedungweringin



LOKASI : **STA 1+600**

KONDISI PERKERASAN : BAIK

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : ASPAL



LOKASI : **STA 1+700**

KONDISI PERKERASAN : BAIK

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
120	Tunjung-Kedungweringin		YANU & INDRA	9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Tunjung-Kedungweringin




LOKASI : **STA 1+800**

KONDISI PERKERASAN : BAIK

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : ASPAL



LOKASI : **STA 1+900**

KONDISI PERKERASAN : BAIK

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
120	Tunjung-Kedungweringin		YANU & INDRA	10

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Tunjung-Kedungweringin



LOKASI : **STA 2+000**

KONDISI PERKERASAN : SEDANG
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : ASPAL



LOKASI : **STA 2+100**

KONDISI PERKERASAN : SEDANG
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
120	Tunjung-Kedungweringin		YANU & INDRA	11

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Tunjung-Kedungweringin



LOKASI : **STA 2+200**

KONDISI PERKERASAN : SEDANG
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : ASPAL



LOKASI : **STA 2+300**

KONDISI PERKERASAN : SEDANG
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
120	Tunjung-Kedungweringin		YANU & INDRA	12

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Tunjung-Kedungweringin



LOKASI : **STA 2+400**

KONDISI PERKERASAN : BAIK

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : ASPAL



LOKASI : **STA 2+450**

KONDISI PERKERASAN : BAIK

LEBAR PERKERASAN : 4.5 M

CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
120	Tunjung-Kedungweringin		YANU & INDRA	13