

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Klapagading - Bantar



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : RUSAK RINGAN
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : ASPAL

LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : RUSAK RINGAN
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
121	Klapagading - Bantar		YANU & INDRA	1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Klapagading - Bantar



LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : RUSAK RINGAN
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : ASPAL

LOKASI : STA 0+300

KONDISI PERKERASAN : RUSAK RINGAN
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
121	Klapagading - Bantar		YANU & INDRA	2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Klapagading - Bantar



LOKASI : **STA 0+400**

KONDISI PERKERASAN : RUSAK RINGAN

LEBAR PERKERASAN : 3.5 M

CATATAN : ASPAL



LOKASI : **STA 0+500**

KONDISI PERKERASAN : RUSAK RINGAN


LEBAR PERKERASAN : 3.5 M

CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
121	Klapagading - Bantar		YANU & INDRA	3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Klapagading - Bantar



LOKASI : **STA 0+600**

KONDISI PERKERASAN : **RUSAK BERAT**

LEBAR PERKERASAN : 3.5 M

CATATAN : ASPAL



LOKASI : **STA 0+700**

KONDISI PERKERASAN : RUSAK RINGAN

LEBAR PERKERASAN : 3.5 M

CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
121	Klapagading - Bantar		YANU & INDRA	4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Klapagading - Bantar



LOKASI : STA 0+800

KONDISI PERKERASAN : SEDANG
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : ASPAL



LOKASI : STA 0+900

KONDISI PERKERASAN : RUSAK RINGAN
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
121	Klapagading - Bantar		YANU & INDRA	5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Klapagading - Bantar



LOKASI : STA 1+000

KONDISI PERKERASAN : RUSAK RINGAN
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : ASPAL



LOKASI : STA 1+100

KONDISI PERKERASAN : SEDANG
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
121	Klapagading - Bantar		YANU & INDRA	6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Klapagading - Bantar



LOKASI : STA 1+200

KONDISI PERKERASAN : RUSAK RINGAN
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : ASPAL



LOKASI : STA 1+300

KONDISI PERKERASAN : RUSAK RINGAN
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
121	Klapagading - Bantar		YANU & INDRA	7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Klapagading - Bantar



LOKASI : STA 1+400

KONDISI PERKERASAN : SEDANG
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : ASPAL



LOKASI : STA 1+500

KONDISI PERKERASAN : RUSAK RINGAN
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
121	Klapagading - Bantar		YANU & INDRA	8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Klapagading - Bantar



LOKASI : STA 1+600

KONDISI PERKERASAN : RUSAK RINGAN
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : ASPAL



LOKASI : STA 1+700

KONDISI PERKERASAN : RUSAK RINGAN
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
121	Klapagading - Bantar		YANU & INDRA	9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Klapagading - Bantar



LOKASI : STA 1+800

KONDISI PERKERASAN : SEDANG
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : ASPAL



LOKASI : STA 1+900

KONDISI PERKERASAN : RUSAK BERAT
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
121	Klapagading - Bantar		YANU & INDRA	10

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Klapagading - Bantar



LOKASI : STA 2+000

KONDISI PERKERASAN : RUSAK BERAT
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : ASPAL



LOKASI : STA 2+100

KONDISI PERKERASAN : RUSAK BERAT
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
121	Klapagading - Bantar		YANU & INDRA	11

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Klapagading - Bantar



LOKASI : STA 2+200

KONDISI PERKERASAN : RUSAK RINGAN
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : ASPAL




LOKASI : STA 2+300

KONDISI PERKERASAN : RUSAK BERAT
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
121	Klapagading - Bantar		YANU & INDRA	12

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Klapagading - Bantar



LOKASI : STA 2+400

KONDISI PERKERASAN : RUSAK BERAT
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : ASPAL



LOKASI : STA 2+500

KONDISI PERKERASAN : RUSAK RINGAN
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
121	Klapagading - Bantar		YANU & INDRA	13

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Klapagading - Bantar



LOKASI : STA 2+600

KONDISI PERKERASAN : SEDANG
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : ASPAL



LOKASI : STA 2+700

KONDISI PERKERASAN : RUSAK BERAT
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
121	Klapagading - Bantar		YANU & INDRA	14

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Klapagading - Bantar



LOKASI : STA 2+800

KONDISI PERKERASAN : RUSAK BERAT

LEBAR PERKERASAN : 3.5 M

CATATAN : ASPAL



LOKASI : STA 2+900

KONDISI PERKERASAN : RUSAK RINGAN

LEBAR PERKERASAN : 3.5 M

CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
121	Klapagading - Bantar		YANU & INDRA	15

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Klapagading - Bantar



LOKASI : STA 3+000

KONDISI PERKERASAN : RUSAK BERAT

LEBAR PERKERASAN : 3.5 M

CATATAN : ASPAL



LOKASI : STA 3+100

KONDISI PERKERASAN : RUSAK BERAT

LEBAR PERKERASAN : 3.5 M

CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
121	Klapagading - Bantar		YANU & INDRA	16


FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Klapagading - Bantar



LOKASI : STA 3+200

KONDISI PERKERASAN : RUSAK RINGAN
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : ASPAL



LOKASI : STA 3+300

KONDISI PERKERASAN : RUSAK RINGAN
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
121	Klapagading - Bantar		YANU & INDRA	17

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Klapagading - Bantar



LOKASI : STA 3+400

KONDISI PERKERASAN : RUSAK RINGAN
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : ASPAL



LOKASI : STA 3+500

KONDISI PERKERASAN : RUSAK RINGAN
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
121	Klapagading - Bantar		YANU & INDRA	18

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Klapagading - Bantar



LOKASI : STA 3+600

KONDISI PERKERASAN : RUSAK RINGAN
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : ASPAL



LOKASI : STA 3+700

KONDISI PERKERASAN : RUSAK RINGAN
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
121	Klapagading - Bantar		YANU & INDRA	19

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Klapagading - Bantar



LOKASI : STA 3+800

KONDISI PERKERASAN : RUSAK RINGAN
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : ASPAL



LOKASI : STA 3+900

KONDISI PERKERASAN : SEDANG
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
121	Klapagading - Bantar		YANU & INDRA	20

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Klapagading - Bantar



LOKASI : STA 4+000

KONDISI PERKERASAN : SEDANG
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : ASPAL



LOKASI : STA 4+100

KONDISI PERKERASAN : BAIK
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
121	Klapagading - Bantar		YANU & INDRA	21

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Klapagading - Bantar



LOKASI : STA 4+200

KONDISI PERKERASAN : BAIK
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : ASPAL



LOKASI : STA 4+300

KONDISI PERKERASAN : SEDANG
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
121	Klapagading - Bantar		YANU & INDRA	22

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Klapagading - Bantar



LOKASI : STA 4+400

KONDISI PERKERASAN : BAIK
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : ASPAL



LOKASI : STA 4+500

KONDISI PERKERASAN : BAIK
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
121	Klapagading - Bantar		YANU & INDRA	23


FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Klapagading - Bantar



LOKASI : STA 4+550

KONDISI PERKERASAN : SEDANG
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : ASPAL



LOKASI : STA

KONDISI PERKERASAN :
LEBAR PERKERASAN : M
CATATAN :

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
121	Klapagading - Bantar		YANU & INDRA	24