

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : KEDIRI - KARANGANYAR



LOKASI : **STA** **0+000**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 6 M
CATATAN : Aspal


LOKASI : **STA** **0+100**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 2,9 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPAEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
155	KEDIRI - KARANGANYAR		KRESNA & GERA	1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : KEDIRI - KARANGANYAR



LOKASI : **STA** **0+200**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 2,9 M
CATATAN : Aspal


LOKASI : **STA** **0+300**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 2,9 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPAEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
155	KEDIRI - KARANGANYAR		KRESNA & GERA	2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : KEDIRI - KARANGANYAR



LOKASI : STA 0+400

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 2,5 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+500

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 2,5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
155	KEDIRI - KARANGANYAR		KRESNA & GERA	3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : KEDIRI - KARANGANYAR



LOKASI : STA 0+600

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 2,5 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+700

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 2,5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
155	KEDIRI - KARANGANYAR		KRESNA & GERA	4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : KEDIRI - KARANGANYAR



LOKASI : **STA 0+800**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 2,5 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+900**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 2,5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
155	KEDIRI - KARANGANYAR		KRESNA & GERA	5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : KEDIRI - KARANGANYAR



LOKASI : **STA 1+000**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 2,5 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : **STA 1+100**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 2,5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
155	KEDIRI - KARANGANYAR		KRESNA & GERA	6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : KEDIRI - KARANGANYAR



LOKASI : STA 1+200

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 2,5 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+300

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 2,5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPAEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
155	KEDIRI - KARANGANYAR		KRESNA & GERA	7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : KEDIRI - KARANGANYAR



LOKASI : STA 1+400

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 2,5 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+500

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 2,5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPAEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
155	KEDIRI - KARANGANYAR		KRESNA & GERA	8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : KEDIRI - KARANGANYAR



LOKASI : STA 1+600

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 2,5 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+700

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 2,5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPAEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
155	KEDIRI - KARANGANYAR		KRESNA & GERA	9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : KEDIRI - KARANGANYAR



LOKASI : STA 1+800

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 2,5 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+900

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 2,5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPAEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
155	KEDIRI - KARANGANYAR		KRESNA & GERA	10

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : KEDIRI - KARANGANYAR



LOKASI : **STA 2+000**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 2,5 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : **STA 2+100**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 2,5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
155	KEDIRI - KARANGANYAR		KRESNA & GERA	11