

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : PASAR PAHING - KARANGSALAM



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3.2 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
159	PASAR PAHING - KARANGSALAM		GOLDY & YANU	1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : PASAR PAHING - KARANGSALAM



LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3.2 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+300

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3.2 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
159	PASAR PAHING - KARANGSALAM		GOLDY & YANU	2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : PASAR PAHING - KARANGSALAM



LOKASI : STA 0+400

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3.2 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+500

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3.2 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
159	PASAR PAHING - KARANGSALAM		GOLDY & YANU	3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : PASAR PAHING - KARANGSALAM



LOKASI : STA 0+600

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3.2 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+700

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3.2 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
159	PASAR PAHING - KARANGSALAM		GOLDY & YANU	4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : PASAR PAHING - KARANGSALAM



LOKASI : STA 0+800

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3.2 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+900

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3.2 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
159	PASAR PAHING - KARANGSALAM		GOLDY & YANU	5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : PASAR PAHING - KARANGSALAM



LOKASI : STA 1+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3.2 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 1+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3.2 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
159	PASAR PAHING - KARANGSALAM		GOLDY & YANU	6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : PASAR PAHING - KARANGSALAM



LOKASI : STA 1+200

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3.2 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+300

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3.2 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPAEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
159	PASAR PAHING - KARANGSALAM		GOLDY & YANU	7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : PASAR PAHING - KARANGSALAM



LOKASI : STA 1+400

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3.2 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+500

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3.2 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPAEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
159	PASAR PAHING - KARANGSALAM		GOLDY & YANU	8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : PASAR PAHING - KARANGSALAM



LOKASI : **STA 1+600**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3.2 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : **STA 1+700**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4.2 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPAEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
159	PASAR PAHING - KARANGSALAM		GOLDY & YANU	9