

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : KARANGANYAR - PEJOGOL



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+002

KONDISI PERKERASAN : Baik


LEBAR PERKERASAN : 3,6 M

CATATAN : Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS             | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|-----------------------|------------------------|----------------|---------|
| 163      | KARANGANYAR - PEJOGOL |                        | KRESNA & GERA  | 1       |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : KARANGANYAR - PEJOGOL



LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3,6 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3,6 M

CATATAN : Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS             | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|-----------------------|------------------------|----------------|---------|
| 163      | KARANGANYAR - PEJOGOL |                        | KRESNA & GERA  | 2       |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : KARANGANYAR - PEJOGOL



LOKASI :                **STA                0+300**

KONDISI PERKERASAN :                Baik  
LEBAR PERKERASAN :                3,6                M  
CATATAN :                Aspal

LOKASI :                **STA                0+400**

KONDISI PERKERASAN :                Baik  
LEBAR PERKERASAN :                3,6                M  
CATATAN :                Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS             | DPU KABUPAEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|-----------------------|-----------------------|----------------|---------|
| 163      | KARANGANYAR - PEJOGOL |                       | KRESNA & GERA  | 3       |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : KARANGANYAR - PEJOGOL



LOKASI :                **STA                0+500**

KONDISI PERKERASAN :                Baik  
LEBAR PERKERASAN :                3,6                M  
CATATAN :                Aspal

LOKASI :                **STA                0+600**

KONDISI PERKERASAN :                Baik  
LEBAR PERKERASAN :                3,6                M  
CATATAN :                Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS             | DPU KABUPAEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|-----------------------|-----------------------|----------------|---------|
| 163      | KARANGANYAR - PEJOGOL |                       | KRESNA & GERA  | 4       |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : KARANGANYAR - PEJOGOL



LOKASI :                **STA                0+700**

KONDISI PERKERASAN :                Baik  
LEBAR PERKERASAN :                3,6                M  
CATATAN :                Aspal

LOKASI :                **STA                0+800**

KONDISI PERKERASAN :                Baik  
LEBAR PERKERASAN :                3,6                M  
CATATAN :                Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS             | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|-----------------------|------------------------|----------------|---------|
| 163      | KARANGANYAR - PEJOGOL |                        | KRESNA & GERA  | 5       |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : KARANGANYAR - PEJOGOL



LOKASI :                **STA                0+900**

KONDISI PERKERASAN :                Baik  
LEBAR PERKERASAN :                3,6                M  
CATATAN :                Aspal

LOKASI :                **STA                1+000**

KONDISI PERKERASAN :                Sedang  
LEBAR PERKERASAN :                3,6                M  
CATATAN :                Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS             | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|-----------------------|------------------------|----------------|---------|
| 163      | KARANGANYAR - PEJOGOL |                        | KRESNA & GERA  | 6       |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : KARANGANYAR - PEJOGOL



LOKASI : STA 1+100

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 3,6 M  
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+200

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 3,6 M  
CATATAN : Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS             | DPU KABUPAEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|-----------------------|-----------------------|----------------|---------|
| 163      | KARANGANYAR - PEJOGOL |                       | KRESNA & GERA  | 7       |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : KARANGANYAR - PEJOGOL



LOKASI : STA 1+300

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 3,6 M  
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+400

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 3,6 M  
CATATAN : Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS             | DPU KABUPAEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|-----------------------|-----------------------|----------------|---------|
| 163      | KARANGANYAR - PEJOGOL |                       | KRESNA & GERA  | 8       |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : KARANGANYAR - PEJOGOL




LOKASI :                    **STA**                    **1+500**

KONDISI PERKERASAN :                    Baik

LEBAR PERKERASAN :                    3,6                    M

CATATAN :                    Aspal



LOKASI :                    **STA**                    **1+600**

KONDISI PERKERASAN :                    Baik


LEBAR PERKERASAN :                    3,6                    M

CATATAN :                    Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS             | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|-----------------------|------------------------|----------------|---------|
| 163      | KARANGANYAR - PEJOGOL |                        | KRESNA & GERA  | 9       |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : KARANGANYAR - PEJOGOL




LOKASI :                    **STA**                    **1+700**

KONDISI PERKERASAN :                    Baik

LEBAR PERKERASAN :                    3,6                    M

CATATAN :                    Aspal



LOKASI :                    **STA**                    **1+800**

KONDISI PERKERASAN :                    Baik

LEBAR PERKERASAN :                    3,6                    M

CATATAN :                    Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS             | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|-----------------------|------------------------|----------------|---------|
| 163      | KARANGANYAR - PEJOGOL |                        | KRESNA & GERA  | 10      |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : KARANGANYAR - PEJOGOL



LOKASI : STA 1+900

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 3,6 M  
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 2+000

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 3,6 M  
CATATAN : Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS             | DPU KABUPAEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|-----------------------|-----------------------|----------------|---------|
| 163      | KARANGANYAR - PEJOGOL |                       | KRESNA & GERA  | 11      |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : KARANGANYAR - PEJOGOL



LOKASI : STA 2+100

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 3,6 M  
CATATAN : Aspal




LOKASI : STA 2+200

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 3,6 M  
CATATAN : Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS             | DPU KABUPAEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|-----------------------|-----------------------|----------------|---------|
| 163      | KARANGANYAR - PEJOGOL |                       | KRESNA & GERA  | 12      |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : KARANGANYAR - PEJOGOL



LOKASI : STA 2+300

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 3,6 M  
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 2+400

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 3,6 M  
CATATAN : Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS             | DPU KABUPAEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|-----------------------|-----------------------|----------------|---------|
| 163      | KARANGANYAR - PEJOGOL |                       | KRESNA & GERA  | 13      |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : KARANGANYAR - PEJOGOL



LOKASI : STA 2+500

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 3,6 M  
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 2+600

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 3,6 M  
CATATAN : Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS             | DPU KABUPAEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|-----------------------|-----------------------|----------------|---------|
| 163      | KARANGANYAR - PEJOGOL |                       | KRESNA & GERA  | 14      |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : KARANGANYAR - PEJOGOL



LOKASI : STA 2+700

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 3,6 M  
CATATAN : Aspal




LOKASI : STA 2+800

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 3,6 M  
CATATAN : Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS             | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|-----------------------|------------------------|----------------|---------|
| 163      | KARANGANYAR - PEJOGOL |                        | KRESNA & GERA  | 15      |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : KARANGANYAR - PEJOGOL



LOKASI : STA 2+900

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 3,6 M  
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 3+000

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 3,6 M  
CATATAN : Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS             | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|-----------------------|------------------------|----------------|---------|
| 163      | KARANGANYAR - PEJOGOL |                        | KRESNA & GERA  | 16      |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : KARANGANYAR - PEJOGOL



LOKASI : STA 3+100

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 3,4 M  
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 3+200

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 3,4 M  
CATATAN : Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS             | DPU KABUPAEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|-----------------------|-----------------------|----------------|---------|
| 163      | KARANGANYAR - PEJOGOL |                       | KRESNA & GERA  | 17      |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : KARANGANYAR - PEJOGOL



LOKASI : STA 3+300

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 3,4 M  
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 3+400

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 3,4 M  
CATATAN : Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS             | DPU KABUPAEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|-----------------------|-----------------------|----------------|---------|
| 163      | KARANGANYAR - PEJOGOL |                       | KRESNA & GERA  | 18      |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : KARANGANYAR - PEJOGOL



LOKASI : **STA 3+500**

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 3,4 M  
CATATAN : Aspal



LOKASI : **STA 3+600**

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 3,4 M  
CATATAN : Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS             | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|-----------------------|------------------------|----------------|---------|
| 163      | KARANGANYAR - PEJOGOL |                        | KRESNA & GERA  | 19      |