

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : KARANGGANDUL - GUNUNGLURAH



LOKASI : **STA 0+000**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+100**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
166	KARANGGANDUL - GUNUNGLURAH		GOLDY & YANU	1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : KARANGGANDUL - GUNUNGLURAH



LOKASI : **STA 0+200**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+300**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
166	KARANGGANDUL - GUNUNGLURAH		GOLDY & YANU	2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : KARANGGANDUL - GUNUNGLURAH



LOKASI : STA 0+400

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : Aspal


LOKASI : STA 0+500

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
166	KARANGGANDUL - GUNUNGLURAH		GOLDY & YANU	3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : KARANGGANDUL - GUNUNGLURAH



LOKASI : STA 0+600

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+700

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
166	KARANGGANDUL - GUNUNGLURAH		GOLDY & YANU	4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : KARANGGANDUL - GUNUNGLURAH



LOKASI : **STA 0+800**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+900**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4.1 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPAEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
166	KARANGGANDUL - GUNUNGLURAH		GOLDY & YANU	5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : KARANGGANDUL - GUNUNGLURAH



LOKASI : **STA 1+000**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4.1 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : **STA 1+100**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4.1 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPAEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
166	KARANGGANDUL - GUNUNGLURAH		GOLDY & YANU	6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : KARANGGANDUL - GUNUNGLURAH



LOKASI : **STA 1+200**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4.1 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : **STA 1+300**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4.1 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPAEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
166	KARANGGANDUL - GUNUNGLURAH		GOLDY & YANU	7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : KARANGGANDUL - GUNUNGLURAH



LOKASI : **STA 1+400**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4.1 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : **STA 1+500**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4.1 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPAEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
166	KARANGGANDUL - GUNUNGLURAH		GOLDY & YANU	8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : KARANGGANDUL - GUNUNGLURAH



LOKASI : **STA 1+600**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4.1 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : **STA 1+700**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4.1 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPAEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
166	KARANGGANDUL - GUNUNGLURAH		GOLDY & YANU	9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : KARANGGANDUL - GUNUNGLURAH



LOKASI : **STA 1+800**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4.1 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : **STA 1+900**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4.1 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPAEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
166	KARANGGANDUL - GUNUNGLURAH		GOLDY & YANU	10

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : KARANGGANDUL - GUNUNGLURAH



LOKASI : **STA 2+000**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4.1 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : **STA 2+100**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4.1 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
166	KARANGGANDUL - GUNUNGLURAH		GOLDY & YANU	11

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : KARANGGANDUL - GUNUNGLURAH



LOKASI : **STA 2+200**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : **STA 2+300**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
166	KARANGGANDUL - GUNUNGLURAH		GOLDY & YANU	12

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : KARANGGANDUL - GUNUNGLURAH



LOKASI : **STA 2+400**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : **STA 2+500**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
166	KARANGGANDUL - GUNUNGLURAH		GOLDY & YANU	13

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : KARANGGANDUL - GUNUNGLURAH



LOKASI : **STA 2+600**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : **STA 2+700**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4.1 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
166	KARANGGANDUL - GUNUNGLURAH		GOLDY & YANU	14

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : KARANGGANDUL - GUNUNGLURAH



LOKASI : **STA 2+800**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4.1 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : **STA 2+900**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4.1 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
166	KARANGGANDUL - GUNUNGLURAH		GOLDY & YANU	15

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : KARANGGANDUL - GUNUNGLURAH



LOKASI : **STA 3+000**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4.1 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : **STA 3+100**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4.1 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
166	KARANGGANDUL - GUNUNGLURAH		GOLDY & YANU	16

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : KARANGGANDUL - GUNUNGLURAH



LOKASI : **STA 3+200**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4.1 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : **STA 3+300**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4.1 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
166	KARANGGANDUL - GUNUNGLURAH		GOLDY & YANU	17

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : KARANGGANDUL - GUNUNGLURAH



LOKASI : **STA 3+400**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4.1 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : **STA 3+500**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4.1 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
166	KARANGGANDUL - GUNUNGLURAH		GOLDY & YANU	18

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : KARANGGANDUL - GUNUNGLURAH



LOKASI : **STA 3+600**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4.1 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : **STA 3+700**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4.1 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPAEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
166	KARANGGANDUL - GUNUNGLURAH		GOLDY & YANU	19

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : KARANGGANDUL - GUNUNGLURAH



LOKASI : **STA 3+800**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4.1 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : **STA 3+900**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4.1 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPAEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
166	KARANGGANDUL - GUNUNGLURAH		GOLDY & YANU	20

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : KARANGGANDUL - GUNUNGLURAH



LOKASI : **STA 4+000**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4.1 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : **STA 4+100**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4.1 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPAEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
166	KARANGGANDUL - GUNUNGLURAH		GOLDY & YANU	21

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : KARANGGANDUL - GUNUNGLURAH



LOKASI : **STA 4+200**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4.1 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : **STA 4+300**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4.1 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPAEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
166	KARANGGANDUL - GUNUNGLURAH		GOLDY & YANU	22

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : KARANGGANDUL - GUNUNGLURAH



LOKASI : **STA 4+400**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4.1 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : **STA 4+500**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4.1 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
166	KARANGGANDUL - GUNUNGLURAH		GOLDY & YANU	23

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : KARANGGANDUL - GUNUNGLURAH



LOKASI : **STA 4+600**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4.1 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : **STA**

KONDISI PERKERASAN :
LEBAR PERKERASAN : M
CATATAN :

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
166	KARANGGANDUL - GUNUNGLURAH		GOLDY & YANU	24