

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : KETAPANG - GUNUNGLURAH



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN :

LEBAR PERKERASAN : 5.4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+015

KONDISI PERKERASAN :

LEBAR PERKERASAN : 5.4 M

CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
168	KETAPANG - GUNUNGLURAH		GOLDY & YANU	1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : KETAPANG - GUNUNGLURAH



LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN :

LEBAR PERKERASAN : 5.4 M

CATATAN : Beton

LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN :

LEBAR PERKERASAN : 5.4 M

CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
168	KETAPANG - GUNUNGLURAH		GOLDY & YANU	2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : KETAPANG - GUNUNGLURAH



LOKASI : STA 0+300

KONDISI PERKERASAN :

LEBAR PERKERASAN : 5.4 M

CATATAN : Beton

LOKASI : STA 0+400

KONDISI PERKERASAN :

LEBAR PERKERASAN : 5.4 M

CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPAEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
168	KETAPANG - GUNUNGLURAH		GOLDY & YANU	3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : KETAPANG - GUNUNGLURAH



LOKASI : STA 0+500

KONDISI PERKERASAN :

LEBAR PERKERASAN : 5.4 M

CATATAN : Beton

LOKASI : STA 0+600

KONDISI PERKERASAN :

LEBAR PERKERASAN : 5.4 M

CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPAEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
168	KETAPANG - GUNUNGLURAH		GOLDY & YANU	4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : KETAPANG - GUNUNGLURAH




LOKASI : STA 0+700

KONDISI PERKERASAN :

LEBAR PERKERASAN : 5.4 M

CATATAN : Beton



LOKASI : STA 0+800

KONDISI PERKERASAN :

LEBAR PERKERASAN : 5.4 M

CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPAEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
168	KETAPANG - GUNUNGLURAH		GOLDY & YANU	5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : KETAPANG - GUNUNGLURAH




LOKASI : STA 0+900

KONDISI PERKERASAN :

LEBAR PERKERASAN : 5.4 M

CATATAN : Beton



LOKASI : STA 1+000

KONDISI PERKERASAN :

LEBAR PERKERASAN : 5.4 M

CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPAEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
168	KETAPANG - GUNUNGLURAH		GOLDY & YANU	6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : KETAPANG - GUNUNGLURAH



LOKASI : STA 1+100

KONDISI PERKERASAN :

LEBAR PERKERASAN : 5.4 M

CATATAN : Beton



LOKASI : STA 1+200

KONDISI PERKERASAN :

LEBAR PERKERASAN : 5.4 M

CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
168	KETAPANG - GUNUNGLURAH		GOLDY & YANU	7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : KETAPANG - GUNUNGLURAH



LOKASI : STA 1+300

KONDISI PERKERASAN :

LEBAR PERKERASAN : 5.4 M

CATATAN : Beton



LOKASI : STA 1+400

KONDISI PERKERASAN :

LEBAR PERKERASAN : 5.4 M

CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
168	KETAPANG - GUNUNGLURAH		GOLDY & YANU	8


FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : KETAPANG - GUNUNGLURAH



LOKASI : STA 1+500

KONDISI PERKERASAN :
LEBAR PERKERASAN : 5.4 M
CATATAN : Beton



LOKASI : STA 1+600

KONDISI PERKERASAN :
LEBAR PERKERASAN : 5.4 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPAEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
168	KETAPANG - GUNUNGLURAH		GOLDY & YANU	9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : KETAPANG - GUNUNGLURAH



LOKASI : STA 1+670

KONDISI PERKERASAN :
LEBAR PERKERASAN : 5.4 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+700

KONDISI PERKERASAN :
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPAEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
168	KETAPANG - GUNUNGLURAH		GOLDY & YANU	10

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : KETAPANG - GUNUNGLURAH



LOKASI : STA 1+800

KONDISI PERKERASAN :

LEBAR PERKERASAN : 3.5 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+900

KONDISI PERKERASAN :

LEBAR PERKERASAN : 3.5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPAEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
168	KETAPANG - GUNUNGLURAH		GOLDY & YANU	11

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : KETAPANG - GUNUNGLURAH



LOKASI : STA 2+000

KONDISI PERKERASAN :

LEBAR PERKERASAN : 3.5 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 2+050

KONDISI PERKERASAN :

LEBAR PERKERASAN : 5.4 M

CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPAEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
168	KETAPANG - GUNUNGLURAH		GOLDY & YANU	12

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : KETAPANG - GUNUNGLURAH



LOKASI : STA 2+100

KONDISI PERKERASAN :

LEBAR PERKERASAN : 5.4 M

CATATAN : Beton



LOKASI : STA 2+200

KONDISI PERKERASAN :

LEBAR PERKERASAN : 5.4 M

CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPAEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
168	KETAPANG - GUNUNGLURAH		GOLDY & YANU	13

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : KETAPANG - GUNUNGLURAH



LOKASI : STA 2+300

KONDISI PERKERASAN :

LEBAR PERKERASAN : 5.4 M

CATATAN : Beton



LOKASI : STA 2+400

KONDISI PERKERASAN :

LEBAR PERKERASAN : 5.4 M

CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPAEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
168	KETAPANG - GUNUNGLURAH		GOLDY & YANU	14

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : KETAPANG - GUNUNGLURAH



LOKASI : STA 2+500

KONDISI PERKERASAN :

LEBAR PERKERASAN : 5.4 M

CATATAN : Beton



LOKASI : STA 2+600

KONDISI PERKERASAN :

LEBAR PERKERASAN : 5.4 M

CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPAEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
168	KETAPANG - GUNUNGLURAH		GOLDY & YANU	15

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : KETAPANG - GUNUNGLURAH



LOKASI : STA 2+700

KONDISI PERKERASAN :

LEBAR PERKERASAN : 5.4 M

CATATAN : Beton



LOKASI : STA 2+800

KONDISI PERKERASAN :

LEBAR PERKERASAN : 5.4 M

CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPAEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
168	KETAPANG - GUNUNGLURAH		GOLDY & YANU	16

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : KETAPANG - GUNUNGLURAH



LOKASI : STA 2+900

KONDISI PERKERASAN :

LEBAR PERKERASAN : 5.4 M

CATATAN : Beton



LOKASI : STA 3+000

KONDISI PERKERASAN :


LEBAR PERKERASAN : 5.4 M

CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPAEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
168	KETAPANG - GUNUNGLURAH		GOLDY & YANU	17

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : KETAPANG - GUNUNGLURAH



LOKASI : STA 3+100

KONDISI PERKERASAN :

LEBAR PERKERASAN : 5.4 M

CATATAN : Beton



LOKASI : STA 3+200

KONDISI PERKERASAN :

LEBAR PERKERASAN : 5.4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPAEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
168	KETAPANG - GUNUNGLURAH		GOLDY & YANU	18

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : KETAPANG - GUNUNGLURAH



LOKASI : STA 3+250

KONDISI PERKERASAN :

LEBAR PERKERASAN : 5.4 M

CATATAN : Beton



LOKASI : STA 3+300

KONDISI PERKERASAN :

LEBAR PERKERASAN : 5.4 M

CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPAEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
168	KETAPANG - GUNUNGLURAH		GOLDY & YANU	19

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : KETAPANG - GUNUNGLURAH



LOKASI : STA 3+400

KONDISI PERKERASAN :

LEBAR PERKERASAN : 5.4 M

CATATAN : Beton



LOKASI : STA 3+500

KONDISI PERKERASAN :

LEBAR PERKERASAN : 5.4 M

CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPAEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
168	KETAPANG - GUNUNGLURAH		GOLDY & YANU	20

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : KETAPANG - GUNUNGLURAH



LOKASI : STA 3+600

KONDISI PERKERASAN :

LEBAR PERKERASAN : 5.4 M

CATATAN : Beton



LOKASI : STA 3+700

KONDISI PERKERASAN :

LEBAR PERKERASAN : 3.5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
168	KETAPANG - GUNUNGLURAH		GOLDY & YANU	21

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : KETAPANG - GUNUNGLURAH



LOKASI : STA 3+800

KONDISI PERKERASAN :

LEBAR PERKERASAN : 3.5 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 3+900

KONDISI PERKERASAN :

LEBAR PERKERASAN : 3.5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
168	KETAPANG - GUNUNGLURAH		GOLDY & YANU	22

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : KETAPANG - GUNUNGLURAH



LOKASI : STA 4+000

KONDISI PERKERASAN :

LEBAR PERKERASAN : 3.5 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 4+100

KONDISI PERKERASAN :

LEBAR PERKERASAN : 3.5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPAEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
168	KETAPANG - GUNUNGLURAH		GOLDY & YANU	23

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : KETAPANG - GUNUNGLURAH



LOKASI : STA 4+200

KONDISI PERKERASAN :

LEBAR PERKERASAN : 3.5 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 4+300

KONDISI PERKERASAN :

LEBAR PERKERASAN : 3.5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPAEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
168	KETAPANG - GUNUNGLURAH		GOLDY & YANU	24

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : KETAPANG - GUNUNGLURAH




LOKASI : STA 4+400

KONDISI PERKERASAN :

LEBAR PERKERASAN : 3.5 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 4+500

KONDISI PERKERASAN :

LEBAR PERKERASAN : 3.5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
168	KETAPANG - GUNUNGLURAH		GOLDY & YANU	25

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : KETAPANG - GUNUNGLURAH



LOKASI : STA 4+600

KONDISI PERKERASAN :

LEBAR PERKERASAN : 3.5 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 4+700

KONDISI PERKERASAN :

LEBAR PERKERASAN : 3.5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
168	KETAPANG - GUNUNGLURAH		GOLDY & YANU	26

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : KETAPANG - GUNUNGLURAH



LOKASI : STA 4+800

KONDISI PERKERASAN :

LEBAR PERKERASAN : 3.5 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 4+900

KONDISI PERKERASAN :

LEBAR PERKERASAN : 3.5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
168	KETAPANG - GUNUNGLURAH		GOLDY & YANU	27

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : KETAPANG - GUNUNGLURAH



LOKASI : STA 5+000

KONDISI PERKERASAN :

LEBAR PERKERASAN : 3.5 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 5+100

KONDISI PERKERASAN :

LEBAR PERKERASAN : 3.5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
168	KETAPANG - GUNUNGLURAH		GOLDY & YANU	28

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : KETAPANG - GUNUNGLURAH



LOKASI : STA 5+200

KONDISI PERKERASAN :

LEBAR PERKERASAN : 3.5 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 5+300

KONDISI PERKERASAN :


LEBAR PERKERASAN : 3.5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
168	KETAPANG - GUNUNGLURAH		GOLDY & YANU	29

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : KETAPANG - GUNUNGLURAH



LOKASI : STA 5+400

KONDISI PERKERASAN :

LEBAR PERKERASAN : 3.5 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 5+500

KONDISI PERKERASAN :

LEBAR PERKERASAN : 3.5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
168	KETAPANG - GUNUNGLURAH		GOLDY & YANU	30

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : KETAPANG - GUNUNGLURAH



LOKASI : STA 5+600

KONDISI PERKERASAN :

LEBAR PERKERASAN : 3.5 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 5+700

KONDISI PERKERASAN :

LEBAR PERKERASAN : 3.5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
168	KETAPANG - GUNUNGLURAH		GOLDY & YANU	31

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : KETAPANG - GUNUNGLURAH



LOKASI : STA 5+800

KONDISI PERKERASAN :

LEBAR PERKERASAN : 3.5 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 5+900

KONDISI PERKERASAN :

LEBAR PERKERASAN : 3.5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
168	KETAPANG - GUNUNGLURAH		GOLDY & YANU	32

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : KETAPANG - GUNUNGLURAH



LOKASI : STA 6+000

KONDISI PERKERASAN :

LEBAR PERKERASAN : 3.5 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 6+100

KONDISI PERKERASAN :

LEBAR PERKERASAN : 3.5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPAEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
168	KETAPANG - GUNUNGLURAH		GOLDY & YANU	32

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : KETAPANG - GUNUNGLURAH



LOKASI : STA 6+200

KONDISI PERKERASAN :

LEBAR PERKERASAN : 3.5 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 6+300

KONDISI PERKERASAN :

LEBAR PERKERASAN : 3.5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPAEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
168	KETAPANG - GUNUNGLURAH		GOLDY & YANU	33

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : KETAPANG - GUNUNGLURAH



LOKASI : STA 6+400

KONDISI PERKERASAN :

LEBAR PERKERASAN : 3.5 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 6+500

KONDISI PERKERASAN :

LEBAR PERKERASAN : 3.5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPAEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
168	KETAPANG - GUNUNGLURAH		GOLDY & YANU	34

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : KETAPANG - GUNUNGLURAH



LOKASI : STA 6+600

KONDISI PERKERASAN :

LEBAR PERKERASAN : 3.5 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 6+700

KONDISI PERKERASAN :

LEBAR PERKERASAN : 3.5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPAEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
168	KETAPANG - GUNUNGLURAH		GOLDY & YANU	35

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : KETAPANG - GUNUNGLURAH



LOKASI : STA 6+800

KONDISI PERKERASAN :
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 6+900

KONDISI PERKERASAN :
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPAEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
168	KETAPANG - GUNUNGLURAH		GOLDY & YANU	36

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : KETAPANG - GUNUNGLURAH



LOKASI : STA 7+000

KONDISI PERKERASAN :
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 7+100

KONDISI PERKERASAN :
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPAEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
168	KETAPANG - GUNUNGLURAH		GOLDY & YANU	37

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : KETAPANG - GUNUNGLURAH



LOKASI : STA 7+200

KONDISI PERKERASAN :

LEBAR PERKERASAN : 3.5 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 7+300

KONDISI PERKERASAN :

LEBAR PERKERASAN : 3.5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
168	KETAPANG - GUNUNGLURAH		GOLDY & YANU	38

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : KETAPANG - GUNUNGLURAH



LOKASI : STA 7+400

KONDISI PERKERASAN :

LEBAR PERKERASAN : 3.5 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 7+500

KONDISI PERKERASAN :

LEBAR PERKERASAN : 3.5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
168	KETAPANG - GUNUNGLURAH		GOLDY & YANU	39

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : KETAPANG - GUNUNGLURAH



LOKASI : STA 7+600

KONDISI PERKERASAN :

LEBAR PERKERASAN : 3.5 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 7+700

KONDISI PERKERASAN :

LEBAR PERKERASAN : 3.5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
168	KETAPANG - GUNUNGLURAH		GOLDY & YANU	40

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : KETAPANG - GUNUNGLURAH



LOKASI : STA 7+800

KONDISI PERKERASAN :

LEBAR PERKERASAN : 3.5 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 7+900

KONDISI PERKERASAN :

LEBAR PERKERASAN : 3.5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
168	KETAPANG - GUNUNGLURAH		GOLDY & YANU	41

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : KETAPANG - GUNUNGLURAH



LOKASI : STA 8+000

KONDISI PERKERASAN :
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 8+100

KONDISI PERKERASAN :
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPAEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
168	KETAPANG - GUNUNGLURAH		GOLDY & YANU	42

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : KETAPANG - GUNUNGLURAH



LOKASI : STA 8+200

KONDISI PERKERASAN :
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : Aspal




LOKASI : STA 8+300

KONDISI PERKERASAN :
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPAEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
168	KETAPANG - GUNUNGLURAH		GOLDY & YANU	43

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : KETAPANG - GUNUNGLURAH



LOKASI : STA 8+400

KONDISI PERKERASAN :

LEBAR PERKERASAN : 3.5 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 8+500

KONDISI PERKERASAN :

LEBAR PERKERASAN : 3.5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPAEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
168	KETAPANG - GUNUNGLURAH		GOLDY & YANU	44

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : KETAPANG - GUNUNGLURAH



LOKASI : STA 8+600

KONDISI PERKERASAN :

LEBAR PERKERASAN : 3.5 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 8+700

KONDISI PERKERASAN :

LEBAR PERKERASAN : 3.5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPAEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
168	KETAPANG - GUNUNGLURAH		GOLDY & YANU	45

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : KETAPANG - GUNUNGLURAH



LOKASI : STA 8+800

KONDISI PERKERASAN :

LEBAR PERKERASAN : 3.5 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 8+900

KONDISI PERKERASAN :

LEBAR PERKERASAN : 3.5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPAEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
168	KETAPANG - GUNUNGLURAH		GOLDY & YANU	46

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : KETAPANG - GUNUNGLURAH



LOKASI : STA 9+000

KONDISI PERKERASAN :

LEBAR PERKERASAN : 3.5 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 9+100

KONDISI PERKERASAN :


LEBAR PERKERASAN : 3.5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPAEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
168	KETAPANG - GUNUNGLURAH		GOLDY & YANU	47

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : KETAPANG - GUNUNGLURAH



LOKASI : STA 9+200

KONDISI PERKERASAN :

LEBAR PERKERASAN : 3.5 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 9+300

KONDISI PERKERASAN :

LEBAR PERKERASAN : 3.5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPAEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
168	KETAPANG - GUNUNGLURAH		GOLDY & YANU	48

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : KETAPANG - GUNUNGLURAH



LOKASI : STA 9+350

KONDISI PERKERASAN :

LEBAR PERKERASAN : 3.5 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 9+400

KONDISI PERKERASAN :

LEBAR PERKERASAN : 3.5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPAEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
168	KETAPANG - GUNUNGLURAH		GOLDY & YANU	49

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : KETAPANG - GUNUNGLURAH



LOKASI : STA 9+500

KONDISI PERKERASAN :

LEBAR PERKERASAN : 3.5 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 9+600

KONDISI PERKERASAN :

LEBAR PERKERASAN : 3.5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPAEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
168	KETAPANG - GUNUNGLURAH		GOLDY & YANU	50

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : KETAPANG - GUNUNGLURAH



LOKASI : STA 9+700

KONDISI PERKERASAN :

LEBAR PERKERASAN : 3.5 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 9+800

KONDISI PERKERASAN :

LEBAR PERKERASAN : 3.5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPAEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
168	KETAPANG - GUNUNGLURAH		GOLDY & YANU	51

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : KETAPANG - GUNUNGLURAH



LOKASI : STA 9+900

KONDISI PERKERASAN :

LEBAR PERKERASAN : 3.5 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 10+000

KONDISI PERKERASAN :

LEBAR PERKERASAN : 3.5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPAEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
168	KETAPANG - GUNUNGLURAH		GOLDY & YANU	52

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : KETAPANG - GUNUNGLURAH




LOKASI : STA 10+300

KONDISI PERKERASAN :

LEBAR PERKERASAN : 3.5 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA

KONDISI PERKERASAN :

LEBAR PERKERASAN : M

CATATAN :

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPAEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
168	KETAPANG - GUNUNGLURAH		GOLDY & YANU	53