


## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : KEBASEN - CINDAGA



LOKASI :           **STA           0+000**

KONDISI PERKERASAN :       Baik  
LEBAR PERKERASAN :       4,5           M  
CATATAN :           Aspal

LOKASI :           **STA           0+100**

KONDISI PERKERASAN :       Baik  
LEBAR PERKERASAN :       4           M  
CATATAN :           Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS         | DPU KABUPAEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|-------------------|-----------------------|----------------|---------|
| 173      | KEBASEN - CINDAGA |                       | KRESNA & NANDO | 1       |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : KEBASEN - CINDAGA



LOKASI :           **STA           0+200**

KONDISI PERKERASAN :       Baik  
LEBAR PERKERASAN :       4           M  
CATATAN :           Aspal

LOKASI :           **STA           0+300**

KONDISI PERKERASAN :       Baik  
LEBAR PERKERASAN :       4           M  
CATATAN :           Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS         | DPU KABUPAEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|-------------------|-----------------------|----------------|---------|
| 173      | KEBASEN - CINDAGA |                       | KRESNA & NANDO | 2       |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : KEBASEN - CINDAGA



LOKASI : STA 0+400

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 4 M  
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+500

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 3,8 M  
CATATAN : Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS         | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|-------------------|------------------------|----------------|---------|
| 173      | KEBASEN - CINDAGA |                        | KRESNA & NANDO | 3       |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : KEBASEN - CINDAGA



LOKASI : STA 0+600

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 3,8 M  
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+700

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 3,8 M  
CATATAN : Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS         | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|-------------------|------------------------|----------------|---------|
| 173      | KEBASEN - CINDAGA |                        | KRESNA & NANDO | 4       |



## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

**RUAS JALAN : KEBASEN - CINDAGA**



LOKASI :               **STA               0+800**

KONDISI PERKERASAN :       Baik  
LEBAR PERKERASAN       :       3,8               M  
CATATAN               :       Aspal

LOKASI :               **STA               0+900**

KONDISI PERKERASAN :       Sedang  
LEBAR PERKERASAN       :       3,5               M  
CATATAN               :       Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS         | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|-------------------|------------------------|----------------|---------|
| 173      | KEBASEN - CINDAGA |                        | KRESNA & NANDO | 5       |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

**RUAS JALAN : KEBASEN - CINDAGA**



LOKASI :               **STA               1+000**

KONDISI PERKERASAN :       Rusak Ringan  
LEBAR PERKERASAN       :       3,5               M  
CATATAN               :       Aspal

LOKASI :               **STA               1+100**

KONDISI PERKERASAN :       Sedang  
LEBAR PERKERASAN       :       3,5               M  
CATATAN               :       Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS         | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|-------------------|------------------------|----------------|---------|
| 173      | KEBASEN - CINDAGA |                        | KRESNA & NANDO | 6       |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : KEBASEN - CINDAGA



LOKASI : STA 1+200

KONDISI PERKERASAN : Sedang  
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M  
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+300

KONDISI PERKERASAN : Sedang  
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M  
CATATAN : Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS         | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|-------------------|------------------------|----------------|---------|
| 173      | KEBASEN - CINDAGA |                        | KRESNA & NANDO | 7       |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : KEBASEN - CINDAGA



LOKASI : STA 1+400

KONDISI PERKERASAN : Sedang  
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M  
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+500

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan  
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M  
CATATAN : Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS         | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|-------------------|------------------------|----------------|---------|
| 173      | KEBASEN - CINDAGA |                        | KRESNA & NANDO | 8       |



## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : KEBASEN - CINDAGA



LOKASI : STA 1+600

KONDISI PERKERASAN : Sedang  
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M  
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+700

KONDISI PERKERASAN : Sedang  
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M  
CATATAN : Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS         | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|-------------------|------------------------|----------------|---------|
| 173      | KEBASEN - CINDAGA |                        | KRESNA & NANDO | 9       |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : KEBASEN - CINDAGA



LOKASI : STA 1+800

KONDISI PERKERASAN : Sedang  
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M  
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+900

KONDISI PERKERASAN : Sedang  
LEBAR PERKERASAN : 3,8 M  
CATATAN : Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS         | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|-------------------|------------------------|----------------|---------|
| 173      | KEBASEN - CINDAGA |                        | KRESNA & NANDO | 10      |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

**RUAS JALAN : KEBASEN - CINDAGA**



LOKASI : **STA 2+000**

KONDISI PERKERASAN : Sedang  
LEBAR PERKERASAN : 3,8 M  
CATATAN : Aspal



LOKASI : **STA 2+100**

KONDISI PERKERASAN : Sedang  
LEBAR PERKERASAN : 4 M  
CATATAN : Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS         | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|-------------------|------------------------|----------------|---------|
| 173      | KEBASEN - CINDAGA |                        | KRESNA & NANDO | 11      |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

**RUAS JALAN : KEBASEN - CINDAGA**



LOKASI : **STA 2+200**

KONDISI PERKERASAN : Sedang  
LEBAR PERKERASAN : 4 M  
CATATAN : Aspal



LOKASI : **STA 2+300**

KONDISI PERKERASAN : Sedang  
LEBAR PERKERASAN : 4 M  
CATATAN : Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS         | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|-------------------|------------------------|----------------|---------|
| 173      | KEBASEN - CINDAGA |                        | KRESNA & NANDO | 12      |



## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : KEBASEN - CINDAGA



LOKASI : STA 2+400

KONDISI PERKERASAN : Sedang  
LEBAR PERKERASAN : 4 M  
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 2+500

KONDISI PERKERASAN : Sedang  
LEBAR PERKERASAN : 4 M  
CATATAN : Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS         | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|-------------------|------------------------|----------------|---------|
| 173      | KEBASEN - CINDAGA |                        | KRESNA & NANDO | 13      |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : KEBASEN - CINDAGA



LOKASI : STA 2+600

KONDISI PERKERASAN : Sedang  
LEBAR PERKERASAN : 4 M  
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 2+700

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan  
LEBAR PERKERASAN : 4 M  
CATATAN : Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS         | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|-------------------|------------------------|----------------|---------|
| 173      | KEBASEN - CINDAGA |                        | KRESNA & NANDO | 14      |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : KEBASEN - CINDAGA



LOKASI : STA 2+800

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat  
LEBAR PERKERASAN : 4 M  
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 2+900

KONDISI PERKERASAN : Sedang  
LEBAR PERKERASAN : 4 M  
CATATAN : Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS         | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|-------------------|------------------------|----------------|---------|
| 173      | KEBASEN - CINDAGA |                        | KRESNA & NANDO | 15      |


## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : KEBASEN - CINDAGA



LOKASI : STA 3+000

KONDISI PERKERASAN : Sedang  
LEBAR PERKERASAN : 4,5 M  
CATATAN : Beton



LOKASI : STA

KONDISI PERKERASAN :  
LEBAR PERKERASAN : M  
CATATAN :

| NO. RUAS | NAMA RUAS         | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|-------------------|------------------------|----------------|---------|
| 173      | KEBASEN - CINDAGA |                        | KRESNA & NANDO | 16      |