

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : KEBASEN - SAWANGAN



LOKASI : **STA 0+000**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 7 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : **STA 0+100**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4,5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
177	KEBASEN - SAWANGAN		KRESNA & GERA	1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : KEBASEN - SAWANGAN



LOKASI : **STA 0+200**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4,5 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : **STA 0+300**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
177	KEBASEN - SAWANGAN		KRESNA - GERA	2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : KEBASEN - SAWANGAN



LOKASI : **STA 0+400**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : **STA 0+500**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
177	KEBASEN - SAWANGAN		KRESNA & GERA	3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : KEBASEN - SAWANGAN



LOKASI : **STA 0+600**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal




LOKASI : **STA 0+700**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
177	KEBASEN - SAWANGAN		KRESNA & GERA	4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : KEBASEN - SAWANGAN



LOKASI : STA 0+800

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+900

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
177	KEBASEN - SAWANGAN		KRESNA & GERA	5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : KEBASEN - SAWANGAN



LOKASI : STA 1+000

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 1+100

KONDISI PERKERASAN : Sedang


LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
177	KEBASEN - SAWANGAN		KRESNA & GERA	6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : KEBASEN - SAWANGAN



LOKASI : STA 1+200

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+300

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
177	KEBASEN - SAWANGAN		KRESNA & GERA	7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : KEBASEN - SAWANGAN



LOKASI : STA 1+400

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+500

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
177	KEBASEN - SAWANGAN		KRESNA & GERA	8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : KEBASEN - SAWANGAN



LOKASI : STA 1+600

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+700

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
177	KEBASEN - SAWANGAN		KRESNA & GERA	9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : KEBASEN - SAWANGAN



LOKASI : STA 1+800

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+900

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
177	KEBASEN - SAWANGAN		KRESNA & GERA	10

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : KEBASEN - SAWANGAN



LOKASI : STA 2+000

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 2+100

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
177	KEBASEN - SAWANGAN		KRESNA & GERA	11

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : KEBASEN - SAWANGAN



LOKASI : STA 2+200

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 2+300

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
177	KEBASEN - SAWANGAN		KRESNA & GERA	12

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : KEBASEN - SAWANGAN



LOKASI : STA 2+400

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 2+500

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
177	KEBASEN - SAWANGAN		KRESNA & GERA	13

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : KEBASEN - SAWANGAN



LOKASI : STA 2+600

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 2+700

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
177	KEBASEN - SAWANGAN		KRESNA & GERA	14

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : KEBASEN - SAWANGAN



LOKASI : STA 2+800

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 3,5 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 2+900

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 3,5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
177	KEBASEN - SAWANGAN		KRESNA & GERA	15

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : KEBASEN - SAWANGAN



LOKASI : STA 3+000

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3,5 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 3+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 3,5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
177	KEBASEN - SAWANGAN		KRESNA & GERA	16

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : KEBASEN - SAWANGAN



LOKASI : STA 3+200

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 3,5 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 3+300

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3,5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
177	KEBASEN - SAWANGAN		KRESNA & GERA	17

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : KEBASEN - SAWANGAN



LOKASI : STA 3+400

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3,5 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 3+500

KONDISI PERKERASAN : Baik


LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
177	KEBASEN - SAWANGAN		KRESNA & GERA	18

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : KEBASEN - SAWANGAN



LOKASI : STA 3+600

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 3+700

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
177	KEBASEN - SAWANGAN		KRESNA & GERA	19

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : KEBASEN - SAWANGAN



LOKASI : STA 3+800

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 3+900

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4,5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
177	KEBASEN - SAWANGAN		KRESNA & GERA	20

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : KEBASEN - SAWANGAN



LOKASI : STA 4+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4,5 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 4+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4,5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
177	KEBASEN - SAWANGAN		KRESNA & GERA	21

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : KEBASEN - SAWANGAN



LOKASI : STA 4+200

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4,5 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 4+300

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4,5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
177	KEBASEN - SAWANGAN		KRESNA & GERA	22

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : KEBASEN - SAWANGAN



LOKASI : STA 4+400

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 4,5 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 4+500

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 4,5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPAEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
177	KEBASEN - SAWANGAN		KRESNA & GERA	23

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : KEBASEN - SAWANGAN



LOKASI : STA 4+600

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 4,5 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 4+700

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPAEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
177	KEBASEN - SAWANGAN		KRESNA & GERA	24

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : KEBASEN - SAWANGAN



LOKASI : STA 4+800

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : Beton



LOKASI : STA 4+900

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
177	KEBASEN - SAWANGAN		KRESNA & GERA	25

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : KEBASEN - SAWANGAN



LOKASI : STA 5+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : Beton



LOKASI : STA 5+100

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
177	KEBASEN - SAWANGAN		KRESNA & GERA	26

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : KEBASEN - SAWANGAN



LOKASI : **STA 5+140**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 6 M

CATATAN : Beton

LOKASI : **STA**

KONDISI PERKERASAN :

LEBAR PERKERASAN : M

CATATAN :

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPAEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
177	KEBASEN - SAWANGAN		KRESNA & GERA	27