

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : PANCURENDANG - SAWANGAN



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
18	PANCURENDANG - SAWANGAN		KRESNA & NANDO	1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : PANCURENDANG - SAWANGAN



LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+300

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
18	PANCURENDANG - SAWANGAN		KRESNA & NANDO	2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : PANCURENDANG - SAWANGAN



LOKASI : **STA 0+400**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+500**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
18	PANCURENDANG - SAWANGAN		KRESNA & NANDO	3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : PANCURENDANG - SAWANGAN



LOKASI : **STA 0+600**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+700**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
18	PANCURENDANG - SAWANGAN		KRESNA & NANDO	4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : PANCURENDANG - SAWANGAN



LOKASI : **STA 0+800**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal


LOKASI : **STA 0+900**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
18	PANCURENDANG - SAWANGAN		KRESNA & NANDO	5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : PANCURENDANG - SAWANGAN



LOKASI : **STA 1+000**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : **STA 1+100**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
18	PANCURENDANG - SAWANGAN		KRESNA & NANDO	6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : PANCURENDANG - SAWANGAN



LOKASI : STA 1+200

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+300

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
18	PANCURENDANG - SAWANGAN		KRESNA & NANDO	7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : PANCURENDANG - SAWANGAN



LOKASI : STA 1+400

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+500

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
18	PANCURENDANG - SAWANGAN		KRESNA & NANDO	8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : PANCURENDANG - SAWANGAN



LOKASI : STA 1+600

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+700

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
18	PANCURENDANG - SAWANGAN		KRESNA & NANDO	9


FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : PANCURENDANG - SAWANGAN



LOKASI : STA 1+800

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+900

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
18	PANCURENDANG - SAWANGAN		KRESNA & NANDO	10

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : PANCURENDANG - SAWANGAN



LOKASI : STA 2+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 2+100

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
18	PANCURENDANG - SAWANGAN		KRESNA & NANDO	11

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : PANCURENDANG - SAWANGAN



LOKASI : STA 2+200

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 2+300

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
18	PANCURENDANG - SAWANGAN		KRESNA & NANDO	12

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : PANCURENDANG - SAWANGAN



LOKASI : STA 2+400

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 2+500

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
18	PANCURENDANG - SAWANGAN		KRESNA & NANDO	13

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : PANCURENDANG - SAWANGAN



LOKASI : STA 2+600

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 2+650

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
18	PANCURENDANG - SAWANGAN		KRESNA & NANDO	14

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : PANCURENDANG - SAWANGAN



LOKASI : **STA 2+650**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : **STA**

KONDISI PERKERASAN :
LEBAR PERKERASAN : M
CATATAN :

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
18	PANCURENDANG - SAWANGAN		KRESNA & NANDO	15