

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Kaliwedi-Binangun



LOKASI : **STA 0+000**

KONDISI PERKERASAN : RUSAK RINGAN
LEBAR PERKERASAN : 2.2 M
CATATAN : ASPAL

LOKASI : **STA 0+100**

KONDISI PERKERASAN : RUSAK BERAT
LEBAR PERKERASAN : 2.2 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
180	Kaliwedi-Binangun		YANU & INDRA	1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Kaliwedi-Binangun



LOKASI : **STA 0+200**

KONDISI PERKERASAN : RUSAK BERAT
LEBAR PERKERASAN : 2.2 M
CATATAN : ASPAL

LOKASI : **STA 0+300**

KONDISI PERKERASAN : RUSAK BERAT
LEBAR PERKERASAN : 2.2 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
180	Kaliwedi-Binangun		YANU & INDRA	2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Kaliwedi-Binangun



LOKASI : **STA 0+400**

KONDISI PERKERASAN : RUSAK BERAT
LEBAR PERKERASAN : 2.2 M
CATATAN : ASPAL

LOKASI : **STA 0+500**

KONDISI PERKERASAN : RUSAK BERAT
LEBAR PERKERASAN : 2.2 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
180	Kaliwedi-Binangun		YANU & INDRA	3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Kaliwedi-Binangun



LOKASI : **STA 0+600**

KONDISI PERKERASAN : BAIK
LEBAR PERKERASAN : 2.2 M
CATATAN : ASPAL


LOKASI : **STA 0+700**

KONDISI PERKERASAN : RUSAK BERAT
LEBAR PERKERASAN : 2.2 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
180	Kaliwedi-Binangun		YANU & INDRA	4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Kaliwedi-Binangun



LOKASI : **STA 0+800**

KONDISI PERKERASAN : SEDANG
LEBAR PERKERASAN : 2.3 M
CATATAN : ASPAL



LOKASI : **STA 0+900**

KONDISI PERKERASAN : RUSAK RINGAN
LEBAR PERKERASAN : 2.3 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
180	Kaliwedi-Binangun		YANU & INDRA	5


FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Kaliwedi-Binangun



LOKASI : **STA 1+000**

KONDISI PERKERASAN : RUSAK BERAT
LEBAR PERKERASAN : 2.3 M
CATATAN : ASPAL



LOKASI : **STA 1+100**

KONDISI PERKERASAN : RUSAK RINGAN
LEBAR PERKERASAN : 2.3 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
180	Kaliwedi-Binangun		YANU & INDRA	6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Kaliwedi-Binangun



LOKASI : **STA 1+200**

KONDISI PERKERASAN : **RUSAK BERAT**

LEBAR PERKERASAN : **2.3 M**

CATATAN : **ASPAL**



LOKASI : **STA 1+300**

KONDISI PERKERASAN : **BAIK**

LEBAR PERKERASAN : **2.3 M**

CATATAN : **ASPAL**

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
180	Kaliwedi-Binangun		YANU & INDRA	7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Kaliwedi-Binangun



LOKASI : **STA 1+400**

KONDISI PERKERASAN : **SEDANG**

LEBAR PERKERASAN : **2.3 M**

CATATAN : **ASPAL**



LOKASI : **STA 1+500**

KONDISI PERKERASAN : **RUSAK RINGAN**


LEBAR PERKERASAN : **2.3 M**

CATATAN : **ASPAL**

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
180	Kaliwedi-Binangun		YANU & INDRA	8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Kaliwedi-Binangun




LOKASI : STA 1+600

KONDISI PERKERASAN : BAIK

LEBAR PERKERASAN : 2.3 M

CATATAN : ASPAL



LOKASI : STA 1+700

KONDISI PERKERASAN : BAIK

LEBAR PERKERASAN : 2.3 M

CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
180	Kaliwedi-Binangun		YANU & INDRA	9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Kaliwedi-Binangun



LOKASI : STA 1+800

KONDISI PERKERASAN : BAIK

LEBAR PERKERASAN : 2.3 M

CATATAN : ASPAL



LOKASI : STA 1+900

KONDISI PERKERASAN : BAIK

LEBAR PERKERASAN : 2.3 M

CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
180	Kaliwedi-Binangun		YANU & INDRA	10

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Kaliwedi-Binangun



LOKASI : **STA 2+000**

KONDISI PERKERASAN : RUSAK RINGAN
LEBAR PERKERASAN : 2.3 M
CATATAN : ASPAL



LOKASI : **STA 2+100**

KONDISI PERKERASAN : BAIK
LEBAR PERKERASAN : 2.3 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
180	Kaliwedi-Binangun		YANU & INDRA	11

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Kaliwedi-Binangun



LOKASI : **STA 2+200**

KONDISI PERKERASAN : RUSAK RINGAN
LEBAR PERKERASAN : 2.3 M
CATATAN : ASPAL



LOKASI : **STA 2+300**

KONDISI PERKERASAN : RUSAK RINGAN
LEBAR PERKERASAN : 2.3 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
180	Kaliwedi-Binangun		YANU & INDRA	12

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Kaliwedi-Binangun



LOKASI : **STA 2+400**

KONDISI PERKERASAN : RUSAK RINGAN
LEBAR PERKERASAN : 2.3 M
CATATAN : BETON



LOKASI : **STA 2+500**

KONDISI PERKERASAN : RUSAK RINGAN
LEBAR PERKERASAN : 2.3 M
CATATAN : BETON

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
180	Kaliwedi-Binangun		YANU & INDRA	13


FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Kaliwedi-Binangun



LOKASI : **STA 2+600**

KONDISI PERKERASAN : RUSAK BERAT
LEBAR PERKERASAN : 2.3 M
CATATAN : ASPAL



LOKASI : **STA 2+700**

KONDISI PERKERASAN : BAIK
LEBAR PERKERASAN : 2.3 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
180	Kaliwedi-Binangun		YANU & INDRA	14

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Kaliwedi-Binangun



LOKASI : **STA 2+800**

KONDISI PERKERASAN : BAIK

LEBAR PERKERASAN : 2.3 M

CATATAN : ASPAL



LOKASI : **STA 2+900**

KONDISI PERKERASAN : RUSAK RINGAN

LEBAR PERKERASAN : 2.3 M

CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
180	Kaliwedi-Binangun		YANU & INDRA	15

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Kaliwedi-Binangun




LOKASI : **STA 3+000**

KONDISI PERKERASAN : SEDANG

LEBAR PERKERASAN : 2.3 M

CATATAN : ASPAL



LOKASI : **STA 3+070**

KONDISI PERKERASAN : SEDANG

LEBAR PERKERASAN : 2.5 M

CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
180	Kaliwedi-Binangun		YANU & INDRA	16