

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Kaliwedi-Karangsari



LOKASI : **STA 0+000**

KONDISI PERKERASAN : **RUSAK RINGAN**

LEBAR PERKERASAN : **4 M**

CATATAN : **ASPAL**

LOKASI : **STA 0+100**

KONDISI PERKERASAN : **RUSAK BERAT**

LEBAR PERKERASAN : **3.5 M**

CATATAN : **ASPAL**

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
185	Kaliwedi-Karangsari		YANU & INDRA	1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Kaliwedi-Karangsari



LOKASI : **STA 0+200**

KONDISI PERKERASAN : **RUSAK RINGAN**

LEBAR PERKERASAN : **3.5 M**

CATATAN : **ASPAL**

LOKASI : **STA 0+300**

KONDISI PERKERASAN : **RUSAK RINGAN**

LEBAR PERKERASAN : **3.5 M**

CATATAN : **ASPAL**

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
185	Kaliwedi-Karangsari		YANU & INDRA	2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Kaliwedi-Karangsari



LOKASI : **STA 0+400**

KONDISI PERKERASAN : RUSAK RINGAN
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : ASPAL



LOKASI : **STA 0+500**

KONDISI PERKERASAN : RUSAK RINGAN
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
185	Kaliwedi-Karangsari		YANU & INDRA	3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Kaliwedi-Karangsari



LOKASI : **STA 0+600**

KONDISI PERKERASAN : RUSAK RINGAN
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : ASPAL



LOKASI : **STA 0+700**

KONDISI PERKERASAN : BAIK
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : BETON

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
185	Kaliwedi-Karangsari		YANU & INDRA	4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Kaliwedi-Karangsari



LOKASI : **STA 0+800**

KONDISI PERKERASAN : SEDANG
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : BETON

LOKASI : **STA 0+900**

KONDISI PERKERASAN : SEDANG
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : BETON

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
185	Kaliwedi-Karangsari		YANU & INDRA	5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Kaliwedi-Karangsari



LOKASI : **STA 1+000**

KONDISI PERKERASAN : RUSAK RINGAN
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : BETON

LOKASI : **STA 1+100**

KONDISI PERKERASAN : RUSAK RINGAN
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : BETON

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
185	Kaliwedi-Karangsari		YANU & INDRA	6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Kaliwedi-Karangsari



LOKASI : STA 1+200

KONDISI PERKERASAN : SEDANG
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : BETON



LOKASI : STA 1+300

KONDISI PERKERASAN : BAIK
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : BETON

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
185	Kaliwedi-Karangsari		YANU & INDRA	7


FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Kaliwedi-Karangsari



LOKASI : STA 1+400

KONDISI PERKERASAN : BAIK
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : BETON



LOKASI : STA 1+500

KONDISI PERKERASAN : BAIK
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : BETON

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
185	Kaliwedi-Karangsari		YANU & INDRA	8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Kaliwedi-Karangsari



LOKASI : STA 1+600

KONDISI PERKERASAN : BAIK

LEBAR PERKERASAN : 5 M

CATATAN : BETON



LOKASI : STA 1+700

KONDISI PERKERASAN : BAIK

LEBAR PERKERASAN : 3.5 M

CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
185	Kaliwedi-Karangsari		YANU & INDRA	9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Kaliwedi-Karangsari



LOKASI : STA 1+800

KONDISI PERKERASAN : BAIK

LEBAR PERKERASAN : 3.5 M

CATATAN : ASPAL



LOKASI : STA 1+900

KONDISI PERKERASAN : BAIK

LEBAR PERKERASAN : 3.5 M

CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
185	Kaliwedi-Karangsari		YANU & INDRA	10

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Kaliwedi-Karangsari



LOKASI : STA 2+000

KONDISI PERKERASAN : BAIK
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : ASPAL



LOKASI : STA 2+100

KONDISI PERKERASAN : BAIK
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
185	Kaliwedi-Karangsari		YANU & INDRA	11

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Kaliwedi-Karangsari



LOKASI : STA 2+200

KONDISI PERKERASAN : SEDANG
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : ASPAL



LOKASI : STA 2+300

KONDISI PERKERASAN : BAIK
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
185	Kaliwedi-Karangsari		YANU & INDRA	12

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Kaliwedi-Karangsari



LOKASI : **STA 2+400**

KONDISI PERKERASAN : **BAIK**

LEBAR PERKERASAN : **3.5 M**

CATATAN : **ASPAL**



LOKASI : **STA 2+500**

KONDISI PERKERASAN : **SEDANG**

LEBAR PERKERASAN : **3.5 M**

CATATAN : **ASPAL**

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
185	Kaliwedi-Karangsari		YANU & INDRA	13

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Kaliwedi-Karangsari



LOKASI : **STA 2+600**

KONDISI PERKERASAN : **BAIK**

LEBAR PERKERASAN : **3.5 M**

CATATAN : **ASPAL**



LOKASI : **STA 2+700**

KONDISI PERKERASAN : **RUSAK BERAT**

LEBAR PERKERASAN : **3.5 M**

CATATAN : **ASPAL**

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
185	Kaliwedi-Karangsari		YANU & INDRA	14

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Kaliwedi-Karangsari



LOKASI : STA 2+800

KONDISI PERKERASAN : RUSAK BERAT
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : ASPAL



LOKASI : STA 2+900

KONDISI PERKERASAN : SEDANG
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
185	Kaliwedi-Karangsari		YANU & INDRA	15

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Kaliwedi-Karangsari



LOKASI : STA 3+000

KONDISI PERKERASAN : RUSAK RINGAN
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : ASPAL



LOKASI : STA 3+100

KONDISI PERKERASAN : RUSAK RINGAN
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
185	Kaliwedi-Karangsari		YANU & INDRA	16

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Kaliwedi-Karangsari



LOKASI : STA 3+200

KONDISI PERKERASAN : RUSAK RINGAN
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : ASPAL



LOKASI : STA 3+300

KONDISI PERKERASAN : SEDANG
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
185	Kaliwedi-Karangsari		YANU & INDRA	17


FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Kaliwedi-Karangsari



LOKASI : STA 3+400

KONDISI PERKERASAN : SEDANG
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : ASPAL



LOKASI : STA 3+500

KONDISI PERKERASAN : BAIK
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
185	Kaliwedi-Karangsari		YANU & INDRA	18

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Kaliwedi-Karangsari




LOKASI : **STA 3+600**

KONDISI PERKERASAN : **BAIK**

LEBAR PERKERASAN : **2.5 M**

CATATAN : **ASPAL**



LOKASI : **STA 3+700**

KONDISI PERKERASAN : **SEDANG**

LEBAR PERKERASAN : **2.5 M**

CATATAN : **ASPAL**

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
185	Kaliwedi-Karangsari		YANU & INDRA	19

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Kaliwedi-Karangsari




LOKASI : **STA 3+800**

KONDISI PERKERASAN : **BAIK**

LEBAR PERKERASAN : **2.5 M**

CATATAN : **ASPAL**



LOKASI : **STA 3+900**

KONDISI PERKERASAN : **SEDANG**

LEBAR PERKERASAN : **2.5 M**

CATATAN : **BETON**

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
185	Kaliwedi-Karangsari		YANU & INDRA	20

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Kaliwedi-Karangsari



LOKASI : STA 4+000

KONDISI PERKERASAN : SEDANG
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : ASPAL



LOKASI : STA 4+100

KONDISI PERKERASAN : SEDANG
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
185	Kaliwedi-Karangsari		YANU & INDRA	21

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Kaliwedi-Karangsari



LOKASI : STA 4+170

KONDISI PERKERASAN : SEDANG
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : ASPAL



LOKASI : STA

KONDISI PERKERASAN :
LEBAR PERKERASAN : M
CATATAN :

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
185	Kaliwedi-Karangsari		YANU & INDRA	22