

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : KEDUNGBANTENG - KENITEN



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 6 M

CATATAN : Beton

LOKASI : STA 0+020

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 6 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPAEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
187	KEDUNGBANTENG - KENITEN		GOLDY & YANU	1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : KEDUNGBANTENG - KENITEN



LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4.2 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4.2 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPAEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
187	KEDUNGBANTENG - KENITEN		GOLDY & YANU	2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : KEDUNGBANTENG - KENITEN



LOKASI : STA 0+300

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4.2 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+400

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4.2 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
187	KEDUNGBANTENG - KENITEN		GOLDY & YANU	3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : KEDUNGBANTENG - KENITEN



LOKASI : STA 0+500

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4.2 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+600

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4.2 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
187	KEDUNGBANTENG - KENITEN		GOLDY & YANU	4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : KEDUNGBANTENG - KENITEN



LOKASI : STA 0+700

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4.2 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+800

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4.2 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
187	KEDUNGBANTENG - KENITEN		GOLDY & YANU	5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : KEDUNGBANTENG - KENITEN



LOKASI : STA 0+900

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4.2 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 1+000

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4.2 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
187	KEDUNGBANTENG - KENITEN		GOLDY & YANU	6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : KEDUNGBANTENG - KENITEN



LOKASI : STA 1+100

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4.2 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+200

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4.2 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPAEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
187	KEDUNGBANTENG - KENITEN		GOLDY & YANU	7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : KEDUNGBANTENG - KENITEN



LOKASI : STA 1+300

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4.2 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+400

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4.2 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPAEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
187	KEDUNGBANTENG - KENITEN		GOLDY & YANU	8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : KEDUNGBANTENG - KENITEN



LOKASI : STA 1+500

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4.2 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+600

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4.2 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPAEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
187	KEDUNGBANTENG - KENITEN		GOLDY & YANU	9


FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : KEDUNGBANTENG - KENITEN



LOKASI : STA 1+700

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4.2 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+800

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4.2 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPAEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
187	KEDUNGBANTENG - KENITEN		GOLDY & YANU	10

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : KEDUNGBANTENG - KENITEN



LOKASI : STA 1+900

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4.2 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 2+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4.2 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPAEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
187	KEDUNGBANTENG - KENITEN		GOLDY & YANU	11

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : KEDUNGBANTENG - KENITEN



LOKASI : STA 2+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4.2 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 2+200

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPAEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
187	KEDUNGBANTENG - KENITEN		GOLDY & YANU	12

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : KEDUNGBANTENG - KENITEN



LOKASI : STA 2+300

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 2+400

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPAEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
187	KEDUNGBANTENG - KENITEN		GOLDY & YANU	13

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : KEDUNGBANTENG - KENITEN



LOKASI : STA 2+500

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 2+600

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPAEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
187	KEDUNGBANTENG - KENITEN		GOLDY & YANU	14

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : KEDUNGBANTENG - KENITEN



LOKASI : STA 2+700

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 2+800

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPAEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
187	KEDUNGBANTENG - KENITEN		GOLDY & YANU	15

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : KEDUNGBANTENG - KENITEN



LOKASI : STA 2+900

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 3+000

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPAEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
187	KEDUNGBANTENG - KENITEN		GOLDY & YANU	16

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : KEDUNGBANTENG - KENITEN



LOKASI : STA 3+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 3+200

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPAEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
187	KEDUNGBANTENG - KENITEN		GOLDY & YANU	17

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : KEDUNGBANTENG - KENITEN



LOKASI : STA 3+300

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 3+400

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPAEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
187	KEDUNGBANTENG - KENITEN		GOLDY & YANU	18