

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : KEMBARAN - KARANG TENGAH



LOKASI : **STA 0+000**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 5.2 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+015**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.2 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
212	KEMBARAN - KARANG TENGAH		GERA & NANDA	1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : KEMBARAN - KARANG TENGAH



LOKASI : **STA 0+100**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.2 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+200**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.2 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
212	KEMBARAN - KARANG TENGAH		GERA & NANDA	2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : KEMBARAN - KARANG TENGAH



LOKASI : **STA 0+300**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.2 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+400**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.2 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPAEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
212	KEMBARAN - KARANG TENGAH		GERA & NANDA	3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : KEMBARAN - KARANG TENGAH



LOKASI : **STA 0+500**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4.1 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+600**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4.1 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPAEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
212	KEMBARAN - KARANG TENGAH		GERA & NANDA	4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : KEMBARAN - KARANG TENGAH



LOKASI : **STA 0+700**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4.1 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+750**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
212	KEMBARAN - KARANG TENGAH		GERA & NANDA	5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : KEMBARAN - KARANG TENGAH



LOKASI : **STA 0+800**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+900**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
212	KEMBARAN - KARANG TENGAH		GERA & NANDA	6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : KEMBARAN - KARANG TENGAH



LOKASI : **STA 1+000**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : **STA 1+100**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPAEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
212	KEMBARAN - KARANG TENGAH		GERA & NANDA	7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : KEMBARAN - KARANG TENGAH



LOKASI : **STA 1+140**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal




LOKASI : **STA 1+200**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPAEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
212	KEMBARAN - KARANG TENGAH		GERA & NANDA	8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : KEMBARAN - KARANG TENGAH



LOKASI : **STA 1+300**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : **STA 1+400**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPAEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
212	KEMBARAN - KARANG TENGAH		GERA & NANDA	9


FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : KEMBARAN - KARANG TENGAH



LOKASI : **STA 1+500**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : **STA 1+600**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPAEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
212	KEMBARAN - KARANG TENGAH		GERA & NANDA	10

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : KEMBARAN - KARANG TENGAH



LOKASI : **STA 1+700**

KONDISI PERKERASAN : Rusak ringan

LEBAR PERKERASAN : 2.9 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : **STA 1+800**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 2.9 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPAEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
212	KEMBARAN - KARANG TENGAH		GERA & NANDA	11

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : KEMBARAN - KARANG TENGAH



LOKASI : **STA 1+900**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 2.9 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : **STA 2+000**

KONDISI PERKERASAN : Rusak ringan

LEBAR PERKERASAN : 2.9 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPAEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
212	KEMBARAN - KARANG TENGAH		GERA & NANDA	12

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : KEMBARAN - KARANG TENGAH



LOKASI : **STA 2+070**

KONDISI PERKERASAN : Rusak ringan
LEBAR PERKERASAN : 2.9 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : **STA 2+100**

KONDISI PERKERASAN : Rusak berat
LEBAR PERKERASAN : 2.9 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
212	KEMBARAN - KARANG TENGAH		GERA & NANDA	13

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : KEMBARAN - KARANG TENGAH



LOKASI : **STA 2+150**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : **STA 2+200**

KONDISI PERKERASAN : Rusak ringan
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
212	KEMBARAN - KARANG TENGAH		GERA & NANDA	14

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : KEMBARAN - KARANG TENGAH



LOKASI : **STA 2+250**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : **STA 2+300**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
212	KEMBARAN - KARANG TENGAH		GERA & NANDA	15

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : KEMBARAN - KARANG TENGAH



LOKASI : **STA 2+400**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : **STA 2+500**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
212	KEMBARAN - KARANG TENGAH		GERA & NANDA	16

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : KEMBARAN - KARANG TENGAH



LOKASI : **STA 2+600**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : **STA 2+700**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPAEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
212	KEMBARAN - KARANG TENGAH		GERA & NANDA	17

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : KEMBARAN - KARANG TENGAH



LOKASI : **STA 2+800**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : **STA 2+900**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPAEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
212	KEMBARAN - KARANG TENGAH		GERA & NANDA	18