

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : LINGGASARI - SILADO



LOKASI : **STA 0+000**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4,5 M
CATATAN : Aspal


LOKASI : **STA 0+100**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
215	LINGGASARI - SILADO		KRESNA & NANDO	1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : LINGGASARI - SILADO



LOKASI : **STA 0+200**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+300**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
215	LINGGASARI - SILADO		KRESNA & NANDO	2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : LINGGASARI - SILADO



LOKASI : **STA 0+400**

KONDISI PERKERASAN : Baik
 LEBAR PERKERASAN : 4 M
 CATATAN : Aspal


LOKASI : **STA 0+500**

KONDISI PERKERASAN : Baik
 LEBAR PERKERASAN : 4 M
 CATATAN : Aspal

NO. RUAS 215	NAMA RUAS LINGGASARI - SILADO	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY KRESNA & NANDO	HALAMAN 3
-----------------	----------------------------------	------------------------	----------------------------------	--------------

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : LINGGASARI - SILADO



LOKASI : **STA 0+600**

KONDISI PERKERASAN : Baik
 LEBAR PERKERASAN : 4 M
 CATATAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+700**

KONDISI PERKERASAN : Baik
 LEBAR PERKERASAN : 3,8 M
 CATATAN : Aspal

NO. RUAS 215	NAMA RUAS LINGGASARI - SILADO	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY KRESNA & NANDO	HALAMAN 4
-----------------	----------------------------------	------------------------	----------------------------------	--------------

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : LINGGASARI - SILADO



LOKASI : **STA 0+800**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
 LEBAR PERKERASAN : 3 M
 CATATAN : Aspal


LOKASI : **STA 0+900**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
 LEBAR PERKERASAN : 3 M
 CATATAN : Aspal

NO. RUAS 215	NAMA RUAS LINGGASARI - SILADO	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY KRESNA & NANDO	HALAMAN 5
-----------------	----------------------------------	------------------------	----------------------------------	--------------

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : LINGGASARI - SILADO



LOKASI : **STA 1+000**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
 LEBAR PERKERASAN : 3 M
 CATATAN : Aspal

LOKASI : **STA 1+100**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
 LEBAR PERKERASAN : 3 M
 CATATAN : Aspal

NO. RUAS 215	NAMA RUAS LINGGASARI - SILADO	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY KRESNA & NANDO	HALAMAN 6
-----------------	----------------------------------	------------------------	----------------------------------	--------------

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : LINGGASARI - SILADO



LOKASI : **STA 1+200**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : **STA 1+300**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
215	LINGGASARI - SILADO		KRESNA & NANDO	7


FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : LINGGASARI - SILADO



LOKASI : **STA 1+400**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : **STA 1+500**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
215	LINGGASARI - SILADO		KRESNA & NANDO	8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : LINGGASARI - SILADO



LOKASI : STA 1+600

KONDISI PERKERASAN : Sedang
 LEBAR PERKERASAN : 3 M
 CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+700

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
 LEBAR PERKERASAN : 3 M
 CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
215	LINGGASARI - SILADO		KRESNA & NANDO	9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : LINGGASARI - SILADO



LOKASI : STA 1+800

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
 LEBAR PERKERASAN : 3 M
 CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+900

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
 LEBAR PERKERASAN : 4 M
 CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
215	LINGGASARI - SILADO		KRESNA & NANDO	10

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : LINGGASARI - SILADO



LOKASI : **STA** **1+900**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : **STA**

KONDISI PERKERASAN :

LEBAR PERKERASAN : M

CATATAN :

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
215	LINGGASARI - SILADO		KRESNA & NANDO	11