


FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : LINGGASARI - KARANGTURI



LOKASI : **STA 0+000**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5,5 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+100**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS 216	NAMA RUAS LINGGASARI - KARANGTURI	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY KRESNA & NANDO	HALAMAN 1
-----------------	--------------------------------------	------------------------	----------------------------------	--------------

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : LINGGASARI - KARANGTURI



LOKASI : **STA 0+200**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+300**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS 216	NAMA RUAS LINGGASARI - KARANGTURI	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY KRESNA & NANDO	HALAMAN 2
-----------------	--------------------------------------	------------------------	----------------------------------	--------------

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : LINGGASARI - KARANGTURI



LOKASI : **STA 0+400**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+500**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS 216	NAMA RUAS LINGGASARI - KARANGTURI	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY KRESNA & NANDO	HALAMAN 3
-----------------	--------------------------------------	------------------------	----------------------------------	--------------

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : LINGGASARI - KARANGTURI



LOKASI : **STA 0+600**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+700**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS 216	NAMA RUAS LINGGASARI - KARANGTURI	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY KRESNA & NANDO	HALAMAN 4
-----------------	--------------------------------------	------------------------	----------------------------------	--------------

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : LINGGASARI - KARANGTURI



LOKASI : **STA 0+800**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+900**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS 216	NAMA RUAS LINGGASARI - KARANGTURI	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY KRESNA & NANDO	HALAMAN 5
-----------------	--------------------------------------	------------------------	----------------------------------	--------------

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : LINGGASARI - KARANGTURI



LOKASI : **STA 1+000**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : **STA 1+100**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS 216	NAMA RUAS LINGGASARI - KARANGTURI	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY KRESNA & NANDO	HALAMAN 6
-----------------	--------------------------------------	------------------------	----------------------------------	--------------

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : LINGGASARI - KARANGTURI



LOKASI : **STA 1+200**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 2,8 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : **STA 1+300**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 2,8 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS 216	NAMA RUAS LINGGASARI - KARANGTURI	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY KRESNA & NANDO	HALAMAN 7
-----------------	--------------------------------------	------------------------	----------------------------------	--------------

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : LINGGASARI - KARANGTURI



LOKASI : **STA 1+400**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 2,8 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : **STA 1+500**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 2,8 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS 216	NAMA RUAS LINGGASARI - KARANGTURI	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY KRESNA & NANDO	HALAMAN 8
-----------------	--------------------------------------	------------------------	----------------------------------	--------------

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : LINGGASARI - KARANGTURI



LOKASI : STA 1+600

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 2,8 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+700

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 2,8 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS 216	NAMA RUAS LINGGASARI - KARANGTURI	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY KRESNA & NANDO	HALAMAN 9
-----------------	--------------------------------------	------------------------	----------------------------------	--------------

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : LINGGASARI - KARANGTURI



LOKASI : STA 1+800

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+900

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS 216	NAMA RUAS LINGGASARI - KARANGTURI	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY KRESNA & NANDO	HALAMAN 10
-----------------	--------------------------------------	------------------------	----------------------------------	---------------

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : LINGGASARI - KARANGTURI



LOKASI : **STA** **1+900**

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : **STA**

KONDISI PERKERASAN :

LEBAR PERKERASAN : M

CATATAN :

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
216	LINGGASARI - KARANGTURI		KRESNA & NANDO	11