

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : KARANGSOKA - BANTARWUNI



LOKASI : **STA 0+000**

KONDISI PERKERASAN : BAIK
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : ASPAL

LOKASI : **STA 0+100**

KONDISI PERKERASAN : SEDANG
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
223	KARANGSOKA - BANTARWUNI		YANU & INDRA	1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : KARANGSOKA - BANTARWUNI



LOKASI : **STA 0+200**

KONDISI PERKERASAN : SEDANG
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : ASPAL

LOKASI : **STA 0+300**

KONDISI PERKERASAN : SEDANG
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
223	KARANGSOKA - BANTARWUNI		YANU & INDRA	2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : KARANGSOKA - BANTARWUNI



LOKASI : **STA 0+400**

KONDISI PERKERASAN : SEDANG
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : ASPAL

LOKASI : **STA 0+500**

KONDISI PERKERASAN : BAIK
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
223	KLAHANG - KARANG TENGAH		YANU & INDRA	3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : KARANGSOKA - BANTARWUNI



LOKASI : **STA 0+600**

KONDISI PERKERASAN : BAIK
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : ASPAL

LOKASI : **STA 0+700**

KONDISI PERKERASAN : SEDANG
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
223	KLAHANG - KARANG TENGAH		YANU & INDRA	4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : KARANGSOKA - BANTARWUNI



LOKASI : **STA 0+800**

KONDISI PERKERASAN : SEDANG
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : ASPAL

LOKASI : **STA 0+900**

KONDISI PERKERASAN : SEDANG
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS 223	NAMA RUAS KLAHANG - KARANG TENGAH	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY YANU & INDRA	HALAMAN 5
-----------------	--------------------------------------	------------------------	--------------------------------	--------------

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : KARANGSOKA - BANTARWUNI



LOKASI : **STA 1+000**

KONDISI PERKERASAN : SEDANG
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : ASPAL

LOKASI : **STA 1+100**

KONDISI PERKERASAN : SEDANG
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS 223	NAMA RUAS KLAHANG - KARANG TENGAH	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY YANU & INDRA	HALAMAN 6
-----------------	--------------------------------------	------------------------	--------------------------------	--------------

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : KARANGSOKA - BANTARWUNI



LOKASI : **STA 1+200**

KONDISI PERKERASAN : SEDANG
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : ASPAL



LOKASI : **STA 1+300**

KONDISI PERKERASAN : SEDANG
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
223	KLAHANG - KARANG TENGAH		YANU & INDRA	7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : KARANGSOKA - BANTARWUNI



LOKASI : **STA 1+400**

KONDISI PERKERASAN : SEDANG
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : ASPAL



LOKASI : **STA 1+500**

KONDISI PERKERASAN : SEDANG
LEBAR PERKERASAN : 2.9 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
223	KLAHANG - KARANG TENGAH		YANU & INDRA	8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : KARANGSOKA - BANTARWUNI



LOKASI : **STA 1+600**

KONDISI PERKERASAN : BAIK

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : ASPAL



LOKASI : **STA 1+700**

KONDISI PERKERASAN : BAIK

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
223	KLAHANG - KARANG TENGAH		YANU & INDRA	9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : KARANGSOKA - BANTARWUNI



LOKASI : **STA 1+800**

KONDISI PERKERASAN : BAIK

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : ASPAL



LOKASI : **STA 1+900**

KONDISI PERKERASAN : SEDANG

LEBAR PERKERASAN : 3.4 M

CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
223	KLAHANG - KARANG TENGAH		YANU & INDRA	10

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : KARANGSOKA - BANTARWUNI



LOKASI : **STA** **1+970**

KONDISI PERKERASAN : SEDANG

LEBAR PERKERASAN : 3.4 M

CATATAN : ASPAL

LOKASI : **STA**

KONDISI PERKERASAN :

LEBAR PERKERASAN : M

CATATAN :

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
223	KLAHANG - KARANG TENGAH		YANU & INDRA	11