

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : KECILA - NUSAMANGIR



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
231	KECILA - NUSAMANGIR		IZZA & YANU	1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : KECILA - NUSAMANGIR



LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
231	KECILA - NUSAMANGIR		IZZA & YANU	2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : KECILA - NUSAMANGIR



LOKASI : STA 0+400

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+500

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3,2 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
231	KECILA - NUSAMANGIR		IZZA & YANU	3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : KECILA - NUSAMANGIR



LOKASI : STA 0+600

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3,2 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+700

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3,2 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
231	KECILA - NUSAMANGIR		IZZA & YANU	4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : KECILA - NUSAMANGIR



LOKASI : **STA 0+800**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 3,2 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : **STA 0+900**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 3,2 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
231	KECILA - NUSAMANGIR		IZZA & YANU	5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : KECILA - NUSAMANGIR



LOKASI : **STA 1+000**

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3,2 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : **STA 1+100**

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3,2 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
231	KECILA - NUSAMANGIR		IZZA & YANU	6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : KECILA - NUSAMANGIR



LOKASI : **STA 1+200**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : **STA 1+300**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
231	KECILA - NUSAMANGIR		IZZA & YANU	7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : KECILA - NUSAMANGIR



LOKASI : **STA 1+400**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : **STA 1+500**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
231	KECILA - NUSAMANGIR		IZZA & YANU	8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : KECILA - NUSAMANGIR



LOKASI : **STA 1+600**

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : **STA 1+630**

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
231	KECILA - NUSAMANGIR		IZZA & YANU	9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : KECILA - NUSAMANGIR



LOKASI : **STA 1+700**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : **STA 1+800**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
231	KECILA - NUSAMANGIR		IZZA & YANU	10

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : KECILA - NUSAMANGIR



LOKASI : **STA 1+850**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 3,5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
231	KECILA - NUSAMANGIR		IZZA & YANU	10