

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Parungkamal-Banyumasan



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : BAIK
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : ASPAL


LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : BAIK
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
250	Parungkamal-Banyumasan		YANU & INDRA	1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Parungkamal-Banyumasan



LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : BAIK
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : ASPAL


LOKASI : STA 0+300

KONDISI PERKERASAN : BAIK
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
250	Parungkamal-Banyumasan		YANU & INDRA	2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Parungkamal-Banyumasan



LOKASI : STA 0+400

KONDISI PERKERASAN : RUSAK BERAT
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : ASPAL


LOKASI : STA 0+500

KONDISI PERKERASAN : SEDANG
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
250	Parungkamal-Banyumasan		YANU & INDRA	3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Parungkamal-Banyumasan



LOKASI : STA 0+600

KONDISI PERKERASAN : RUSAK BERAT
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : ASPAL

LOKASI : STA 0+700

KONDISI PERKERASAN : RUSAK BERAT
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
250	Parungkamal-Banyumasan		YANU & INDRA	4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Parungkamal-Banyumasan



LOKASI : STA 0+750

KONDISI PERKERASAN : SEDANG
LEBAR PERKERASAN : 4.2 M
CATATAN : ASPAL


LOKASI : STA 0+800

KONDISI PERKERASAN : BAIK
LEBAR PERKERASAN : 4.2 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
250	Parungkamal-Banyumasan		YANU & INDRA	5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Parungkamal-Banyumasan



LOKASI : STA 0+900

KONDISI PERKERASAN : BAIK
LEBAR PERKERASAN : 4.2 M
CATATAN : ASPAL


LOKASI : STA 1+000

KONDISI PERKERASAN : SEDANG
LEBAR PERKERASAN : 4.2 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
250	Parungkamal-Banyumasan		YANU & INDRA	6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Parungkamal-Banyumasan



LOKASI : **STA 1+100**

KONDISI PERKERASAN : BAIK

LEBAR PERKERASAN : 4.2 M

CATATAN : ASPAL

LOKASI : **STA 1+190**

KONDISI PERKERASAN : BAIK

LEBAR PERKERASAN : 4.2 M

CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
250	Parungkamal-Banyumasan		YANU & INDRA	7