

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : CITUNGGUL - TAYEM



LOKASI : **STA 0+000**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3,8 M
CATATAN : Beton


LOKASI : **STA 0+100**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS 258	NAMA RUAS CITUNGGUL - TAYEM	DPU KABUPAEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY KRESNA & NANDO	HALAMAN 1
-----------------	--------------------------------	-----------------------	----------------------------------	--------------

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : CITUNGGUL - TAYEM



LOKASI : **STA 0+200**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Beton

LOKASI : **STA 0+300**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS 258	NAMA RUAS CITUNGGUL - TAYEM	DPU KABUPAEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY KRESNA & NANDO	HALAMAN 2
-----------------	--------------------------------	-----------------------	----------------------------------	--------------

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : CITUNGUL - TAYEM



LOKASI : **STA** **0+400**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Beton

LOKASI : **STA** **0+500**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS 258	NAMA RUAS CITUNGUL - TAYEM	DPU KABUPAEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY KRESNA & NANDO	HALAMAN 3
-----------------	-------------------------------	-----------------------	----------------------------------	--------------

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : CITUNGUL - TAYEM



LOKASI : **STA** **0+600**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Beton

LOKASI : **STA** **0+700**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS 258	NAMA RUAS CITUNGUL - TAYEM	DPU KABUPAEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY KRESNA & NANDO	HALAMAN 4
-----------------	-------------------------------	-----------------------	----------------------------------	--------------

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : CITUNGUL - TAYEM



LOKASI : **STA** **0+800**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Beton

LOKASI : **STA** **0+900**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 2,5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
258	CITUNGUL - TAYEM		KRESNA & NANDO	5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : CITUNGUL - TAYEM



LOKASI : **STA** **1+000**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 2,5 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : **STA** **1+100**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 2,5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
258	CITUNGUL - TAYEM		KRESNA & NANDO	6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : CITUNGGUL - TAYEM



LOKASI : **STA 1+200**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 2,5 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : **STA 1+300**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 2,5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS 258	NAMA RUAS CITUNGGUL - TAYEM	DPU KABUPAEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY KRESNA & NANDO	HALAMAN 7
-----------------	--------------------------------	-----------------------	----------------------------------	--------------

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : CITUNGGUL - TAYEM



LOKASI : **STA 1+400**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 2,5 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : **STA 1+500**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 2,5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS 258	NAMA RUAS CITUNGGUL - TAYEM	DPU KABUPAEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY KRESNA & NANDO	HALAMAN 8
-----------------	--------------------------------	-----------------------	----------------------------------	--------------

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : CITUNGGUL - TAYEM



LOKASI : **STA 1+600**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2,5 M
CATATAN : Beton



LOKASI : **STA 1+700**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2,5 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPAEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
258	CITUNGGUL - TAYEM		KRESNA & NANDO	9


FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : CITUNGGUL - TAYEM



LOKASI : **STA 1+800**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 2,5 M
CATATAN : Beton




LOKASI : **STA 1+900**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2,5 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPAEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
258	CITUNGGUL - TAYEM		KRESNA & NANDO	10


FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : CITUNGGUL - TAYEM



LOKASI : STA 2+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2,5 M
CATATAN : Beton



LOKASI : STA 2+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2,5 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
258	CITUNGGUL - TAYEM		KRESNA & NANDO	11


FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : CITUNGGUL - TAYEM



LOKASI : STA 2+200

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2,5 M
CATATAN : Beton



LOKASI : STA 2+230

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2,5 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
258	CITUNGGUL - TAYEM		KRESNA & NANDO	12