

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022														
RUAS JALAN : KEDUNGWRINGIN - KARANGPACUG														
														
8 Okt 2022 10:56:14 -7°26'25"S 109°13'9"E Kecamatan Patikraja, Kabupaten Banyumas 53171 Indonesia #NO RUAS 267 #STA 0+000 #SDI #Bina Marga Kab. Banyumas		8 Okt 2022 10:57:55 -7°26'26"S 109°13'11"E Kecamatan Patikraja, Kabupaten Banyumas 53171 Indonesia #NO RUAS 267 #STA 0+100 #SDI #Bina Marga Kab. Banyumas												
LOKASI :	STA	0+000	LOKASI :	STA	0+100									
KONDISI PERKERASAN :	Sedang		KONDISI PERKERASAN :	Baik										
LEBAR PERKERASAN :	3.9	M	LEBAR PERKERASAN :	3.9	M									
CATATAN :	Aspal		CATATAN :	Aspal										
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">NO. RUAS</td> <td style="width: 35%;">NAMA RUAS</td> <td style="width: 20%;">DPU KABUPATEN BANYUMAS</td> <td style="width: 20%;">PETUGAS SURVEY</td> <td style="width: 10%;">HALAMAN</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">267</td> <td style="text-align: center;">KEDUNGWRINGIN - KARANGPACUG</td> <td></td> <td style="text-align: center;">GERA & NANDA</td> <td style="text-align: center;">1</td> </tr> </table>		NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN	267	KEDUNGWRINGIN - KARANGPACUG		GERA & NANDA	1			
NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN										
267	KEDUNGWRINGIN - KARANGPACUG		GERA & NANDA	1										

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022														
RUAS JALAN : KEDUNGWRINGIN - KARANGPACUG														
														
8 Okt 2022 10:59:31 -7°26'28"S 109°13'15"E Kecamatan Patikraja, Kabupaten Banyumas 53171 Indonesia #NO RUAS 267 #STA 0+200 #SDI #Bina Marga Kab. Banyumas		8 Okt 2022 11:00:29 -7°26'29"S 109°13'18"E Kecamatan Patikraja, Kabupaten Banyumas 53171 Indonesia #NO RUAS 267 #STA 0+300 #SDI #Bina Marga Kab. Banyumas												
LOKASI :	STA	0+200	LOKASI :	STA	0+300									
KONDISI PERKERASAN :	Baik		KONDISI PERKERASAN :	Baik										
LEBAR PERKERASAN :	3.9	M	LEBAR PERKERASAN :	3.9	M									
CATATAN :	Aspal		CATATAN :	Aspal										
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">NO. RUAS</td> <td style="width: 35%;">NAMA RUAS</td> <td style="width: 20%;">DPU KABUPATEN BANYUMAS</td> <td style="width: 20%;">PETUGAS SURVEY</td> <td style="width: 10%;">HALAMAN</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">267</td> <td style="text-align: center;">KEDUNGWRINGIN - KARANGPACUG</td> <td></td> <td style="text-align: center;">GERA & NANDA</td> <td style="text-align: center;">2</td> </tr> </table>		NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN	267	KEDUNGWRINGIN - KARANGPACUG		GERA & NANDA	2			
NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN										
267	KEDUNGWRINGIN - KARANGPACUG		GERA & NANDA	2										

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022											
RUAS JALAN : KEDUNGWRINGIN - KARANGPACUG											
 8 Okt 2022 11:01:41 -7°26'30"S 109°13'19"E Kecamatan Patikraja, Kabupaten Banyumas 53171 Indonesia #NO RUAS 267 #STA 0+400 #SDI #Bina Marga Kab. Banyumas	 8 Okt 2022 11:02:46 -7°26'34"S 109°13'21"E Kecamatan Patikraja, Kabupaten Banyumas 53171 Indonesia #NO RUAS 267 #STA 0+500 #SDI #Bina Marga Kab. Banyumas										
LOKASI : STA 0+400	LOKASI : STA 0+500										
KONDISI PERKERASAN : Sedang	KONDISI PERKERASAN : Baik										
LEBAR PERKERASAN : 3.9 M	LEBAR PERKERASAN : 3.9 M										
CATATAN : Aspal	CATATAN : Aspal										
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">NO. RUAS</td> <td style="width: 35%;">NAMA RUAS</td> <td style="width: 20%;">DPU KABUPATEN BANYUMAS</td> <td style="width: 20%;">PETUGAS SURVEY</td> <td style="width: 10%;">HALAMAN</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">267</td> <td style="text-align: center;">KEDUNGWRINGIN - KARANGPACUG</td> <td></td> <td style="text-align: center;">GERA & NANDA</td> <td style="text-align: center;">3</td> </tr> </table>	NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN	267	KEDUNGWRINGIN - KARANGPACUG		GERA & NANDA	3	
NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN							
267	KEDUNGWRINGIN - KARANGPACUG		GERA & NANDA	3							

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022											
RUAS JALAN : KEDUNGWRINGI - KARANGPACUG											
 8 Okt 2022 11:04:04 -7°26'36"S 109°13'23"E Kecamatan Patikraja, Kabupaten Banyumas 53171 Indonesia #NO RUAS 267 #STA 0+600 #SDI #Bina Marga Kab. Banyumas	 8 Okt 2022 11:05:21 -7°26'38"S 109°13'29"E Kecamatan Patikraja, Kabupaten Banyumas 53171 Indonesia #NO RUAS 267 #STA 0+700 #SDI #Bina Marga Kab. Banyumas										
LOKASI : STA 0+600	LOKASI : STA 0+700										
KONDISI PERKERASAN : Baik	KONDISI PERKERASAN : Baik										
LEBAR PERKERASAN : 3.9 M	LEBAR PERKERASAN : 3.9 M										
CATATAN : Aspal	CATATAN : Aspal										
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">NO. RUAS</td> <td style="width: 35%;">NAMA RUAS</td> <td style="width: 20%;">DPU KABUPATEN BANYUMAS</td> <td style="width: 20%;">PETUGAS SURVEY</td> <td style="width: 10%;">HALAMAN</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">267</td> <td style="text-align: center;">KEDUNGWRINGI - KARANGPACUG</td> <td></td> <td style="text-align: center;">GERA & NANDA</td> <td style="text-align: center;">4</td> </tr> </table>	NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN	267	KEDUNGWRINGI - KARANGPACUG		GERA & NANDA	4	
NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN							
267	KEDUNGWRINGI - KARANGPACUG		GERA & NANDA	4							

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022					
RUAS JALAN : SIKAPAT - SUSUKAN					
					
8 Okt 2022 11:06:01 -7°26'39"S 109°13'31"E Kecamatan Patikraja, Kabupaten Banyumas 53171 Indonesia #NO RUAS 267 #STA 0+800 #SDI #Bina Marga Kab. Banyumas		8 Okt 2022 11:07:12 -7°26'40"S 109°13'35"E Kecamatan Patikraja, Kabupaten Banyumas 53171 Indonesia #NO RUAS 267 #STA 0+900 #SDI #Bina Marga Kab. Banyumas			
LOKASI :	STA	0+800	LOKASI :	STA	0+900
KONDISI PERKERASAN	:	Baik	KONDISI PERKERASAN	:	Sedang
LEBAR PERKERASAN	:	3.9 M	LEBAR PERKERASAN	:	3.9 M
CATATAN	:	Aspal	CATATAN	:	Aspal
NO. RUAS 267	NAMA RUAS KEDUNGWRINGIN - KARANGPACUG	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY GERA & NANDA	HALAMAN 5	

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022					
RUAS JALAN : KEDUNGWRINGI - KARANGPACUG					
					
8 Okt 2022 11:08:18 -7°26'42"S 109°13'40"E Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas 53171 Indonesia #NO RUAS 267 #STA 1+000 #SDI #Bina Marga Kab. Banyumas		8 Okt 2022 11:09:24 -7°26'41"S 109°13'42"E Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas 53171 Indonesia #NO RUAS 267 #STA 1+100 #SDI #Bina Marga Kab. Banyumas			
LOKASI :	STA	1+000	LOKASI :	STA	1+100
KONDISI PERKERASAN	:	Sedang	KONDISI PERKERASAN	:	Baik
LEBAR PERKERASAN	:	3.9 M	LEBAR PERKERASAN	:	3.9 M
CATATAN	:	Aspal	CATATAN	:	Aspal
NO. RUAS 267	NAMA RUAS KEDUNGWRINGI - KARANGPACUG	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY GERA & NANDA	HALAMAN 6	

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022													
RUAS JALAN : SIKAPAT - SUSUKAN													
 8 Okt 2022 11:10:20 -7°26'41"S 109°13'42"E Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas 53171 Indonesia #NO RUAS 267 #STA 1+200 #SDI #Bina Marga Kab. Banyumas	 8 Okt 2022 11:11:11 -7°26'41"S 109°13'40"E Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas 53171 Indonesia #NO RUAS 267 #STA 1+300 #SDI #Bina Marga Kab. Banyumas												
LOKASI : STA 1+200	LOKASI : STA 1+300												
KONDISI PERKERASAN : Baik	KONDISI PERKERASAN : Baik												
LEBAR PERKERASAN : 3.9 M	LEBAR PERKERASAN : 3.9 M												
CATATAN : Aspal	CATATAN : Aspal												
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%; text-align: center;">NO. RUAS</td> <td style="width: 30%; text-align: center;">NAMA RUAS</td> <td style="width: 20%; text-align: center;">DPU KABUPATEN BANYUMAS</td> <td style="width: 20%; text-align: center;">PETUGAS SURVEY</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">HALAMAN</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">267</td> <td style="text-align: center;">SIKAPAT - SUSUKAN</td> <td></td> <td style="text-align: center;">GERA & NANDA</td> <td style="text-align: center;">7</td> </tr> </table>	NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN	267	SIKAPAT - SUSUKAN		GERA & NANDA	7			
NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN									
267	SIKAPAT - SUSUKAN		GERA & NANDA	7									

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022													
RUAS JALAN : KEDUNGWRINGI - KARANGPACUNG													
 8 Okt 2022 11:12:12 -7°26'41"S 109°13'40"E Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas 53171 Indonesia #NO RUAS 267 #STA 1+400 #SDI #Bina Marga Kab. Banyumas													
LOKASI : STA 1+400	LOKASI : STA												
KONDISI PERKERASAN : Baik	KONDISI PERKERASAN :												
LEBAR PERKERASAN : 3.9 M	LEBAR PERKERASAN : M												
CATATAN : Aspal	CATATAN :												
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%; text-align: center;">NO. RUAS</td> <td style="width: 30%; text-align: center;">NAMA RUAS</td> <td style="width: 20%; text-align: center;">DPU KABUPATEN BANYUMAS</td> <td style="width: 20%; text-align: center;">PETUGAS SURVEY</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">HALAMAN</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">267</td> <td style="text-align: center;">KEDUNGWRINGI - KARANGPACUNG</td> <td></td> <td style="text-align: center;">GERA & NANDA</td> <td style="text-align: center;">8</td> </tr> </table>	NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN	267	KEDUNGWRINGI - KARANGPACUNG		GERA & NANDA	8			
NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN									
267	KEDUNGWRINGI - KARANGPACUNG		GERA & NANDA	8									