


FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Karang Kemiri - Semedo



LOKASI : **STA 0+000**

KONDISI PERKERASAN : BAIK
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : ASPAL

LOKASI : **STA 0+100**

KONDISI PERKERASAN : BAIK
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
285	Karang Kemiri - Semedo		YANU & INDRA	1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Karang Kemiri - Semedo



LOKASI : **STA 0+200**

KONDISI PERKERASAN : BAIK
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : ASPAL


LOKASI : **STA 0+300**

KONDISI PERKERASAN : BAIK
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
285	Karang Kemiri - Semedo		YANU & INDRA	2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Karang Kemiri - Semedo



LOKASI : **STA 0+400**

KONDISI PERKERASAN : BAIK
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : ASPAL

LOKASI : **STA 0+500**

KONDISI PERKERASAN : BAIK
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
285	Karang Kemiri - Semedo		YANU & INDRA	3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Karang Kemiri - Semedo



LOKASI : **STA 0+600**

KONDISI PERKERASAN : BAIK
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M
CATATAN : ASPAL

LOKASI : **STA 0+700**

KONDISI PERKERASAN : BAIK
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
285	Karang Kemiri - Semedo		YANU & INDRA	4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Karang Kemiri - Semedo



LOKASI : **STA 0+800**

KONDISI PERKERASAN : BAIK
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M
CATATAN : ASPAL


LOKASI : **STA 0+900**

KONDISI PERKERASAN : BAIK
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
285	Karang Kemiri - Semedo		YANU & INDRA	5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Karang Kemiri - Semedo



LOKASI : **STA 1+000**

KONDISI PERKERASAN : SEDANG
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M
CATATAN : ASPAL

LOKASI : **STA 1+100**

KONDISI PERKERASAN : SEDANG
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
285	Karang Kemiri - Semedo		YANU & INDRA	6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Karang Kemiri - Semedo




LOKASI : **STA 1+200**

KONDISI PERKERASAN : BAIK

LEBAR PERKERASAN : 4.5 M

CATATAN : ASPAL



LOKASI : **STA 1+300**

KONDISI PERKERASAN : BAIK

LEBAR PERKERASAN : 4.5 M

CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
285	Karang Kemiri - Semedo		YANU & INDRA	7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Karang Kemiri - Semedo



LOKASI : **STA 1+400**

KONDISI PERKERASAN : SEDANG

LEBAR PERKERASAN : 4.5 M

CATATAN : ASPAL



LOKASI : **STA 1+500**

KONDISI PERKERASAN : BAIK


LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
285	Karang Kemiri - Semedo		YANU & INDRA	8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Karang Kemiri - Semedo



LOKASI : **STA 1+600**

KONDISI PERKERASAN : SEDANG
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : ASPAL




LOKASI : **STA 1+700**

KONDISI PERKERASAN : BAIK
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
285	Karang Kemiri - Semedo		YANU & INDRA	9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Karang Kemiri - Semedo



LOKASI : **STA 1+800**

KONDISI PERKERASAN : BAIK
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : ASPAL



LOKASI : **STA 1+900**

KONDISI PERKERASAN : BAIK
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
285	Karang Kemiri - Semedo		YANU & INDRA	10

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Karang Kemiri - Semedo



LOKASI : STA 2+000

KONDISI PERKERASAN : BAIK

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : ASPAL



LOKASI : STA 2+100

KONDISI PERKERASAN : BAIK

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
285	Karang Kemiri - Semedo		YANU & INDRA	11

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Karang Kemiri - Semedo



LOKASI : STA 2+200

KONDISI PERKERASAN : BAIK

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : ASPAL



LOKASI : STA 2+300

KONDISI PERKERASAN : BAIK

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
285	Karang Kemiri - Semedo		YANU & INDRA	12

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Karang Kemiri - Semedo



LOKASI : **STA 2+400**

KONDISI PERKERASAN : **BAIK**

LEBAR PERKERASAN : **3 M**

CATATAN : **ASPAL**



LOKASI : **STA 2+500**

KONDISI PERKERASAN : **BAIK**

LEBAR PERKERASAN : **3 M**

CATATAN : **ASPAL**

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
285	Karang Kemiri - Semedo		YANU & INDRA	13

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Karang Kemiri - Semedo




LOKASI : **STA 2+600**

KONDISI PERKERASAN : **BAIK**

LEBAR PERKERASAN : **3 M**

CATATAN : **ASPAL**



LOKASI : **STA 2+700**

KONDISI PERKERASAN : **BAIK**

LEBAR PERKERASAN : **3 M**

CATATAN : **ASPAL**

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
285	Karang Kemiri - Semedo		YANU & INDRA	14

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Karang Kemiri - Semedo



5 Okt 2022 11:56:19
-7°22'8"S 109°3'35"E
#NO RUAS 285 #STA 2+800
#SDI #Bina Marga Kab. Banyumas

LOKASI : **STA 2+800**

KONDISI PERKERASAN : BAIK

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : ASPAL



5 Okt 2022 11:57:04
-7°22'11"S 109°3'33"E
#NO RUAS 285 #STA 2+900
#SDI #Bina Marga Kab. Banyumas

LOKASI : **STA 2+900**

KONDISI PERKERASAN : BAIK

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
285	Karang Kemiri - Semedo		YANU & INDRA	15

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Karang Kemiri - Semedo




5 Okt 2022 11:57:33
-7°22'13"S 109°3'31"E
#NO RUAS 285 #STA 3+000
#SDI #Bina Marga Kab. Banyumas

LOKASI : **STA 3+000**

KONDISI PERKERASAN : BAIK

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : ASPAL



5 Okt 2022 11:58:26
-7°22'16"S 109°3'32"E
#NO RUAS 285 #STA 3+100
#SDI #Bina Marga Kab. Banyumas

LOKASI : **STA 3+100**

KONDISI PERKERASAN : BAIK


LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
285	Karang Kemiri - Semedo		YANU & INDRA	16

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Karang Kemiri - Semedo



LOKASI : **STA 3+200**

KONDISI PERKERASAN : BAIK

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : ASPAL



LOKASI : **STA 3+270**

KONDISI PERKERASAN : BAIK

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
285	Karang Kemiri - Semedo		YANU & INDRA	17