

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : KARANGTALUN LOR - WLAHAR



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : Aspal




LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
297	KARANGTALUN LOR - WLAHAR		GERA & NANDA	1


FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : KARANGTALUN LOR - WLAHAR



LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 0+300

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
297	KARANGTALUN LOR - WLAHAR		GERA & NANDA	2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : KARANGTALUN LOR - WLAHAR



LOKASI : **STA 0+400**

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+500**

KONDISI PERKERASAN : Baik


LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
297	KARANGTALUN LOR - WLAHAR		GERA & NANDA	3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : KARANGTALUN LOR - WLAHAR



LOKASI : **STA 0+600**

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+700**

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
297	KARANGTALUN LOR - WLAHAR		GERA & NANDA	4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : KARANGTALUN LOR - WLAHAR



LOKASI : STA 0+800

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 0+900

KONDISI PERKERASAN : Rusak ringan
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
297	KARANGTALUN LOR - WLAHAR		GERA & NANDA	5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : KARANGTALUN LOR - WLAHAR



LOKASI : STA 1+000

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+100

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
297	KARANGTALUN LOR - WLAHAR		GERA & NANDA	6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : KARANGTALUN LOR - WLAHAR



LOKASI : STA 1+200

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal




LOKASI : STA 1+300

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
297	KARANGTALUN LOR - WLAHAR		GERA & NANDA	7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : KARANGTALUN LOR - WLAHAR



LOKASI : STA 1+400

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+500

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
297	KARANGTALUN LOR - WLAHAR		GERA & NANDA	8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : KARANGTALUN LOR - WLAHAR



LOKASI : STA 1+600

KONDISI PERKERASAN : Rusak ringan

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+700

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
297	KARANGTALUN LOR - WLAHAR		GERA & NANDA	9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : KARANGTALUN LOR - WLAHAR



LOKASI : STA 1+800

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+900

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
297	KARANGTALUN LOR - WLAHAR		GERA & NANDA	10

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : KARANGTALUN LOR - WLAHAR



LOKASI : STA 2+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 2+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
297	KARANGTALUN LOR - WLAHAR		GERA & NANDA	11


FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : KARANGTALUN LOR - WLAHAR



LOKASI : STA 2+200

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 2+300

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
297	KARANGTALUN LOR - WLAHAR		GERA & NANDA	12

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : KARANGTALUN LOR - WLAHAR



LOKASI : STA 2+400

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 2+500

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
297	KARANGTALUN LOR - WLAHAR		GERA & NANDA	13

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : KARANGTALUN LOR - WLAHAR



LOKASI : STA 2+600

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 2+700

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
297	KARANGTALUN LOR - WLAHAR		GERA & NANDA	14

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : KARANGTALUN LOR - WLAHAR



LOKASI : STA 2+800

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 2+900

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
297	KARANGTALUN LOR - WLAHAR		GERA & NANDA	15

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : KARANGTALUN LOR - WLAHAR



LOKASI : STA 3+000

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 3+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
297	KARANGTALUN LOR - WLAHAR		GERA & NANDA	16

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : KARANGTALUN LOR - WLAHAR



LOKASI : STA 3+200

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 3+300

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
297	KARANGTALUN LOR - WLAHAR		GERA & NANDA	17

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : KARANGTALUN LOR - WLAHAR



LOKASI : STA 3+400

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 3+500

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
297	KARANGTALUN LOR - WLAHAR		GERA & NANDA	18

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : KARANGTALUN LOR - WLAHAR



LOKASI : STA 3+600

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 3+700

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
297	KARANGTALUN LOR - WLAHAR		GERA & NANDA	19

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : KARANGTALUN LOR - WLAHAR



LOKASI : STA 3+800

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 3+900

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
297	KARANGTALUN LOR - WLAHAR		GERA & NANDA	20

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : KARANGTALUN LOR - WLAHAR



LOKASI : STA 4+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal




LOKASI : STA 4+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
297	KARANGTALUN LOR - WLAHAR		GERA & NANDA	21


FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : KARANGTALUN LOR - WLAHAR



LOKASI : STA 4+200

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal




LOKASI : STA 4+300

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
297	KARANGTALUN LOR - WLAHAR		GERA & NANDA	22

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022


RUAS JALAN : KARANGTALUN LOR - WLAHAR



23 Sep 2022 14.45.12
-7°28'51"S 109°4'56"E
#NO RUAS 297 #STA 4+400
#SDI #Bina Marga Kab. Banyumas

LOKASI : STA 4+400

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal



23 Sep 2022 14.46.19
-7°28'51"S 109°4'56"E
#NO RUAS 297 #STA 4+500
#SDI #Bina Marga Kab. Banyumas

LOKASI : STA 4+500

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
297	KARANGTALUN LOR - WLAHAR		GERA & NANDA	23

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : KARANGTALUN LOR - WLAHAR



23 Sep 2022 14.46.19
-7°28'51"S 109°4'56"E
#NO RUAS 297 #STA 4+500
#SDI #Bina Marga Kab. Banyumas

LOKASI : STA 4+500

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal



23 Sep 2022 14.39.13
-7°28'51"S 109°4'56"E
#NO RUAS 297 #STA 4+600
#SDI #Bina Marga Kab. Banyumas

LOKASI : STA 4+600

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
297	KARANGTALUN LOR - WLAHAR		GERA & NANDA	24

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : KARANGTALUN LOR - WLAHAR



23 Sep 2022 14.49.07
-7°28'30"S 109°4'60"E

Kecamatan Purwojati, Kabupaten Banyumas 53175
Indonesia
#NO RUAS 297 #STA 4+700
#SDI #Bina Marga Kab. Banyumas

LOKASI : STA 4+700

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal



23 Sep 2022 14.50.00
-7°28'30"S 109°4'60"E

Kecamatan Purwojati, Kabupaten Banyumas 53175
Indonesia
#NO RUAS 297 #STA 4+800
#SDI #Bina Marga Kab. Banyumas


LOKASI : STA 4+800

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
297	KARANGTALUN LOR - WLAHAR		GERA & NANDA	25

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : KARANGTALUN LOR - WLAHAR




23 Sep 2022 14.51.22
-7°28'30"S 109°4'60"E

Kecamatan Purwojati, Kabupaten Banyumas 53175
Indonesia
#NO RUAS 297 #STA 4+900
#SDI #Bina Marga Kab. Banyumas

LOKASI : STA 4+900

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal



23 Sep 2022 14.52.25
-7°28'30"S 109°4'60"E

Kecamatan Purwojati, Kabupaten Banyumas 53175
Indonesia
#NO RUAS 297 #STA 5+000
#SDI #Bina Marga Kab. Banyumas

LOKASI : STA 5+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
297	KARANGTALUN LOR - WLAHAR		GERA & NANDA	26

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : KARANGTALUN LOR - WLAHAR



LOKASI : STA 5+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 5+200

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
297	KARANGTALUN LOR - WLAHAR		GERA & NANDA	27

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : KARANGTALUN LOR - WLAHAR



LOKASI : STA 5+300

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Beton



LOKASI : STA 5+400

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
297	KARANGTALUN LOR - WLAHAR		GERA & NANDA	28

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : KARANGTALUN LOR - WLAHAR



LOKASI : STA 5+500

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Beton



LOKASI : STA 5+600

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
297	KARANGTALUN LOR - WLAHAR		GERA & NANDA	29

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : KARANGTALUN LOR - WLAHAR



LOKASI : STA 5+700

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 5+800

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
297	KARANGTALUN LOR - WLAHAR		GERA & NANDA	30

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : KARANGTALUN LOR - WLAHAR



LOKASI : STA 5+900

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 6+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
297	KARANGTALUN LOR - WLAHAR		GERA & NANDA	31

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : KARANGTALUN LOR - WLAHAR



LOKASI : STA 6+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 6+200

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
297	KARANGTALUN LOR - WLAHAR		GERA & NANDA	32

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : KARANGTALUN LOR - WLAHAR



LOKASI : STA 6+300

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 6+400

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
297	KARANGTALUN LOR - WLAHAR		GERA & NANDA	33

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : KARANGTALUN LOR - WLAHAR



LOKASI : STA 6+500

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 6+550

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
297	KARANGTALUN LOR - WLAHAR		GERA & NANDA	34

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : KARANGTALUN LOR - WLAHAR



LOKASI : STA 6+600

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 6+700

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
297	KARANGTALUN LOR - WLAHAR		GERA & NANDA	35

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : KARANGTALUN LOR - WLAHAR



LOKASI : STA 6+800

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 6+900

KONDISI PERKERASAN : Rusak berat
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Kerikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
297	KARANGTALUN LOR - WLAHAR		GERA & NANDA	36

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : KARANGTALUN LOR - WLAHAR



LOKASI : STA 7+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak berat
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Kerikil



LOKASI : STA 7+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak berat
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Kerikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
297	KARANGTALUN LOR - WLAHAR		GERA & NANDA	37

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : KARANGTALUN LOR - WLAHAR



LOKASI : STA 7+200

KONDISI PERKERASAN : Rusak berat
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Kerikil



LOKASI : STA 7+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak berat
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Kerikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
297	KARANGTALUN LOR - WLAHAR		GERA & NANDA	38

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : KARANGTALUN LOR - WLAHAR



LOKASI : STA 7+400

KONDISI PERKERASAN : Rusak berat
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Kerikil



LOKASI : STA 7+500

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
297	KARANGTALUN LOR - WLAHAR		GERA & NANDA	39

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : KARANGTALUN LOR - WLAHAR



LOKASI : STA 7+600

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 7+700

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
297	KARANGTALUN LOR - WLAHAR		GERA & NANDA	40

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : KARANGTALUN LOR - WLAHAR



LOKASI : **STA 7+750**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : **STA**

KONDISI PERKERASAN :
LEBAR PERKERASAN : M
CATATAN :

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
297	KARANGTALUN LOR - WLAHAR		GERA & NANDA	41