

: Klapasawit - Karangtalun Lor



LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN	:	Baik	
LEBAR PERKERASAN	:	3	M
CATATAN	:	Aspal	

NO. RUAS	NAMA RUAS		DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
264	KLAPASAWIT - KARANGTALUN LOR			GERA & NANDA	1

: Klapasawit - Karangtalun Lor



LOKASI : STA 0+300

KONDISI PERKERASAN	:	Baik	
LEBAR PERKERASAN	:	3	M
CATATAN	:	Aspal	

NO. RUAS	NAMA RUAS		DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
264	KLAPASAWIT - KARANGTALUN LOR			GERA & NANDA	2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022					
RUAS JALAN			: KLPASAWIT - KARANGTALUN LOR		
					
27 Okt 2022 10.44.32 -7°28'52"S 109°6'56"E Kecamatan Purwojati, Kabupaten Banyumas 53175 Indonesia #NO RUAS 307 #STA 0+400 #SDI #Bina Marga Kab. Banyumas		27 Okt 2022 10.45.22 -7°28'52"S 109°6'56"E Kecamatan Purwojati, Kabupaten Banyumas 53175 Indonesia #NO RUAS 307 #STA 0+500 #SDI #Bina Marga Kab. Banyumas			
LOKASI : STA 0+400		LOKASI : STA 0+500			
KONDISI PERKERASAN : Baik		KONDISI PERKERASAN : Baik			
LEBAR PERKERASAN : 3 M		LEBAR PERKERASAN : 3 M			
CATATAN : Aspal		CATATAN : Aspal			
NO. RUAS 264	NAMA RUAS KLPASAWIT - KARANGTALUN LOR	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY GERA & NANDA	HALAMAN 3	

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022					
RUAS JALAN			: KLPASAWIT - KARANGTALUN LOR		
					
27 Okt 2022 10.46.11 -7°28'52"S 109°6'47"E Kecamatan Purwojati, Kabupaten Banyumas 53175 Indonesia #NO RUAS 307 #STA 0+600 #SDI #Bina Marga Kab. Banyumas		27 Okt 2022 10.47.03 -7°28'52"S 109°6'47"E Kecamatan Purwojati, Kabupaten Banyumas 53175 Indonesia #NO RUAS 307 #STA 0+700 #SDI #Bina Marga Kab. Banyumas			
LOKASI : STA 0+600		LOKASI : STA 0+700			
KONDISI PERKERASAN : Baik		KONDISI PERKERASAN : Baik			
LEBAR PERKERASAN : 3 M		LEBAR PERKERASAN : 3 M			
CATATAN : Aspal		CATATAN : Aspal			
NO. RUAS 264	NAMA RUAS KLPASAWIT - KARANGTALUN LOR	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY GERA & NANDA	HALAMAN 4	

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : KLPASAWIT - KARANGTALUN LOR



LO STA 0+780

LOKA: STA

KONDISI PERKERAS : Baik
LEBAR PERKERAS : 3 M
CATATAN : Aspal

KONDISI PERKERAS :
LEBAR PERKERASAN : M
CATATAN :

NO. R	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
##	KLAPASAWIT - KARANGTALUR LOR		GERA & NANDA	5