

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022				
RUAS JALAN : Jalan Kemawi - Curug Gemawang				
 21 Okt 2022 13.05.04 -7°32'5"S 109°21'17"E Kecamatan Somagede, Kabupaten Banyumas 53193 Indonesia #NO RUAS 315 #STA 0+000 #SDI #Bina Marga Kab. Banyumas  21 Okt 2022 13.05.51 -7°32'5"S 109°21'12"E Kecamatan Somagede, Kabupaten Banyumas 53193 Indonesia #NO RUAS 315 #STA 0+100 #SDI #Bina Marga Kab. Banyumas				
LOKASI :	STA	0+000		
KONDISI PERKERASAN	:	Baik		
LEBAR PERKERASAN	:	5	M	
CATATAN	:	Aspal		
	STA	0+100		
KONDISI PERKERASAN	:	Baik		
LEBAR PERKERASAN	:	5	M	
CATATAN	:	Aspal		
NO. RUAS 315	NAMA RUAS Jalan Kemawi - Curug Gemawang	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY GERA & NANDA	HALAMAN 1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022				
RUAS JALAN : JALAN KOMAWI - CURUG GEMAWANG				
 21 Okt 2022 13.06.41 -7°32'5"S 109°21'12"E Kecamatan Somagede, Kabupaten Banyumas 53193 Indonesia #NO RUAS 315 #STA 0+200 #SDI #Bina Marga Kab. Banyumas  21 Okt 2022 13.07.26 -7°32'5"S 109°21'15"E Kecamatan Somagede, Kabupaten Banyumas 53193 Indonesia #NO RUAS 315 #STA 0+300 #SDI #Bina Marga Kab. Banyumas				
LOKASI :	STA	0+200		
KONDISI PERKERASAN	:	Baik		
LEBAR PERKERASAN	:	5	M	
CATATAN	:	Aspal		
	STA	0+300		
KONDISI PERKERASAN	:	Baik		
LEBAR PERKERASAN	:	5	M	
CATATAN	:	Aspal		
NO. RUAS 315	NAMA RUAS Jalan Kemawi - Curug Gemawang	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY GERA & NANDA	HALAMAN 2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022					
RUAS JALAN : Jalan Kemawi - Curug Gemawang					
					
21 Okt 2022 13.08.08 -7°32'9"S 109°21'6"E #NO RUAS 315 #STA 0+400 #SDI #Bina Marga Kab. Banyumas		21 Okt 2022 13.09.21 -7°32'9"S 109°21'0"E #NO RUAS 315 #STA 0+500 #SDI #Bina Marga Kab. Banyumas			
LOKASI :	STA	0+400	LOKASI :	STA	0+500
KONDISI PERKERASAN	:	Baik	KONDISI PERKERASAN	:	Baik
LEBAR PERKERASAN	:	5 M	LEBAR PERKERASAN	:	5 M
CATATAN	:	Aspal	CATATAN	:	Aspal
NO. RUAS 315	NAMA RUAS Jalan Kemawi - Curug Gemawang	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY GERA & NANDA	HALAMAN 3	

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022					
RUAS JALAN : JALAN KOMAWI - CURUG GEMAWANG					
					
21 Okt 2022 13.09.55 -7°32'9"S 109°21'0"E #NO RUAS 315 #STA 0+600 #SDI #Bina Marga Kab. Banyumas		21 Okt 2022 13.12.21 -7°32'9"S 109°21'0"E #NO RUAS 315 #STA 0+700 #SDI #Bina Marga Kab. Banyumas			
LOKASI :	STA	0+600	LOKASI :	STA	0+700
KONDISI PERKERASAN	:	Baik	KONDISI PERKERASAN	:	Baik
LEBAR PERKERASAN	:	5 M	LEBAR PERKERASAN	:	5 M
CATATAN	:	Aspal	CATATAN	:	Aspal
NO. RUAS 315	NAMA RUAS JALAN KOMAWI - CURUG GEMAWANG	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY GERA & NANDA	HALAMAN 4	

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022					
RUAS JALAN : JALAN KOMAWI - CURUG GEMAWANG					
	21 Okt 2022 13.13.08 -7°32'9"S 109°21'0"E #NO RUAS 315 #STA 0+800 #SDI #Bina Marga Kab. Banyumas				
LOKASI : STA 0+800	LOKASI : STA 0+900				
KONDISI PERKERASAN :	Baik		KONDISI PERKERASAN :	Baik	
LEBAR PERKERASAN :	5	M	LEBAR PERKERASAN :	5	M
CATATAN :	Aspal		CATATAN :	Aspal	
NO. RUAS 315	NAMA RUAS Jalan Kemawi - Curug Gemawang	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY GERA & NANDA	HALAMAN 5	

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022					
RUAS JALAN : JALAN KOMAWI - CURUG GEMAWANG					
	21 Okt 2022 13.14.33 -7°32'9"S 109°21'0"E #NO RUAS 315 #STA 1+000 #SDI #Bina Marga Kab. Banyumas				
LOKASI : STA 1+000	LOKASI : STA 1+100				
KONDISI PERKERASAN :	Baik		KONDISI PERKERASAN :	Baik	
LEBAR PERKERASAN :	5	M	LEBAR PERKERASAN :	5	M
CATATAN :	Aspal		CATATAN :	Aspal	
NO. RUAS 315	NAMA RUAS JALAN KOMAWI - CURUG GEMAWANG	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY GERA & NANDA	HALAMAN 6	

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022					
RUAS JALAN : JALAN KOMAWI - CURUG GEMAWANG					
					
21 Okt 2022 13.16.21 -7°32'30"S 109°20'41"E #NO RUAS 315 #STA 1+200 #SDI #Bina Marga Kab. Banyumas	21 Okt 2022 13.16.58 -7°32'6"S 109°21'10"E #NO RUAS 315 #STA 1+300 #SDI #Bina Marga Kab. Banyumas				
LOKASI :	STA	1+200	LOKASI :	STA	1+300
KONDISI PERKERASAN :	Baik		KONDISI PERKERASAN :	Baik	
LEBAR PERKERASAN :	5 M		LEBAR PERKERASAN :	5 M	
CATATAN :	Aspal		CATATAN :	Aspal	
NO. RUAS 315	NAMA RUAS JALAN KOMAWI - CURUG GEMAWANG	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY GERA & NANDA	HALAMAN 7	

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022					
RUAS JALAN : JALAN KOMAWI - CURUG GEMAWANG					
					
21 Okt 2022 13.17.42 -7°32'29"S 109°20'40"E #NO RUAS 315 #STA 1+400 #SDI #Bina Marga Kab. Banyumas	21 Okt 2022 13.18.33 -7°32'30"S 109°20'36"E #NO RUAS 315 #STA 1+500 #SDI #Bina Marga Kab. Banyumas				
LOKASI :	STA	1+400	LOKASI :	STA	1+500
KONDISI PERKERASAN :	Baik		KONDISI PERKERASAN :	Baik	
LEBAR PERKERASAN :	5 M		LEBAR PERKERASAN :	5 M	
CATATAN :	Aspal		CATATAN :	Aspal	
NO. RUAS 315	NAMA RUAS JALAN KOMAWI - CURUG GEMAWANG	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY GERA & NANDA	HALAMAN 8	

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : JALAN KOMAWI - CURUG GEMAWANG



LOKASI : STA 1+600

LOKASI : STA 1+700

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
315	JALAN KOMAWI - CURUG GEMAWANG		GERA & NANDA	9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : JALAN KOMAWI - CURUG GEMAWANG



LOKASI : STA 1+800

LOKASI : STA

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN :
LEBAR PERKERASAN : M
CATATAN :

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
315	JALAN KOMAWI - CURUG GEMAWANG		GERA & NANDA	10