

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Jl. Stasiun



LOKASI : **STA 0+000**

KONDISI PERKERASAN : BAIK
LEBAR PERKERASAN : 6 M
CATATAN : ASPAL


LOKASI : **STA 0+100**

KONDISI PERKERASAN : BAIK
LEBAR PERKERASAN : 6 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
316	Jl. Stasiun		YANU & INDRA	1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Jl. Stasiun



LOKASI : **STA 0+200**

KONDISI PERKERASAN : BAIK
LEBAR PERKERASAN : 6 M
CATATAN : ASPAL

LOKASI : **STA 0+300**

KONDISI PERKERASAN : BAIK
LEBAR PERKERASAN : 6 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
316	Jl. Stasiun		YANU & INDRA	2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Jl. Stasiun



LOKASI : **STA** **0+375**

KONDISI PERKERASAN : BAIK

LEBAR PERKERASAN : 6 M

CATATAN : ASPAL

LOKASI : **STA**

KONDISI PERKERASAN :

LEBAR PERKERASAN : M

CATATAN :

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
316	Jl. Stasiun		YANU & INDRA	3