

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : JL PASARMANIS



LOKASI : **STA** **0+000**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3.8 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : **STA** **0+100**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 2.3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
319	JL PASARMANIS		KRESNA & YANU	1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : JL PASARMANIS



LOKASI : **STA** **0+200**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 1.2 M
CATATAN : Beton

LOKASI : **STA**

KONDISI PERKERASAN : :
LEBAR PERKERASAN : : M
CATATAN : :

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
319	JL PASARMANIS		KRESNA & NANDO	2