

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : KEJAWAR - KARANGPUCUNG



LOKASI : **STA 0+000**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+100**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
32	KEJAWAR - KARANGPUCUNG		KRESNA & NANDO	1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : KEJAWAR - KARANGPUCUNG



LOKASI : **STA 0+200**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+300**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
32	KEJAWAR - KARANGPUCUNG		KRESNA & NANDO	2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : KEJAWAR - KARANGPUCUNG



LOKASI : **STA 0+400**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3,3 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+500**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3,3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
32	KEJAWAR - KARANGPUCUNG		KRESNA & NANDO	3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : KEJAWAR - KARANGPUCUNG



LOKASI : **STA 0+600**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3,3 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+700**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
32	KEJAWAR - KARANGPUCUNG		KRESNA & NANDO	4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : KEJAWAR - KARANGPUCUNG



LOKASI : **STA 0+800**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 2,8 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+900**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 2,8 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
32	KEJAWAR - KARANGPUCUNG		KRESNA & NANDO	5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : KEJAWAR - KARANGPUCUNG



LOKASI : **STA 1+000**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 2,8 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : **STA 1+100**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
32	KEJAWAR - KARANGPUCUNG		KRESNA & NANDO	6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : KEJAWAR - KARANGPUCUNG



8 Okt 2022 13.53.22
-7°31'57"S 109°17'51"E
Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas
Indonesia
#NO RUAS 32 #STA 1+200
#SDI #Bina Marga Kab. Banyumas

LOKASI : **STA 1+200**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal



8 Okt 2022 13.54.17
-7°31'54"S 109°17'50"E
Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas 53192
Indonesia
#NO RUAS 32 #STA 1+300
#SDI #Bina Marga Kab. Banyumas

LOKASI : **STA 1+300**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPAEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
32	KEJAWAR - KARANGPUCUNG		KRESNA & NANDO	7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : KEJAWAR - KARANGPUCUNG



8 Okt 2022 13.55.03
-7°31'51"S 109°17'50"E
Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas 53192
Indonesia
#NO RUAS 32 #STA 1+400
#SDI #Bina Marga Kab. Banyumas

LOKASI : **STA 1+400**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal



8 Okt 2022 13.55.56
-7°31'47"S 109°17'50"E
Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas 53192
Indonesia
#NO RUAS 32 #STA 1+500
#SDI #Bina Marga Kab. Banyumas

LOKASI : **STA 1+500**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPAEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
32	KEJAWAR - KARANGPUCUNG		KRESNA & NANDO	8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : KEJAWAR - KARANGPUCUNG



LOKASI : **STA 1+600**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : **STA 1+650**

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3,8 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
32	KEJAWAR - KARANGPUCUNG		KRESNA & NANDO	9