

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : JL YOSODARMO



LOKASI : **STA 0+000**

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3,5 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+100**

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 8 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
321	JL YOSODARMO		TEGUH & EKO	1