

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : JL PASAR PON SELATAN



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 2,8 M  
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 2,5 M  
CATATAN : Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS            | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|----------------------|------------------------|----------------|---------|
| 335      | JL PASAR PON SELATAN |                        | TEGUH & EKO    | 1       |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : JL PASAR PON SELATAN



LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 2,5 M  
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+230

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 2,8 M  
CATATAN : Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS            | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|----------------------|------------------------|----------------|---------|
| 335      | JL PASAR PON SELATAN |                        | TEGUH & EKO    | 2       |