

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Jl. Kol. Sugiono



LOKASI : **STA 0+000**

KONDISI PERKERASAN : BAIK
LEBAR PERKERASAN : 8 M
CATATAN : ASPAL



LOKASI : **STA 0+100**

KONDISI PERKERASAN : BAIK
LEBAR PERKERASAN : 8 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
347	Jl. Kol. Sugiono		YANU & INDRA	1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Jl. Kol. Sugiono



LOKASI : **STA 0+200**

KONDISI PERKERASAN : SEDANG
LEBAR PERKERASAN : 8 M
CATATAN : ASPAL



LOKASI : **STA 0+300**

KONDISI PERKERASAN : BAIK
LEBAR PERKERASAN : 8 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
347	Jl. Kol. Sugiono		YANU & INDRA	2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Jl. Kol. Sugiono



LOKASI : **STA 0+400**

KONDISI PERKERASAN : SEDANG
LEBAR PERKERASAN : 8 M
CATATAN : ASPAL



LOKASI : **STA 0+500**

KONDISI PERKERASAN : BAIK
LEBAR PERKERASAN : 8 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
347	Jl. Kol. Sugiono		YANU & INDRA	3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Jl. Kol. Sugiono



LOKASI : **STA 0+600**

KONDISI PERKERASAN : BAIK
LEBAR PERKERASAN : 8 M
CATATAN : ASPAL



LOKASI : **STA 0+700**

KONDISI PERKERASAN : BAIK
LEBAR PERKERASAN : 8 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
347	Jl. Kol. Sugiono		YANU & INDRA	4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Jl. Kol. Sugiono



LOKASI : **STA** **0+800**

KONDISI PERKERASAN : BAIK
LEBAR PERKERASAN : 8 M
CATATAN : ASPAL

LOKASI : **STA**

KONDISI PERKERASAN :
LEBAR PERKERASAN : M
CATATAN :

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
347	Jl. Kol. Sugiono		YANU & INDRA	5