

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Jl. Pengadilan



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 3 M  
CATATAN : ASPAL

LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 3 M  
CATATAN : ASPAL

| NO. RUAS | NAMA RUAS      | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|----------------|------------------------|----------------|---------|
| 358      | Jl. Pengadilan |                        | YANU & INDRA   | 1       |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Jl. Pengadilan



LOKASI : STA 0+160

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 3 M  
CATATAN : ASPAL

LOKASI : STA

KONDISI PERKERASAN :  
LEBAR PERKERASAN : M  
CATATAN :

| NO. RUAS | NAMA RUAS      | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|----------------|------------------------|----------------|---------|
| 358      | Jl. Pengadilan |                        | YANU & INDRA   | 2       |