

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022				
RUAS JALAN : KALISUBE - BINANGUN				
 27 Okt 2022 14:14:22 -7°30'47"S 109°16'37"E Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas 53192 Indonesia #NO RUAS 36 #STA 0+000 #SDI #Bina Marga Kab. Banyumas		 27 Okt 2022 14:15:38 -7°30'48"S 109°16'37"E Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas 53192 Indonesia #NO RUAS 36 #STA 0+100 #SDI #Bina Marga Kab. Banyumas		
LOKASI : STA 0+000		LOKASI : STA 0+100		
KONDISI PERKERASAN : Sedang		KONDISI PERKERASAN : Sedang		
LEBAR PERKERASAN : 3 M		LEBAR PERKERASAN : 3 M		
CATATAN : Aspal		CATATAN : Aspal		
NO. RUAS 36	NAMA RUAS KALISUBE - BINANGUN	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY GERA & NANDA	HALAMAN 1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022				
RUAS JALAN : KALISUBE - BINANGUN				
 27 Okt 2022 14:16:19 -7°30'50"S 109°16'39"E #NO RUAS 36 #STA 0+200 #SDI #Bina Marga Kab. Banyumas		 27 Okt 2022 14:17:12 -7°30'50"S 109°16'39"E #NO RUAS 36 #STA 0+300 #SDI #Bina Marga Kab. Banyumas		
LOKASI : STA 0+200		LOKASI : STA 0+300		
KONDISI PERKERASAN : Sedang		KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan		
LEBAR PERKERASAN : 3 M		LEBAR PERKERASAN : 3 M		
CATATAN : Aspal		CATATAN : Aspal		
NO. RUAS 36	NAMA RUAS KALISUBE - BINANGUN	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY GERA & NANDA	HALAMAN 2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022														
RUAS JALAN : KALISUBE - BINANGUN														
 27 Okt 2022 14:18:02 7°31'6"S 109°16'32"E #NO RUAS 36 #STA 0+400 #SDI #Bina Marga Kab. Banyumas	LOKASI : STA 0+400 KONDISI PERKERASAN : Sedang LEBAR PERKERASAN : 3 M CATATAN : Aspal			 27 Okt 2022 14:18:38 7°31'6"S 109°16'32"E #NO RUAS 36 #STA 0+500 #SDI #Bina Marga Kab. Banyumas										
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">NO. RUAS</td> <td style="width: 35%;">NAMA RUAS</td> <td style="width: 20%;">DPU KABUPATEN BANYUMAS</td> <td style="width: 20%;">PETUGAS SURVEY</td> <td style="width: 10%;">HALAMAN</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">36</td> <td style="text-align: center;">KALISUBE - BINANGUN</td> <td></td> <td style="text-align: center;">GERA & NANDA</td> <td style="text-align: center;">3</td> </tr> </table>					NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN	36	KALISUBE - BINANGUN		GERA & NANDA	3
NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN										
36	KALISUBE - BINANGUN		GERA & NANDA	3										

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022														
RUAS JALAN : KALISUBE - BINANGUN														
 27 Okt 2022 14:19:19 7°31'6"S 109°16'32"E Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas 53192 Indonesia #NO RUAS 36 #STA 0+600 #SDI #Bina Marga Kab. Banyumas	LOKASI : STA 0+600 KONDISI PERKERASAN : Sedang LEBAR PERKERASAN : 3 M CATATAN : Aspal			 27 Okt 2022 14:19:50 7°31'6"S 109°16'28"E #NO RUAS 36 #STA 0+700 #SDI #Bina Marga Kab. Banyumas										
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">NO. RUAS</td> <td style="width: 35%;">NAMA RUAS</td> <td style="width: 20%;">DPU KABUPATEN BANYUMAS</td> <td style="width: 20%;">PETUGAS SURVEY</td> <td style="width: 10%;">HALAMAN</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">36</td> <td style="text-align: center;">KALISUBE - BINANGUN</td> <td></td> <td style="text-align: center;">GERA & NANDA</td> <td style="text-align: center;">4</td> </tr> </table>					NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN	36	KALISUBE - BINANGUN		GERA & NANDA	4
NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN										
36	KALISUBE - BINANGUN		GERA & NANDA	4										

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022					
RUAS JALAN : KALISUBE - BINANGUN					
					
27 Okt 2022 14:20:55 7°31'45"S 109°16'23"E #NO RUAS 36 #STA 0+800 #SDI #Bina Marga Kab. Banyumas		27 Okt 2022 14:21:35 7°31'45"S 109°16'27"E #NO RUAS 36 #STA 0+900 #SDI #Bina Marga Kab. Banyumas			
LOKASI :	STA	0+800	LOKASI :	STA	0+900
KONDISI PERKERASAN :	Sedang		KONDISI PERKERASAN :	Sedang	
LEBAR PERKERASAN :	3	M	LEBAR PERKERASAN :	3	M
CATATAN :	Aspal		CATATAN :	Aspal	
NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN	
36	KALISUBE - BINANGUN		GERA & NANDA	5	

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022					
RUAS JALAN : KALISUBE - BINANGUN					
					
27 Okt 2022 14:22:05 7°31'45"S 109°16'19"E #NO RUAS 36 #STA 1+000 #SDI #Bina Marga Kab. Banyumas		27 Okt 2022 14:22:41 7°31'45"S 109°16'19"E #NO RUAS 36 #STA 1+100 #SDI #Bina Marga Kab. Banyumas			
LOKASI :	STA	1+000	LOKASI :	STA	1+100
KONDISI PERKERASAN :	Sedang		KONDISI PERKERASAN :	Sedang	
LEBAR PERKERASAN :	3	M	LEBAR PERKERASAN :	3	M
CATATAN :	Aspal		CATATAN :	Aspal	
NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN	
36	KALISUBE - BINANGUN		GERA & NANDA	6	

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022					
RUAS JALAN : KALISUBE - BINANGUN					
					
27 Okt 2022 14:23:25 7°31'45"S 109°16'19"E #NO RUAS 36 #STA 1+200 #SDI #Bina Marga Kab. Banyumas		27 Okt 2022 14:24:02 7°31'45"S 109°16'10"E #NO RUAS 36 #STA 1+300 #SDI #Bina Marga Kab. Banyumas			
LOKASI :	STA	1+200	LOKASI :	STA	1+300
KONDISI PERKERASAN :	Sedang		KONDISI PERKERASAN :	Sedang	
LEBAR PERKERASAN :	4	M	LEBAR PERKERASAN :	4	M
CATATAN :	Aspal		CATATAN :	Aspal	
NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN	
36	KALISUBE - BINANGUN		GERA & NANDA	7	

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022					
RUAS JALAN : KALISUBE - BINANGUN					
 27 Okt 2022 14:24:47 -7°31'9"S 109°16'7"E #NO RUAS 36 #STA 1+400 #SDI #Bina Marga Kab. Banyumas		 27 Okt 2022 14:25:28 -7°31'9"S 109°16'4"E #NO RUAS 36 #STA 1+500 #SDI #Bina Marga Kab. Banyumas			
LOKASI :	STA	1+400	LOKASI :	STA	1+500
KONDISI PERKERASAN	:	Sedang	KONDISI PERKERASAN	:	Baik
LEBAR PERKERASAN	:	4 M	LEBAR PERKERASAN	:	4 M
CATATAN	:	Aspal	CATATAN	:	Aspal
NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN	
36	KALISUBE - BINANGUN		GERA & NANDA	8	

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022					
RUAS JALAN : KALISUBE - BINANGUN					
 27 Okt 2022 14:26:10 -7°31'9"S 109°16'4"E #NO RUAS 36 #STA 1+600 #SDI #Bina Marga Kab. Banyumas		 27 Okt 2022 14:26:54 -7°31'9"S 109°16'4"E #NO RUAS 36 #STA 1+700 #SDI #Bina Marga Kab. Banyumas			
LOKASI :	STA	1+600	LOKASI :	STA	1+700
KONDISI PERKERASAN	:	Sedang	KONDISI PERKERASAN	:	Sedang
LEBAR PERKERASAN	:	4 M	LEBAR PERKERASAN	:	4 M
CATATAN	:	Aspal	CATATAN	:	Aspal
NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN	
36	KALISUBE - BINANGUN		GERA & NANDA	9	

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022					
RUAS JALAN : KALISUBE - BINANGUN					
 27 Okt 2022 14:27:38 -7°31'9"S 109°15'59"E #NO RUAS 36 #STA 1+800 #SDI #Bina Marga Kab. Banyumas		 27 Okt 2022 14:28:32 -7°31'7"S 109°15'45"E #NO RUAS 36 #STA 1+900 #SDI #Bina Marga Kab. Banyumas			
LOKASI :	STA	1+800	LOKASI :	STA	1+900
KONDISI PERKERASAN	:	Sedang	KONDISI PERKERASAN	:	Sedang
LEBAR PERKERASAN	:	4 M	LEBAR PERKERASAN	:	4 M
CATATAN	:	Aspal	CATATAN	:	Aspal
NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN	
36	KALISUBE - BINANGUN		GERA & NANDA	10	

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022					
RUAS JALAN : KALISUBE - BINANGUN					
 27 Okt 2022 14:29:17 -7°31'9"S 109°15'48"E #NO RUAS 36 #STA 2+000 #SDI #Bina Marga Kab. Banyumas		 27 Okt 2022 14:30:20 -7°31'7"S 109°15'45"E #NO RUAS 36 #STA 2+100 #SDI #Bina Marga Kab. Banyumas			
LOKASI :	STA	2+000	LOKASI :	STA	2+100
KONDISI PERKERASAN	:	Sedang	KONDISI PERKERASAN	:	Baik
LEBAR PERKERASAN	:	3 M	LEBAR PERKERASAN	:	3 M
CATATAN	:	Aspal	CATATAN	:	Aspal
NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN	
36	KALISUBE - BINANGUN		GERA & NANDA	11	

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022					
RUAS JALAN : KALISUBE - BINANGUN					
					
27 Okt 2022 14:30:55 7°31'7.5103" S 109°15'45"E #NO RUAS 36 #STA 2+200 #SCN #Bina Marga Kab. Banyuwangi	27 Okt 2022 15:41:42 7°31'9.5106" S 109°15'34"E #NO RUAS 36 #STA 2+300 #SCN #Bina Marga Kab. Banyuwangi				
LOKASI :	STA	2+200	LOKASI :	STA	2+300
KONDISI PERKERASAN :		Baik	KONDISI PERKERASAN :		Baik
LEBAR PERKERASAN :		3 M	LEBAR PERKERASAN :		3 M
CATATAN :		Aspal	CATATAN :		Aspal
NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN	
36	KALISUBE - BINANGUN		GERA & NANDA	12	

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022					
RUAS JALAN : KALISUBE - BINANGUN					
					
27 Okt 2022 14:33:46 7°31'9.5102" S 109°15'44"E #NO RUAS 36 #STA 2+400 #SCN #Bina Marga Kab. Banyuwangi	27 Okt 2022 14:54:20 7°31'9.5106" S 109°15'34"E #NO RUAS 36 #STA 2+500 #SCN #Bina Marga Kab. Banyuwangi				
LOKASI :	STA	2+400	LOKASI :	STA	2+500
KONDISI PERKERASAN :		Baik	KONDISI PERKERASAN :		Baik
LEBAR PERKERASAN :		3 M	LEBAR PERKERASAN :		3 M
CATATAN :		Aspal	CATATAN :		Aspal
NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN	
36	KALISUBE - BINANGUN		GERA & NANDA	13	

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022														
RUAS JALAN : KALISUBE - BINANGUN														
 27 Okt 2022 14:35:01 -7°31'9"S 109°15'34"E #NO RUAS 36 #STA 2+600 #SDI #Bina Marga Kab. Banyumas	 27 Okt 2022 14:35:03 -7°31'9"S 109°15'34"E #NO RUAS 36 #STA 2+700 #SDI #Bina Marga Kab. Banyumas	LOKASI : STA 2+600 KONDISI PERKERASAN : Sedang LEBAR PERKERASAN : 3 M CATATAN : Aspal												
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">NO. RUAS</td> <td style="width: 35%;">NAMA RUAS</td> <td style="width: 20%;">DPU KABUPATEN BANYUMAS</td> <td style="width: 20%;">PETUGAS SURVEY</td> <td style="width: 10%;">HALAMAN</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">36</td> <td style="text-align: center;">KALISUBE - BINANGUN</td> <td></td> <td style="text-align: center;">GERA & NANDA</td> <td style="text-align: center;">14</td> </tr> </table>					NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN	36	KALISUBE - BINANGUN		GERA & NANDA	14
NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN										
36	KALISUBE - BINANGUN		GERA & NANDA	14										

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022														
RUAS JALAN : KALISUBE - BINANGUN														
 27 Okt 2022 14:36:03 -7°31'9"S 109°15'34"E #NO RUAS 36 #STA 2+800 #SDI #Bina Marga Kab. Banyumas	 27 Okt 2022 14:37:03 -7°31'9"S 109°15'34"E #NO RUAS 36 #STA 2+900 #SDI #Bina Marga Kab. Banyumas	LOKASI : STA 2+800 KONDISI PERKERASAN : Sedang LEBAR PERKERASAN : 3 M CATATAN : Aspal												
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">NO. RUAS</td> <td style="width: 35%;">NAMA RUAS</td> <td style="width: 20%;">DPU KABUPATEN BANYUMAS</td> <td style="width: 20%;">PETUGAS SURVEY</td> <td style="width: 10%;">HALAMAN</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">36</td> <td style="text-align: center;">KALISUBE - BINANGUN</td> <td></td> <td style="text-align: center;">GERA & NANDA</td> <td style="text-align: center;">15</td> </tr> </table>					NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN	36	KALISUBE - BINANGUN		GERA & NANDA	15
NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN										
36	KALISUBE - BINANGUN		GERA & NANDA	15										

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022														
RUAS JALAN : KALISUBE - BINANGUN														
 27 Okt 2022 14:37:11 -7°31'9"S 109°15'34"E #NO RUAS 36 #STA 3+000 #SDI #Bina Marga Kab. Banyumas	 27 Okt 2022 14:38:20 -7°31'9"S 109°15'34"E #NO RUAS 36 #STA 3+100 #SDI #Bina Marga Kab. Banyumas	LOKASI : STA 3+000 KONDISI PERKERASAN : Sedang LEBAR PERKERASAN : 3 M CATATAN : Aspal												
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">NO. RUAS</td> <td style="width: 35%;">NAMA RUAS</td> <td style="width: 20%;">DPU KABUPATEN BANYUMAS</td> <td style="width: 20%;">PETUGAS SURVEY</td> <td style="width: 10%;">HALAMAN</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">36</td> <td style="text-align: center;">KALISUBE - BINANGUN</td> <td></td> <td style="text-align: center;">GERA & NANDA</td> <td style="text-align: center;">1</td> </tr> </table>					NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN	36	KALISUBE - BINANGUN		GERA & NANDA	1
NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN										
36	KALISUBE - BINANGUN		GERA & NANDA	1										

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022														
RUAS JALAN : KALISUBE - BINANGUN														
 27 Okt 2022 14:37:59 -7°31'9"S 109°15'34"E #NO RUAS 36 #STA 3+200 #SDI #Bina Marga Kab. Banyumas	 27 Okt 2022 14:39:31 -7°31'9"S 109°15'34"E #NO RUAS 36 #STA 3+300 #SDI #Bina Marga Kab. Banyumas	LOKASI : STA 3+200 KONDISI PERKERASAN : Baik LEBAR PERKERASAN : 3 M CATATAN : Aspal												
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">NO. RUAS</td> <td style="width: 35%;">NAMA RUAS</td> <td style="width: 20%;">DPU KABUPATEN BANYUMAS</td> <td style="width: 20%;">PETUGAS SURVEY</td> <td style="width: 10%;">HALAMAN</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">36</td> <td style="text-align: center;">KALISUBE - BINANGUN</td> <td></td> <td style="text-align: center;">GERA & NANDA</td> <td style="text-align: center;">2</td> </tr> </table>					NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN	36	KALISUBE - BINANGUN		GERA & NANDA	2
NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN										
36	KALISUBE - BINANGUN		GERA & NANDA	2										

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022				
RUAS JALAN : KALISUBE - BINANGUN				
				
LOKASI : STA 3+400 KONDISI PERKERASAN : Baik LEBAR PERKERASAN : 3 M CATATAN : Aspal		LOKASI : STA 3+500 KONDISI PERKERASAN : Baik LEBAR PERKERASAN : 3 M CATATAN : Aspal		
NO. RUAS 36	NAMA RUAS KALISUBE - BINANGUN	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY GERA & NANDA	HALAMAN 1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022				
RUAS JALAN : KALISUBE - BINANGUN				
				
LOKASI : STA 3+600 KONDISI PERKERASAN : Baik LEBAR PERKERASAN : 3 M CATATAN : Aspal		LOKASI : STA 3+700 KONDISI PERKERASAN : Baik LEBAR PERKERASAN : 3 M CATATAN : Aspal		
NO. RUAS 36	NAMA RUAS KALISUBE - BINANGUN	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY GERA & NANDA	HALAMAN 2

SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022				
RUAS JALAN : KALISUBE - BINANGUN				
				
LOKASI : STA 3+800 KONDISI PERKERASAN : Baik LEBAR PERKERASAN : 3 M CATATAN : Aspal		LOKASI : STA 3+900 KONDISI PERKERASAN : Baik LEBAR PERKERASAN : 3 M CATATAN : Aspal		
NO. RUAS 36	NAMA RUAS KALISUBE - BINANGUN	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY GERA & NANDA	HALAMAN 1

SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022				
RUAS JALAN : KALISUBE - BINANGUN				
				
LOKASI : STA 4+000 KONDISI PERKERASAN : Baik LEBAR PERKERASAN : 3 M CATATAN : Aspal		LOKASI : STA 4+100 KONDISI PERKERASAN : Baik LEBAR PERKERASAN : 3 M CATATAN : Aspal		
NO. RUAS 262	NAMA RUAS KALISUBE - BINANGUN	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY GERA & NANDA	HALAMAN 2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022				
RUAS JALAN : KALISUBE - BINANGUN				
				
LOKASI : STA 4+200 KONDISI PERKERASAN : Baik LEBAR PERKERASAN : 3 M CATATAN : Aspal		LOKASI : STA 4+300 KONDISI PERKERASAN : Baik LEBAR PERKERASAN : 3 M CATATAN : Aspal		
NO. RUAS 36	NAMA RUAS KALISUBE - BINANGUN	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY GERA & NANDA	HALAMAN 1

SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022				
RUAS JALAN : KALISUBE - BINANGUN				
				
LOKASI : STA 4+400 KONDISI PERKERASAN : Baik LEBAR PERKERASAN : 3 M CATATAN : Aspal		LOKASI : STA 4+500 KONDISI PERKERASAN : Baik LEBAR PERKERASAN : 3 M CATATAN : Aspal		
NO. RUAS 36	NAMA RUAS SAWANGAN - JATISABA	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY GERA & NANDA	HALAMAN #VALUE!

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022				
RUAS JALAN : KALISUBE - BINANGUN				
				
LOKASI : STA 4+600 KONDISI PERKERASAN : Baik LEBAR PERKERASAN : 3 M CATATAN : Aspal		LOKASI : STA 4+700 KONDISI PERKERASAN : Baik LEBAR PERKERASAN : 3 M CATATAN : Aspal		
NO. RUAS 36	NAMA RUAS KALISUBE - BINANGUN	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY GERA & NANDA	HALAMAN =

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022				
RUAS JALAN : KALISUBE - BINANGUN				
				
LOKASI : STA 4+800 KONDISI PERKERASAN : Rusak ringan LEBAR PERKERASAN : 3 M CATATAN : Aspal		LOKASI : STA 4+900 KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat LEBAR PERKERASAN : 3 M CATATAN : Aspal		
NO. RUAS 36	NAMA RUAS KALISUBE - BINANGUN	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY GERA & NANDA	HALAMAN #VALUE!

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022				
RUAS JALAN : KALISUBE - BINANGUN				
				
LOKASI : STA 5+000 KONDISI PERKERASAN : Rusak ringan LEBAR PERKERASAN : 3 M CATATAN : Aspal		LOKASI : STA 5+100 KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat LEBAR PERKERASAN : 3 M CATATAN : Aspal		
NO. RUAS 36	NAMA RUAS KALISUBE - BINANGUN	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY GERA & NANDA	HALAMAN 1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022				
RUAS JALAN : KALISUBE - BINANGUN				
				
LOKASI : STA 5+200 KONDISI PERKERASAN : Rusak berat LEBAR PERKERASAN : 4 M CATATAN : Aspal		LOKASI : STA 5+300 KONDISI PERKERASAN : Rusak berat LEBAR PERKERASAN : 4 M CATATAN : Aspal		
NO. RUAS 36	NAMA RUAS KALISUBE - BINANGUN	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY GERA & NANDA	HALAMAN =

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022				
RUAS JALAN : KALISUBE - BINANGUN				
				
LOKASI : STA 5+400 KONDISI PERKERASAN : Rusak berat LEBAR PERKERASAN : 4 M CATATAN : Aspal				
NO. RUAS 36	NAMA RUAS KALISUBE - BINANGUN	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY GERA & NANDA	HALAMAN 1