

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : JL SUNAN GIRI



LOKASI :                **STA                0+000**

KONDISI PERKERASAN :                Rusak Ringan  
LEBAR PERKERASAN :                4                M  
CATATAN :                Aspal

LOKASI :                **STA                0+100**

KONDISI PERKERASAN :                Sedang  
LEBAR PERKERASAN :                3,5                M  
CATATAN :                Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS     | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|---------------|------------------------|----------------|---------|
| 360      | JL SUNAN GIRI |                        | KRESNA & NANDO | 1       |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : JL SUNAN GIRI



LOKASI :                **STA                0+200**

KONDISI PERKERASAN :                Sedang  
LEBAR PERKERASAN :                3,5                M  
CATATAN :                Aspal

LOKASI :                **STA                0+300**

KONDISI PERKERASAN :                Sedang  
LEBAR PERKERASAN :                3,5                M  
CATATAN :                Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS     | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|---------------|------------------------|----------------|---------|
| 360      | JL SUNAN GIRI |                        | KRESNA & NANDO | 2       |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : JL SUNAN GIRI



LOKASI :           **STA           0+400**

KONDISI PERKERASAN :       Sedang  
LEBAR PERKERASAN :       3,5           M  
CATATAN :           Aspal

LOKASI :           **STA           0+500**

KONDISI PERKERASAN :       Rusak Ringan  
LEBAR PERKERASAN :       3,5           M  
CATATAN :           Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS     | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|---------------|------------------------|----------------|---------|
| 360      | JL SUNAN GIRI |                        | KRESNA & NANDO | 3       |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : JL SUNAN GIRI



LOKASI :           **STA           0+600**

KONDISI PERKERASAN :       Sedang  
LEBAR PERKERASAN :       3,5           M  
CATATAN :           Aspal

LOKASI :           **STA           0+700**

KONDISI PERKERASAN :       Sedang  
LEBAR PERKERASAN :       3,5           M  
CATATAN :           Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS     | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|---------------|------------------------|----------------|---------|
| 360      | JL SUNAN GIRI |                        | KRESNA & NANDO | 4       |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : JL SUNAN GIRI



LOKASI : STA 0+800

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M  
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+900

KONDISI PERKERASAN : Sedang  
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M  
CATATAN : Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS     | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|---------------|------------------------|----------------|---------|
| 360      | JL SUNAN GIRI |                        | KRESNA & NANDO | 5       |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : JL SUNAN GIRI



LOKASI : STA 1+000

KONDISI PERKERASAN : Sedang  
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M  
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 1+100

KONDISI PERKERASAN : Sedang  
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M  
CATATAN : Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS     | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|---------------|------------------------|----------------|---------|
| 360      | JL SUNAN GIRI |                        | KRESNA & NANDO | 6       |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : JL SUNAN GIRI



LOKASI : STA 1+200

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M  
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+300

KONDISI PERKERASAN : Sedang  
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M  
CATATAN : Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS     | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|---------------|------------------------|----------------|---------|
| 360      | JL SUNAN GIRI |                        | KRESNA & NANDO | 7       |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : JL SUNAN GIRI



LOKASI : STA 1+400

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 7 M  
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA

KONDISI PERKERASAN :  
LEBAR PERKERASAN : M  
CATATAN :

| NO. RUAS | NAMA RUAS     | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|---------------|------------------------|----------------|---------|
| 360      | JL SUNAN GIRI |                        | KRESNA & NANDO | 8       |