

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022								
RUAS JALAN : JlKejawar-Pasinggangan								
 17 Okt 2022 13:36:11 #NO RUAS 37 #STA 0+000 #SDI #Bina Marga Kab. Banyumas	 17 Okt 2022 13:37:43 -7°32'19"S 109°17'29"E Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas 53192 Indonesia #NO RUAS 37 #STA 0+100 #SDI #Bina Marga Kab. Banyumas							
LOKASI : STA 0+000	LOKASI : STA 0+100							
KONDISI PERKERASAN : Sedang	KONDISI PERKERASAN : Sedang							
LEBAR PERKERASAN : 3 M	LEBAR PERKERASAN : 3 M							
CATATAN : Aspal	CATATAN : Aspal							
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center;">NO. RUAS 37</td> <td style="text-align: center;">NAMA RUAS JlKejawar-Pasinggangan</td> <td style="text-align: center;">DPU KABUPATEN BANYUMAS</td> <td style="text-align: center;">PETUGAS SURVEY GERA & NANDA</td> <td style="text-align: center;">HALAMAN 1</td> </tr> </table>	NO. RUAS 37	NAMA RUAS JlKejawar-Pasinggangan	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY GERA & NANDA	HALAMAN 1			
NO. RUAS 37	NAMA RUAS JlKejawar-Pasinggangan	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY GERA & NANDA	HALAMAN 1				

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022								
RUAS JALAN : JlKejawar-Pasinggangan								
 17 Okt 2022 13:39:36 -7°32'19"S 109°17'29"E Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas 53192 Indonesia #NO RUAS 37 #STA 0+200 #SDI #Bina Marga Kab. Banyumas	 17 Okt 2022 13:40:41 -7°32'19"S 109°17'29"E Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas 53192 Indonesia #NO RUAS 37 #STA 0+300 #SDI #Bina Marga Kab. Banyumas							
LOKASI : STA 0+200	LOKASI : STA 0+300							
KONDISI PERKERASAN : Sedang	KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan							
LEBAR PERKERASAN : 3 M	LEBAR PERKERASAN : 3 M							
CATATAN : Aspal	CATATAN : Aspal							
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center;">NO. RUAS 37</td> <td style="text-align: center;">NAMA RUAS JlKejawar-Pasinggangan</td> <td style="text-align: center;">DPU KABUPATEN BANYUMAS</td> <td style="text-align: center;">PETUGAS SURVEY GERA & NANDA</td> <td style="text-align: center;">HALAMAN 2</td> </tr> </table>	NO. RUAS 37	NAMA RUAS JlKejawar-Pasinggangan	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY GERA & NANDA	HALAMAN 2			
NO. RUAS 37	NAMA RUAS JlKejawar-Pasinggangan	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY GERA & NANDA	HALAMAN 2				

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022									
RUAS JALAN : JlKejawar-Pasinggangan									
									
LOKASI : STA 400			LOKASI : STA 500						
KONDISI PERKERASAN : Rusak ringan			KONDISI PERKERASAN : Rusak ringan						
LEBAR PERKERASAN : 3 M			LEBAR PERKERASAN : 3 M						
CATATAN : Aspal			CATATAN : Aspal						
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">NO. RUAS 37</td> <td style="width: 35%;">NAMA RUAS JlKejawar-Pasinggangan</td> <td style="width: 20%;">DPU KABUPATEN BANYUMAS</td> <td style="width: 20%;">PETUGAS SURVEY GERA & NANDA</td> <td style="width: 10%;">HALAMAN 3</td> </tr> </table>	NO. RUAS 37	NAMA RUAS JlKejawar-Pasinggangan	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY GERA & NANDA	HALAMAN 3				
NO. RUAS 37	NAMA RUAS JlKejawar-Pasinggangan	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY GERA & NANDA	HALAMAN 3					

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022									
RUAS JALAN : JlKejawar-Pasinggangan									
									
LOKASI : STA 0+600			LOKASI : STA 0+700						
KONDISI PERKERASAN : Sedang			KONDISI PERKERASAN : Rusak berat						
LEBAR PERKERASAN : 3 M			LEBAR PERKERASAN : 3 M						
CATATAN : Aspal			CATATAN : Aspal						
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">NO. RUAS 37</td> <td style="width: 35%;">NAMA RUAS JlKejawar-Pasinggangan</td> <td style="width: 20%;">DPU KABUPATEN BANYUMAS</td> <td style="width: 20%;">PETUGAS SURVEY GERA & NANDA</td> <td style="width: 10%;">HALAMAN 4</td> </tr> </table>	NO. RUAS 37	NAMA RUAS JlKejawar-Pasinggangan	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY GERA & NANDA	HALAMAN 4				
NO. RUAS 37	NAMA RUAS JlKejawar-Pasinggangan	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY GERA & NANDA	HALAMAN 4					

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022						
RUAS JALAN : JlKejawar-Pasinggangan						
 17 Okt 2022 13:45:24 -7°32'13"S 109°17'6"E Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas 53192 Indonesia #NO RUAS 37 #STA 0+800 #SDI #Bina Marga Kab. Banyumas	 17 Okt 2022 13:46:22 -7°32'13"S 109°17'6"E Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas 53192 Indonesia #NO RUAS 37 #STA 0+900 #SDI #Bina Marga Kab. Banyumas					
LOKASI : STA 0+800	LOKASI : STA 0+900					
KONDISI PERKERASAN : Rusak berat LEBAR PERKERASAN : 3 M CATATAN : Aspal	KONDISI PERKERASAN : Baik LEBAR PERKERASAN : 3 M CATATAN : Aspal					
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center;">NO. RUAS 37</td> <td style="text-align: center;">NAMA RUAS JlKejawar-Pasinggangan</td> <td style="text-align: center;">DPU KABUPATEN BANYUMAS</td> <td style="text-align: center;">PETUGAS SURVEY GERA & NANDA</td> <td style="text-align: center;">HALAMAN 5</td> </tr> </table>	NO. RUAS 37	NAMA RUAS JlKejawar-Pasinggangan	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY GERA & NANDA	HALAMAN 5	
NO. RUAS 37	NAMA RUAS JlKejawar-Pasinggangan	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY GERA & NANDA	HALAMAN 5		

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022						
RUAS JALAN : JlKejawar-Pasinggangan						
 17 Okt 2022 13:47:45 -7°32'11"S 109°16'59"E Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas 53192 Indonesia #NO RUAS 37 #STA 1+000 #SDI #Bina Marga Kab. Banyumas	 17 Okt 2022 13:48:32 -7°32'11"S 109°16'57"E Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas 53192 Indonesia #NO RUAS 37 #STA 1+100 #SDI #Bina Marga Kab. Banyumas					
LOKASI : STA 1+000	LOKASI : STA 1+100					
KONDISI PERKERASAN : Baik LEBAR PERKERASAN : 3 M CATATAN : Aspal	KONDISI PERKERASAN : Sedang LEBAR PERKERASAN : 3 M CATATAN : Aspal					
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center;">NO. RUAS 37</td> <td style="text-align: center;">NAMA RUAS JlKejawar-Pasinggangan</td> <td style="text-align: center;">DPU KABUPATEN BANYUMAS</td> <td style="text-align: center;">PETUGAS SURVEY GERA & NANDA</td> <td style="text-align: center;">HALAMAN 6</td> </tr> </table>	NO. RUAS 37	NAMA RUAS JlKejawar-Pasinggangan	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY GERA & NANDA	HALAMAN 6	
NO. RUAS 37	NAMA RUAS JlKejawar-Pasinggangan	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY GERA & NANDA	HALAMAN 6		

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022				
RUAS JALAN : JlKejawar-Pasinggangan				
 17 Okt 2022 13:49:22 -7°32'8"S 109°16'48"E Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas 53192 Indonesia #NO RUAS 37 #STA 1+200 #SDI #Bina Marga Kab. Banyumas	 17 Okt 2022 13:50:06 -7°32'8"S 109°16'48"E Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas 53192 Indonesia #NO RUAS 37 #STA 1+300 #SDI #Bina Marga Kab. Banyumas			
LOKASI : STA 1+200	LOKASI : STA 1+300			
KONDISI PERKERASAN : Baik	KONDISI PERKERASAN : Baik			
LEBAR PERKERASAN : 3 M	LEBAR PERKERASAN : 3 M			
CATATAN : Aspal	CATATAN : Aspal			
NO. RUAS 37	NAMA RUAS JlKejawar-Pasinggangan	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY GERA & NANDA	
			HALAMAN 7	

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022				
RUAS JALAN : JlKejawar-Pasinggangan				
 17 Okt 2022 13:51:00 -7°32'8"S 109°16'48"E Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas 53192 Indonesia #NO RUAS 37 #STA 1+400 #SDI #Bina Marga Kab. Banyumas	 17 Okt 2022 13:52:01 -7°32'8"S 109°16'48"E Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas 53192 Indonesia #NO RUAS 37 #STA 1+500 #SDI #Bina Marga Kab. Banyumas			
LOKASI : STA 1+400	LOKASI : STA 1+500			
KONDISI PERKERASAN : Rusak ringan	KONDISI PERKERASAN : Rusak ringan			
LEBAR PERKERASAN : 3 M	LEBAR PERKERASAN : 3 M			
CATATAN : Aspal	CATATAN : Aspal			
NO. RUAS 37	NAMA RUAS JlKejawar-Pasinggangan	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY GERA & NANDA	
			HALAMAN 8	

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022														
RUAS JALAN : JlKejawar-Pasinggangan														
 17 Okt 2022 13:53:18 -7°32'8"S 109°16'48"E Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas 53192 Indonesia #NO RUAS 37 #STA 1+700 #SDI #Bina Marga Kab. Banyumas	LOKASI : STA 1+700		 17 Okt 2022 13:54:20 -7°32'8"S 109°16'48"E Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas 53192 Indonesia #NO RUAS 37 #STA 1+700 #SDI #Bina Marga Kab. Banyumas											
KONDISI PERKERASAN : Rusak berat LEBAR PERKERASAN : 3 M CATATAN : Aspal	KONDISI PERKERASAN : Rusak ringan LEBAR PERKERASAN : 3 M CATATAN : Aspal													
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">NO. RUAS</td> <td style="width: 35%;">NAMA RUAS</td> <td style="width: 20%;">DPU KABUPATEN BANYUMAS</td> <td style="width: 20%;">PETUGAS SURVEY</td> <td style="width: 10%;">HALAMAN</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">37</td> <td style="text-align: center;">JlKejawar-Pasinggangan</td> <td></td> <td style="text-align: center;">GERA & NANDA</td> <td style="text-align: center;">9</td> </tr> </table>	NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN	37	JlKejawar-Pasinggangan		GERA & NANDA	9				
NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN										
37	JlKejawar-Pasinggangan		GERA & NANDA	9										

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022														
RUAS JALAN : JlKejawar-Pasinggangan														
 17 Okt 2022 13:55:19 -7°32'8"S 109°16'48"E Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas 53192 Indonesia #NO RUAS 37 #STA 1+800 #SDI #Bina Marga Kab. Banyumas	LOKASI : STA 1+800		 17 Okt 2022 13:56:07 -7°32'8"S 109°16'48"E Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas 53192 Indonesia #NO RUAS 37 #STA 1+900 #SDI #Bina Marga Kab. Banyumas											
KONDISI PERKERASAN : Baik LEBAR PERKERASAN : 3,5 M CATATAN : Aspal	KONDISI PERKERASAN : Baik LEBAR PERKERASAN : 3,5 M CATATAN : Aspal													
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">NO. RUAS</td> <td style="width: 35%;">NAMA RUAS</td> <td style="width: 20%;">DPU KABUPATEN BANYUMAS</td> <td style="width: 20%;">PETUGAS SURVEY</td> <td style="width: 10%;">HALAMAN</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">37</td> <td style="text-align: center;">JlKejawar-Pasinggangan</td> <td></td> <td style="text-align: center;">GERA & NANDA</td> <td style="text-align: center;">10</td> </tr> </table>	NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN	37	JlKejawar-Pasinggangan		GERA & NANDA	10				
NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN										
37	JlKejawar-Pasinggangan		GERA & NANDA	10										

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022					
RUAS JALAN : JlKejawar-Pasinggangan					
					
17 Okt 2022 13:57:08 7°32'22"S 109°16'33"E Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas 53192 Indonesia #NO RUAS 37 #STA 2+000 #SDI #Bina Marga Kab. Banyumas	17 Okt 2022 13:57:49 7°32'22"S 109°16'33"E Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas 53192 Indonesia #NO RUAS 37 #STA 2+100 #SDI #Bina Marga Kab. Banyumas				
LOKASI :	STA	2+000	LOKASI :	STA	2+100
KONDISI PERKERASAN :	Baik		KONDISI PERKERASAN :	Baik	
LEBAR PERKERASAN :	3.5	M	LEBAR PERKERASAN :	3.5	M
CATATAN :	Aspal		CATATAN :	Aspal	
NO. RUAS 37	NAMA RUAS JlKejawar-Pasinggangan	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY GERA & NANDA	HALAMAN 11	

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022					
RUAS JALAN : JlKejawar-Pasinggangan					
					
17 Okt 2022 13:58:40 7°32'22"S 109°16'33"E Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas 53192 Indonesia #NO RUAS 37 #STA 2+200 #SDI #Bina Marga Kab. Banyumas	17 Okt 2022 13:59:35 7°32'22"S 109°16'33"E Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas 53192 Indonesia #NO RUAS 37 #STA 2+300 #SDI #Bina Marga Kab. Banyumas				
LOKASI :	STA	2+200	LOKASI :	STA	2+300
KONDISI PERKERASAN :	Baik		KONDISI PERKERASAN :	Baik	
LEBAR PERKERASAN :	4	M	LEBAR PERKERASAN :	4	M
CATATAN :	Aspal		CATATAN :	Aspal	
NO. RUAS 37	NAMA RUAS JlKejawar-Pasinggangan	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY GERA & NANDA	HALAMAN 12	

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022					
RUAS JALAN : JlKejawar-Pasinggangan					
 17 Okt 2022 14:00:29 -7°32'22"S 109°16'33"E Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas 53192 Indonesia #NO RUAS 37 #STA 2+400 #SDI #Bina Marga Kab. Banyumas	 17 Okt 2022 14:01:18 -7°32'22"S 109°16'33"E Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas 53192 Indonesia #NO RUAS 37 #STA 2+500 #SDI #Bina Marga Kab. Banyumas				
LOKASI :	STA	2+400	LOKASI :	STA 2+500	
KONDISI PERKERASAN :	Baik		KONDISI PERKERASAN :	Baik	
LEBAR PERKERASAN :	4 M		LEBAR PERKERASAN :	4 M	
CATATAN :	Aspal		CATATAN :	Aspal	
NO. RUAS 37	NAMA RUAS JlKejawar-Pasinggangan		DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY GERA & NANDA	HALAMAN 13

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022					
RUAS JALAN : JlKejawar-Pasinggangan					
 17 Okt 2022 14:02:11 -7°32'22"S 109°16'33"E Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas 53192 Indonesia #NO RUAS 37 #STA 2+600 #SDI #Bina Marga Kab. Banyumas	 17 Okt 2022 14:02:55 -7°32'22"S 109°16'33"E Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas 53192 Indonesia #NO RUAS 37 #STA 2+700 #SDI #Bina Marga Kab. Banyumas				
LOKASI :	STA	2+600	LOKASI :	STA 2+700	
KONDISI PERKERASAN :	Baik		KONDISI PERKERASAN :	Baik	
LEBAR PERKERASAN :	4 M		LEBAR PERKERASAN :	4 M	
CATATAN :	Aspal		CATATAN :	Aspal	
NO. RUAS 37	NAMA RUAS JlKejawar-Pasinggangan		DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY GERA & NANDA	HALAMAN 14

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022				
RUAS JALAN : JLKejawar-Pasinggangan				
 17 Okt 2022 14:03:30 -7°32'22"S 109°16'33"E Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas 53192 Indonesia #NO RUAS 37 #STA 2+800 #SDI #Bina Marga Kab. Banyumas		 17 Okt 2022 14:04:56 -7°32'22"S 109°16'33"E Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas 53192 Indonesia #NO RUAS 37 #STA 2+900 #SDI #Bina Marga Kab. Banyumas		
LOKASI :	STA	2+800	LOKASI :	STA 2+900
KONDISI PERKERASAN :	Baik		KONDISI PERKERASAN :	Baik
LEBAR PERKERASAN :	4	M	LEBAR PERKERASAN :	4 M
CATATAN :	Aspal		CATATAN :	Aspal
NO. RUAS 37	NAMA RUAS JLKejawar-Pasinggangan	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY GERA & NANDA	HALAMAN 15

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022				
RUAS JALAN : JLKejawar-Pasinggangan				
 17 Okt 2022 14:05:55 -7°32'22"S 109°16'33"E Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas 53192 Indonesia #NO RUAS 37 #STA 3+000 #SDI #Bina Marga Kab. Banyumas		 17 Okt 2022 14:06:41 -7°32'44"S 109°16'11"E Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas 53192 Indonesia #NO RUAS 37 #STA 3+100 #SDI #Bina Marga Kab. Banyumas		
LOKASI :	STA	3+000	LOKASI :	STA 3+100
KONDISI PERKERASAN :	Baik		KONDISI PERKERASAN :	Baik
LEBAR PERKERASAN :	4	M	LEBAR PERKERASAN :	4 M
CATATAN :	Aspal		CATATAN :	Aspal
NO. RUAS 37	NAMA RUAS JLKejawar-Pasinggangan	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY GERA & NANDA	HALAMAN 16

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022				
RUAS JALAN : JLKejawar-Pasinggangan				
 17 Okt 2022 14:13:47 #NO RUAS 37 #STA 3+200 #SDI #Bina Marga Kab. Banyumas				
LOKASI :	STA	3+100		
KONDISI PERKERASAN :	Rusak berat			
LEBAR PERKERASAN :	3	M		
CATATAN :	Makadam			
NO. RUAS 32	NAMA RUAS JLKejawar-Pasinggangan	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY GERA & NANDA	HALAMAN 17