

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : JL MARTOSAYOGO



LOKASI : **STA 0+000**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4,2 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+100**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3,8 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
383	JL MARTOSAYOGO		KRESNA & NANDO	1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : JL MARTOSAYOGO



LOKASI : **STA 0+200**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3,8 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+300**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3,8 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
383	JL MARTOSAYOGO		KRESNA & NANDO	2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : JL MARTOSAYOGO



LOKASI : **STA 0+400**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 3,8 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+500**

KONDISI PERKERASAN : Sedang


LEBAR PERKERASAN : 3,8 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
383	JL MARTOSAYOGO		KRESNA & NANDO	3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : JL MARTOSAYOGO



LOKASI : **STA 0+570**

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3,8 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : **STA**

KONDISI PERKERASAN :

LEBAR PERKERASAN : M

CATATAN :

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
383	JL MARTOSAYOGO		KRESNA & NANDO	4