

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Jl. Merdeka



LOKASI : **STA 0+000**

KONDISI PERKERASAN : BAIK
LEBAR PERKERASAN : 10 M
CATATAN : ASPAL

LOKASI : **STA 0+100**

KONDISI PERKERASAN : BAIK
LEBAR PERKERASAN : 10 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
397	Jl. Merdeka		YANU & INDRA	1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Jl. Merdeka



LOKASI : **STA 0+200**

KONDISI PERKERASAN : BAIK
LEBAR PERKERASAN : 10 M
CATATAN : ASPAL

LOKASI : **STA 0+300**

KONDISI PERKERASAN : BAIK
LEBAR PERKERASAN : 10 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
397	Jl. Merdeka		YANU & INDRA	2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Jl. Merdeka



LOKASI : STA 0+400

KONDISI PERKERASAN : BAIK

LEBAR PERKERASAN : 10 M

CATATAN : ASPAL

LOKASI : STA 0+500

KONDISI PERKERASAN : BAIK

LEBAR PERKERASAN : 10 M

CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
397	Jl. Merdeka		YANU & INDRA	3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Jl. Merdeka



LOKASI : STA 0+580

KONDISI PERKERASAN : BAIK

LEBAR PERKERASAN : 12 M

CATATAN : ASPAL

LOKASI : STA

KONDISI PERKERASAN :

LEBAR PERKERASAN : M

CATATAN :

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
397	Jl. Merdeka		YANU & INDRA	4