

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Jl. Adhyaksa



LOKASI : **STA 0+000**

KONDISI PERKERASAN : SEDANG
LEBAR PERKERASAN : 6 M
CATATAN : ASPAL

LOKASI : **STA 0+100**

KONDISI PERKERASAN : BAIK
LEBAR PERKERASAN : 6 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
398	Jl. Adhyaksa		YANU & INDRA	1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Jl. Adhyaksa



LOKASI : **STA 0+200**

KONDISI PERKERASAN : RUSAK RINGAN
LEBAR PERKERASAN : 6 M
CATATAN : ASPAL

LOKASI : **STA 0+300**

KONDISI PERKERASAN : BAIK
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
398	Jl. Adhyaksa		YANU & INDRA	2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Jl. Adhyaksa



LOKASI : STA 0+400

KONDISI PERKERASAN : BAIK

LEBAR PERKERASAN : 5 M

CATATAN : ASPAL

LOKASI : STA 0+500

KONDISI PERKERASAN : BAIK

LEBAR PERKERASAN : 5 M

CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
398	Jl. Adhyaksa		YANU & INDRA	3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Jl. Adhyaksa



LOKASI : STA 0+600

KONDISI PERKERASAN : BAIK

LEBAR PERKERASAN : 5 M

CATATAN : ASPAL

LOKASI : STA 0+690

KONDISI PERKERASAN : SEDANG

LEBAR PERKERASAN : 5.5 M

CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
398	Jl. Adhyaksa		YANU & INDRA	4