

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

**RUAS JALAN : TIPAR KIDUL - GRUMBUL SAWANGAN**



LOKASI : **STA 0+000**

KONDISI PERKERASAN : Sedang  
LEBAR PERKERASAN : 4 M  
CATATAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+100**

KONDISI PERKERASAN : Sedang  
LEBAR PERKERASAN : 3,7 M  
CATATAN : Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS                      | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|--------------------------------|------------------------|----------------|---------|
| 4        | TIPAR KIDUL - GRUMBUL SAWANGAN |                        | KRESNA & NANDO | 1       |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

**RUAS JALAN : TIPAR KIDUL - GRUMBUL SAWANGAN**



LOKASI : **STA 0+200**

KONDISI PERKERASAN : BAIK  
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M  
CATATAN : Aspal


LOKASI : **STA 0+300**

KONDISI PERKERASAN : BAIK  
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M  
CATATAN : Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS                      | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|--------------------------------|------------------------|----------------|---------|
| 4        | TIPAR KIDUL - GRUMBUL SAWANGAN |                        | KRESNA & NANDO | 2       |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

**RUAS JALAN : TIPAR KIDUL - GRUMBUL SAWANGAN**



LOKASI :               **STA               0+400**

KONDISI PERKERASAN               :       BAIK  
LEBAR PERKERASAN               :       3,5               M  
CATATAN               :       Aspal

LOKASI :               **STA               0+500**

KONDISI PERKERASAN               :       BAIK  
LEBAR PERKERASAN               :       3,5               M  
CATATAN               :       Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS                      | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|--------------------------------|------------------------|----------------|---------|
| 4        | TIPAR KIDUL - GRUMBUL SAWANGAN |                        | KRESNA & NANDO | 3       |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

**RUAS JALAN : TIPAR KIDUL - GRUMBUL SAWANGAN**



LOKASI :               **STA               0+600**

KONDISI PERKERASAN               :       BAIK  
LEBAR PERKERASAN               :       3,5               M  
CATATAN               :       Aspal


LOKASI :               **STA               0+700**

KONDISI PERKERASAN               :       BAIK  
LEBAR PERKERASAN               :       3,5               M  
CATATAN               :       Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS                      | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|--------------------------------|------------------------|----------------|---------|
| 4        | TIPAR KIDUL - GRUMBUL SAWANGAN |                        | KRESNA & NANDO | 4       |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

**RUAS JALAN : TIPAR KIDUL - GRUMBUL SAWANGAN**



LOKASI :                **STA                0+800**

KONDISI PERKERASAN                :        Baik  
LEBAR PERKERASAN                :        3,5                M  
CATATAN                :        Aspal

LOKASI :                **STA                0+900**

KONDISI PERKERASAN                :        Baik  
LEBAR PERKERASAN                :        3,5                M  
CATATAN                :        Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS                      | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|--------------------------------|------------------------|----------------|---------|
| 4        | TIPAR KIDUL - GRUMBUL SAWANGAN |                        | KRESNA & NANDO | 5       |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

**RUAS JALAN : TIPAR KIDUL - GRUMBUL SAWANGAN**



LOKASI :                **STA                1+000**

KONDISI PERKERASAN                :        Baik  
LEBAR PERKERASAN                :        3,5                M  
CATATAN                :        Aspal

LOKASI :                **STA                1+100**

KONDISI PERKERASAN                :        Sedang  
LEBAR PERKERASAN                :        3,5                M  
CATATAN                :        Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS                      | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|--------------------------------|------------------------|----------------|---------|
| 4        | TIPAR KIDUL - GRUMBUL SAWANGAN |                        | KRESNA & NANDO | 6       |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

**RUAS JALAN : TIPAR KIDUL - GRUMBUL SAWANGAN**



LOKASI :                **STA                1+200**

KONDISI PERKERASAN :                Sedang

LEBAR PERKERASAN :                3,5                M

CATATAN :                Aspal

LOKASI :                **STA                1+300**

KONDISI PERKERASAN :                Baik

LEBAR PERKERASAN :                3,2                M

CATATAN :                Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS                      | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|--------------------------------|------------------------|----------------|---------|
| 4        | TIPAR KIDUL - GRUMBUL SAWANGAN |                        | KRESNA & NANDO | 7       |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

**RUAS JALAN : TIPAR KIDUL - GRUMBUL SAWANGAN**



LOKASI :                **STA                1+400**

KONDISI PERKERASAN :                Baik

LEBAR PERKERASAN :                3,2                M

CATATAN :                Aspal

LOKASI :                **STA                1+500**

KONDISI PERKERASAN :                Baik

LEBAR PERKERASAN :                3,2                M

CATATAN :                Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS                      | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|--------------------------------|------------------------|----------------|---------|
| 4        | TIPAR KIDUL - GRUMBUL SAWANGAN |                        | KRESNA & NANDO | 8       |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : TIPAR KIDUL - GRUMBUL SAWANGAN



LOKASI :           **STA           1+600**

KONDISI PERKERASAN :       Baik

LEBAR PERKERASAN :       3                   M

CATATAN :           Aspal

LOKASI :           **STA           1+700**

KONDISI PERKERASAN :       Baik

LEBAR PERKERASAN :       2,5                   M

CATATAN :           Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS                      | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|--------------------------------|------------------------|----------------|---------|
| 4        | TIPAR KIDUL - GRUMBUL SAWANGAN |                        | KRESNA & NANDO | 9       |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : TIPAR KIDUL - GRUMBUL SAWANGAN



LOKASI :           **STA           1+800**

KONDISI PERKERASAN :       Baik

LEBAR PERKERASAN :       2,5                   M

CATATAN :           Aspal

LOKASI :           **STA           1+900**

KONDISI PERKERASAN :       Baik

LEBAR PERKERASAN :       2,8                   M

CATATAN :           Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS                      | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|--------------------------------|------------------------|----------------|---------|
| 4        | TIPAR KIDUL - GRUMBUL SAWANGAN |                        | KRESNA & NANDO | 10      |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

# RUAS JALAN : TIPAR KIDUL - GRUMBUL SAWANGAN



LOKASI : STA 2+000

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 2,8 M  
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 2+100

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 2,8 M  
CATATAN : Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS                      | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|--------------------------------|------------------------|----------------|---------|
| 4        | TIPAR KIDUL - GRUMBUL SAWANGAN |                        | KRESNA & NANDO | 11      |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

### RUAS JALAN : TIPAR KIDUL - GRUMBUL SAWANGAN



LOKASI : STA 2+200

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan  
LEBAR PERKERASAN : 2,5 M  
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 2+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat  
LEBAR PERKERASAN : 2,5 M  
CATATAN : Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS                      | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|--------------------------------|------------------------|----------------|---------|
| 4        | TIPAR KIDUL - GRUMBUL SAWANGAN |                        | KRESNA & NANDO | 12      |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

### RUAS JALAN : TIPAR KIDUL - GRUMBUL SAWANGAN



LOKASI : STA 2+400

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat  
LEBAR PERKERASAN : 2,3 M  
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 2+500

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat  
LEBAR PERKERASAN : 2,3 M  
CATATAN : Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS                      | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|--------------------------------|------------------------|----------------|---------|
| 4        | TIPAR KIDUL - GRUMBUL SAWANGAN |                        | KRESNA & NANDO | 13      |

### FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : TIPAR KIDUL - GRUMBUL SAWANGAN



LOKASI : STA 2+600

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat  
LEBAR PERKERASAN : 2 M  
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 2+700

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat  
LEBAR PERKERASAN : 2 M  
CATATAN : Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS                      | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|--------------------------------|------------------------|----------------|---------|
| 4        | TIPAR KIDUL - GRUMBUL SAWANGAN |                        | KRESNA & NANDO | 14      |

### FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : TIPAR KIDUL - GRUMBUL SAWANGAN



LOKASI : STA 2+800

KONDISI PERKERASAN : Sedang  
LEBAR PERKERASAN : 2,5 M  
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 2+900

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 2,5 M  
CATATAN : Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS                      | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|--------------------------------|------------------------|----------------|---------|
| 4        | TIPAR KIDUL - GRUMBUL SAWANGAN |                        | KRESNA & NANDO | 15      |

### FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : TIPAR KIDUL - GRUMBUL SAWANGAN



LOKASI : STA 3+000

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 2,5 M  
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 3+100

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 2,5 M  
CATATAN : Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS                      | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|--------------------------------|------------------------|----------------|---------|
| 4        | TIPAR KIDUL - GRUMBUL SAWANGAN |                        | KRESNA & NANDO | 16      |

### FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : TIPAR KIDUL - GRUMBUL SAWANGAN





LOKASI : STA 3+200

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 2 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 3+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 1,8 M

CATATAN : Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS                      | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|--------------------------------|------------------------|----------------|---------|
| 4        | TIPAR KIDUL - GRUMBUL SAWANGAN |                        | KRESNA & NANDO | 17      |

### FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : TIPAR KIDUL - GRUMBUL SAWANGAN



LOKASI : STA 3+400

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 1,8 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 3+500

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 2,5 M

CATATAN : Kerikil

| NO. RUAS | NAMA RUAS                      | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|--------------------------------|------------------------|----------------|---------|
| 4        | TIPAR KIDUL - GRUMBUL SAWANGAN |                        | KRESNA & NANDO | 18      |

### FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : TIPAR KIDUL - GRUMBUL SAWANGAN





LOKASI : STA 3+600

KONDISI PERKERASAN : Rusak erat  
LEBAR PERKERASAN : 2,5 M  
CATATAN : Kerikil


LOKASI : STA 3+700

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat  
LEBAR PERKERASAN : 2,5 M  
CATATAN : Kerikil

| NO. RUAS | NAMA RUAS                      | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|--------------------------------|------------------------|----------------|---------|
| 4        | TIPAR KIDUL - GRUMBUL SAWANGAN |                        | KRESNA & NANDO | 19      |

### FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : TIPAR KIDUL - GRUMBUL SAWANGAN



LOKASI : STA 3+730

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat  
LEBAR PERKERASAN : 2,5 M  
CATATAN : Kerikil

LOKASI : STA

KONDISI PERKERASAN :  
LEBAR PERKERASAN : M  
CATATAN :

| NO. RUAS | NAMA RUAS                      | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|--------------------------------|------------------------|----------------|---------|
| 4        | TIPAR KIDUL - GRUMBUL SAWANGAN |                        | KRESNA & NANDO | 20      |