

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : JL PASAR SARI MULYO



LOKASI : **STA 0+000**

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 6 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : **STA 0+050**

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 6 M

CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
400	JL PASAR SARI MULYO		TEGUH & EKO	1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : JL PASAR SARI MULYO



LOKASI : **STA 0+100**

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 6 M

CATATAN : Beton



LOKASI : **STA 0+150**

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 8 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
400	JL PASAR SARI MULYO		TEGUH & EKO	2