

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Jl. Brigjen Katamso



LOKASI : **STA 0+000**

KONDISI PERKERASAN : BAIK
LEBAR PERKERASAN : 5.5 M
CATATAN : ASPAL

LOKASI : **STA 0+100**

KONDISI PERKERASAN : BAIK
LEBAR PERKERASAN : 5.5 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
403	Jl. Brigjen Katamso		YANU & INDRA	1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Jl. Brigjen Katamso



LOKASI : **STA 0+200**

KONDISI PERKERASAN : SEDANG
LEBAR PERKERASAN : 5.5 M
CATATAN : ASPAL

LOKASI : **STA 0+300**

KONDISI PERKERASAN : BAIK
LEBAR PERKERASAN : 5.5 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
403	Jl. Brigjen Katamso		YANU & INDRA	2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Jl. Brigjen Katamso



LOKASI : **STA 0+400**

KONDISI PERKERASAN : SEDANG

LEBAR PERKERASAN : 5.5 M

CATATAN : ASPAL

LOKASI : **STA 0+490**

KONDISI PERKERASAN : BAIK

LEBAR PERKERASAN : 5.5 M

CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
403	Jl. Brigjen Katamso		YANU & INDRA	3