

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : PASINGGANGAN - KARANGRAU



LOKASI : **STA** **0+000**

KONDISI PERKERASAN : Rusak berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : **STA** **0+100**

KONDISI PERKERASAN : Rusak berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
41	PASINGGANGAN - KARANGRAU		GERA & NANDA	1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : PASINGGANGAN - KARANGRAU



LOKASI : **STA** **0+200**

KONDISI PERKERASAN : Rusak berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : **STA** **0+270**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
41	PASINGGANGAN - KARANGRAU		GERA & NANDA	2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : PASINGGANGAN - KARANGRAU



LOKASI : **STA 0+300**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+400**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
41	PASINGGANGAN - KARANGRAU		GERA & NANDA	3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : PASINGGANGAN - KARANGRAU



LOKASI : **STA 0+500**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+600**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
41	PASINGGANGAN - KARANGRAU		GERA & NANDA	4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : PASINGGANGAN - KARANGRAU



LOKASI : **STA 0+700**

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+800**

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
41	PASINGGANGAN - KARANGRAU		GERA & NANDA	5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : PASINGGANGAN - KARANGRAU



LOKASI : **STA 0+900**

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : **STA 1+000**

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
41	PASINGGANGAN - KARANGRAU		GERA & NANDA	6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : PASINGGANGAN - KARANGRAU




LOKASI : **STA 1+100**

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : **STA 1+200**

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
41	PASINGGANGAN - KARANGRAU		GERA & NANDA	7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : PASINGGANGAN - KARANGRAU



LOKASI : **STA 1+300**

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : **STA 1+400**

KONDISI PERKERASAN : Baik


LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
41	PASINGGANGAN - KARANGRAU		GERA & NANDA	8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : PASINGGANGAN - KARANGRAU



LOKASI : STA 1+500

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+600

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPAEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
41	PASINGGANGAN - KARANGRAU		GERA & NANDA	9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : PASINGGANGAN - KARANGRAU




LOKASI : STA 1+700

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+800

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPAEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
41	PASINGGANGAN - KARANGRAU		GERA & NANDA	10

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : PASINGGANGAN - KARANGRAU



18 Okt 2022 15.21.34
-7°33'21"S 109°17'0"E
Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas 53192
Indonesia
#NO RUAS 41 #STA 1+900
#SDI #Bina Marga Kab. Banyumas

LOKASI : **STA 1+900**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal



18 Okt 2022 15.22.32
-7°33'21"S 109°17'0"E
Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas 53192
Indonesia
#NO RUAS 41 #STA 2+000
#SDI #Bina Marga Kab. Banyumas

LOKASI : **STA 2+000**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
41	PASINGGANGAN - KARANGRAU		GERA & NANDA	11

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : PASINGGANGAN - KARANGRAU



18 Okt 2022 15.23.18
-7°33'21"S 109°17'0"E
Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas 53192
Indonesia
#NO RUAS 41 #STA 2+100
#SDI #Bina Marga Kab. Banyumas

LOKASI : **STA 2+100**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal



18 Okt 2022 15.24.00
-7°33'21"S 109°17'0"E
Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas 53192
Indonesia
#NO RUAS 41 #STA 2+200
#SDI #Bina Marga Kab. Banyumas


LOKASI : **STA 2+200**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
41	PASINGGANGAN - KARANGRAU		GERA & NANDA	12

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : PASINGGANGAN - KARANGRAU



LOKASI : **STA 2+300**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : **STA 2+400**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
41	PASINGGANGAN - KARANGRAU		GERA & NANDA	13

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : PASINGGANGAN - KARANGRAU



LOKASI : **STA 2+500**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : **STA 2+550**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
41	PASINGGANGAN - KARANGRAU		GERA & NANDA	14