

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Jl. Senopati



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : SEDANG
LEBAR PERKERASAN : 10 M
CATATAN : ASPAL

LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : BAIK
LEBAR PERKERASAN : 10 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
418	Jl. Senopati		YANU & INDRA	1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Jl. Senopati



LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : BAIK
LEBAR PERKERASAN : 10 M
CATATAN : ASPAL

LOKASI : STA 0+300

KONDISI PERKERASAN : SEDANG
LEBAR PERKERASAN : 10 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
418	Jl. Senopati		YANU & INDRA	2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Jl. Senopati



LOKASI : STA 0+400

KONDISI PERKERASAN : BAIK

LEBAR PERKERASAN : 10 M

CATATAN : ASPAL

LOKASI : STA 0+500

KONDISI PERKERASAN : SEDANG


LEBAR PERKERASAN : 10 M

CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
418	Jl. Senopati		YANU & INDRA	3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Jl. Senopati



LOKASI : STA 0+600

KONDISI PERKERASAN : BAIK

LEBAR PERKERASAN : 10 M

CATATAN : ASPAL

LOKASI : STA 0+700

KONDISI PERKERASAN : SEDANG

LEBAR PERKERASAN : 10 M

CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
418	Jl. Senopati		YANU & INDRA	4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Jl. Senopati



LOKASI : STA 0+800

KONDISI PERKERASAN : BAIK
LEBAR PERKERASAN : 10 M
CATATAN : ASPAL

LOKASI : STA 0+900

KONDISI PERKERASAN : BAIK
LEBAR PERKERASAN : 10 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
418	Jl. Senopati		YANU & INDRA	5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Jl. Senopati



LOKASI : STA 1+000

KONDISI PERKERASAN : BAIK
LEBAR PERKERASAN : 10 M
CATATAN : ASPAL

LOKASI : STA 1+100

KONDISI PERKERASAN : BAIK
LEBAR PERKERASAN : 10 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
418	Jl. Senopati		YANU & INDRA	6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Jl. Senopati



LOKASI : STA 1+200

KONDISI PERKERASAN : BAIK

LEBAR PERKERASAN : 10 M

CATATAN : ASPAL



LOKASI : STA 1+300

KONDISI PERKERASAN : BAIK

LEBAR PERKERASAN : 10 M

CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
418	Jl. Senopati		YANU & INDRA	7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Jl. Senopati




LOKASI : STA 1+400

KONDISI PERKERASAN : SEDANG

LEBAR PERKERASAN : 12.5 M

CATATAN : ASPAL



LOKASI : STA

KONDISI PERKERASAN :

LEBAR PERKERASAN : M

CATATAN :

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
418	Jl. Senopati		YANU & INDRA	8