


FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Jl. Kaliputih



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : SEDANG
LEBAR PERKERASAN : 10 M
CATATAN : ASPAL

LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : SEDANG
LEBAR PERKERASAN : 10 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS 420	NAMA RUAS Jl. Kaliputih	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY YANU & INDRA	HALAMAN 1
-----------------	----------------------------	------------------------	--------------------------------	--------------

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Jl. Kaliputih



LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : SEDANG
LEBAR PERKERASAN : 10 M
CATATAN : ASPAL

LOKASI : STA 0+300

KONDISI PERKERASAN : SEDANG
LEBAR PERKERASAN : 10 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS 420	NAMA RUAS Jl. Kaliputih	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY YANU & INDRA	HALAMAN 2
-----------------	----------------------------	------------------------	--------------------------------	--------------

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Jl. Kaliputih



LOKASI : **STA 0+400**

KONDISI PERKERASAN : BAIK

LEBAR PERKERASAN : 10 M

CATATAN : ASPAL

LOKASI : **STA 0+500**

KONDISI PERKERASAN : SEDANG

LEBAR PERKERASAN : 10 M

CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
420	Jl. Kaliputih		YANU & INDRA	3