

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Jl. Penatusan



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : RUSAK RINGAN
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M
CATATAN : ASPAL

LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : RUSAK RINGAN
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
423	Jl. Penatusan		YANU & INDRA	1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Jl. Penatusan



LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : SEDANG
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M
CATATAN : ASPAL

LOKASI : STA 0+300

KONDISI PERKERASAN : RUSAK RINGAN
LEBAR PERKERASAN : 3.3 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
423	Jl. Penatusan		YANU & INDRA	2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Jl. Penatusan



LOKASI : **STA 0+400**

KONDISI PERKERASAN : BAIK

LEBAR PERKERASAN : 3.3 M

CATATAN : ASPAL

LOKASI : **STA 0+500**

KONDISI PERKERASAN : RUSAK RINGAN

LEBAR PERKERASAN : 3.5 M

CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
423	Jl. Penatusan		YANU & INDRA	3